


Aire d'étude	: Châteauneuf-du-Faou
Cadastre	: 1934 D1 6
Commune	: Trégourez
Coord. Lambert	: 0137900 ; 0362600
Copyright	: © Inventaire général, 1986
Couverture	: toit à longs pans ; pignon découvert ; noue ; flèche en maçonnerie
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: 1928 : inscrit MH
Dénomination	: chapelle
Département	: 29
Dossier	: individuel
Etages	: 2 vaisseaux
Etude	: inventaire fondamental
Historique	: Construction fin 15e ou début 16e siècle ; deuxième campagne 16e siècle : rehaussement des murs, réfection du clocher
Implantation	: isolé
INSEE	: 29291
Intérêt	: à signaler
Lieu-dit	: Pontouarch
Localisation	: Bretagne ; 29 ; Trégourez
Murs gros-œuvre	: granite ; pierre de taille
Parties	: croix monumentale ; fontaine de dévotion ; enclos
Plan	: plan en croix latine
Préc. REPR	: armes du Plessis, armes de Kergus, armes d' Yvon de Kergus et de Catherine de _Treanna, armes d' Olivier de Kergus et de Jeanne de Kergoët
Protection	: inscrit MH
REFERENCE	: IA00005192
Région	: Bretagne
Représentation	: blason
sauvegarde Ref.	: 00005192
Siècle	: limite 15e siècle 16e siècle ; 16e siècle
Siècle bis	: 15e s. ; 16e s.
Statut propriété	: propriété de la commune
Technique décor	: vitrail
Titre courant	: Chapelle Notre-Dame
Toiture matériau	: ardoise
Vocabulaire	: Notre-Dame
Voûte couverture	: lambris de couverture
Zone Lambert	: Lambert0



Chapelle Notre-Dame

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 1 km 500 du bourg

Carte E. M. Echelle 1/5000 Feuille Gourin Lambert X 137,9

Y 63,1

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1934 Section D 1 Parcelle 6

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom COMMUNE Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le 17.2.1928

Classé le

DOSSIER

Etabli le 7.1966

Par Hermon Pavis

Qualité Enquêteurs

Revu le 5.1972

Par Ducouret-Castel

Qualité Rédacteur

Cf. Photosn° 1-29

I - HISTORIQUE

1 - EDIFICE ANTERIEUR ./.

2- CONTEXTE HISTORIQUE

Le 10 février 1677, Grégoire le Guillon, sieur de la Motte, reconnaît une rente à la chapelle de Pontouarc'h moyennant une tombe dans l'église de Trégourez.

En l'an IV, la chapelle est acquise par Pierre-Marie Warazec de Quimper. En 1806, elle est réparée par le Recteur, après avoir été dégradée par la Révolution.

Les archives paroissiales conservent un inventaire précis établi le 1er janvier 1906.

Inscrite à l'inventaire supplémentaire le 17 février 1928.

3- CONSTRUCTION DE L'EDIFICE ./.

II - DESCRIPTION1- SITUATION

La chapelle est située dans un pré planté d'arbres, en contrebas de la route Trégourez-Langolen; au Sud du placître délimité par un muret, un calvaire (cf. sous-dossier); au Nord-Ouest, de l'autre côté de la route, une fontaine -(cf. sous-dossier).

2- MATERIAUX

Grand appareil régulier de granite.

Toiture d'ardoises.

Sol dallé de plaques de schiste.

Corniche en cavet sous l'égoût du toit, plinthe moulurée autour de l'édifice; rampants des pignons appareillés en pierres assisées taillées en sifflet.

3- PARTI GENERAL, PLAN, COUPES, ELEVATIONS INTERIEURES- PARTI GENERAL

Chapelle orientée, de plan en croix latine à un seul bas-côté Nord; transept à vaisseau unique; choeur peu saillant terminé par un mur plat; mur-pignon occidental à clocher.

- PLAN

* Les deux bras du transept sont symétriques; ils sont de même largeur et même hauteur que la nef, ainsi que le choeur; le choeur liturgique s'avance jusqu'au tiers de la largeur du transept. La chapelle contient cinq autels : le maître-autel, deux autels adossés aux mur Est du bras du transept, un autel adossé diagonalement au pilier Nord Ouest de la croisée, un autel adossé au mur Sud de la nef. La partie

Ouest du bas-côté est occupée par la sacristie, séparée de la nef par un mur plein.

- COUPES ET ELEVATIONS INTERIEURES

La nef et le bas-côté Nord sont séparés par trois arcades en arc plein cintre à deux rouleaux moulurés en cavet pénétrant directement des piles appareillées; les deux piles engagées sont polygonales; les deux piles centrales sont circulaires; bases moulurées.

Les deux piliers Nord Ouest et Sud Ouest de la croisée portent les départs d'un arc-diaphragme à nervures pénétrantes.

Les deux vaisseaux principaux sont couverts d'une charpente lambrissée en berceau en mitre émousé; le bas-côté est couvert d'un lambris en appentis.

4. ELEVATIONS EXTERIEURES

- FACADE OCCIDENTALE

Mur-pignon à clocher, dissymétrique.

Porte dans l'axe de la nef, en arc brisé mouluré (cf. Documents Graphiques); les nervures retombent sur des petits chapiteaux et se poursuivent sur les piédroits où elles retombent sur des bases prismatiques; la porte est encadrée de pilastres blais amortis de fleuron, pénétrés par l'archivolte en accolade à crochets et fleuron, qui souligne l'arc.

Trois blasons martelés au-dessus de la porte.

Bénitier engagé à droite de la porte.

Décrochement vertical au droit de la file d'arcades.

Chapelle Notre-Dame

Le clocher s'élève au nu de la façade; il comprend deux niveaux : -la chambre de cloche de plan carré, ajourée sur les quatre faces cardinales d'une baie en plein-cintre;

-la flèche sur plan octogonal, cantonnée de pinacles à crochets sur les angles, et de gâbles à crochets ajourés d'une petite baie carrée sur les faces cardinales.

Le rampant Sud porte un escalier accédant au clocher; crossettes figurées : masque humain au Sud, tête de porc au Nord (cf. photo 20).

- FACADE SUD

a) Mur de la nef.

Il est ouvert d'une porte et de trois fenêtres passantes : deux grandes fenêtres identiques (centre et Est), une petite fenêtre à l'Ouest.

Fenêtre Ouest : en plein cintre, gâble sommé d'une croix monolithe, crossettes figurant des têtes de porc.

Fenêtre Centrale : grande fenêtre en arc brisé, moulurée d'un cavet, à archivoltte portant crochets et fleuron retombant sur des culots figurés, gâbles à crochets et fleuron aux crossettes figurées; réseau de pierre composée de deux lancettes surmontées de deux lobes.

Fenêtre Est identique à la précédente, sauf le réseau : deux lancettes, un soufflet encadré de deux mouchettes.

Porte en arc brisé, moulurée d'un tore, surmontée d'un blason martelé inscrit dans un fer à cheval en bas-relief (cf. photo n° 15).

b) Bras Sud du transept

Mur Ouest : porte en arc brisé, mou-

Chapelle Notre-Dame

ré (cf. Relevé Graphique) de colonnettes à chapiteaux et bases prismatiques.

Mur Sud : baie axiale en arc brisé, moulurée de deux cavets séparés par une feuillure; réseau de pierre en fleur de lys; crossettes des rampants figurées.

Mur Est : baie en arc brisé, interrompant la corniche; réseau de pierre composée de deux lancettes et deux mouchettes.

c) Mur Sud du chœur, aveugle.

- FACADE NORD

a) Mur de la nef : élévation basse. Mur aveugle.

b) bras de transept ouvert sur la face Est d'une baie en arc brisé; réseau de pierre composé de deux lancettes, surmonté d'un soufflet et deux mouchettes. Crossettes des rampants du pignon figurées.

c) mur Nord du chœur aveugle.

- FACADE EST

Mur-pignon, ouvert d'une baie en plein cintre; crossettes figurées.

5. COMBLES ET COUVERTURES

La charpente est ~~cachée~~ par le lambris; seuls apparaissent les entrants à engoulants : quatre sur la nef et une dans chaque bras du transept. Les sablières du bas-côté Nord sont sculptées (cf. sous-dossier).

Toiture : les deux vaisseaux sont couverts d'un toit à deux versants, se recoupant à même hauteur; couverture en ardoises.

III - NOTE DE SYNTHESE

Edifice hétérogène, non daté. Les différentes reprises d'appareil font apparaître deux campagnes de construction :

Le mur Sud de la nef porte le départ d'une corniche en cavet à cinquante centimètres sous le sommet du mur : le mur aurait été rehaussé, les fenêtres passantes étaient plus dégagées.

En face Ouest, le décrochement vertical au droit de la file d'arcades indique un remaniement. La souche du clocher, actuellement noyée dans la maçonnerie du pignon, était autrefois dégagée (reprise verticale) : rehaussement du pignon occidental.

Disparité des ouvertures : la porte Ouest, les fenêtres passantes du mur Sud de la nef, la porte Ouest du bras de transept Sud ont des moulures profondes et multiples; elles permettent de dater la première campagne de la fin du XV^e siècle ou du début du XVI^e siècle. Les autres ouvertures sont plus simples et dateraient d'une campagne plus tardive (XVII^e siècle ?), qui aurait vu en outre le haussement des murs et la réfection du clocher (chambre de cloches et flèche).

IV - DOCUMENTATION

- Sources Manuscrites

A.D. Finistère 279 G 10

A. Monuments historiques, Paris.

A.E. Quimper.

A.P.


V - ANNEXES ./.

-IV-

- V-

F1

PONT OUARC'H



TREGOUREZ

Pont - Ouarc'h -

1936 - D1

Y2000

TABLE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

- I- Plan.
- II- Détail des moulurations : a) entrée Ouest
b) entrée transept Sud

TRÉGOUREZ Finistère
Chapelle de Pontouarc'h

07	29	291	0000	000	33 04 01 00	0002	2	H. Benoist & Gw. Congar	1966
----	----	-----	------	-----	-------------	------	---	-------------------------	------




TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUESVues aériennes

1-	Vue de situation prise du Sud-Ouest	73.29.73 VR
2-	" " " de l'Ouest	73.29.72 VR
3-	" " " du Nord-Ouest	73.29.71 VR
4-	" " " du Nord	73.29.70 VR

Vues extérieures

5-	Vue générale Ouest	66.29.287 V
6-	Façade Ouest : détail de la porte	73.29.147 X
7-	Détail du clocher	66.29.289 V
8-	Vue générale Sud-Ouest	66.29.286 V
9-	" " Sud	66.29.462 V
10-	Façade Sud : détail de la fenêtre	73.29.179 X
11-	" " porte Ouest du transept	73.29.148 X
12-	Vue générale Est	66.29.456 V
13-	Vue générale Nord-Ouest	66.29.288 V
14-	Bras Sud du transept, détail de la baie	66.29.459 V
15-	Mur Sud, détail du fer à cheval	66.29.291 V
16-	Mur Sud, fenêtre, détail de la retombée de l'archivolte	66.29.457 V
17-	Bras de transept Sud, détail de la crossette	66.29.458 V
18-	Chevet, détail de la crossette Sud	66.29.460 V
19-	Bras de transept Nord, détail de la crossette	66.29.461 V
20-	Face Ouest, détail de la crossette Nord	66.29.290 V

Vues intérieures

21-	Vue générale vers l'Est	66.29.520 V
22-	Vue générale vers l'Ouest	66.29.521 V
23-	Vue générale, de bras de transept Sud	66.29.522 V
24-	" " de bras de transept Nord	66.29.523 V
25-	Porte Sud, revers du vantail	66.29.502 V
26-	Sacristie, vue générale	66.29.528 V
27-	Niche-crédence du choeur	66.29.526 V
28-	" " du bras Sud	66.29.524 V
29-	" " du bras Nord	66.29.525 V

30-	Console du mur Est du chœur	
31-	" " " "	66.29.512 V
32-	Tribune : sablière	66.29.527 V
33-	" escalier	66.29.503 V
34-	Socle de la statue de saint Guezennec	66.29.509 V
35-	Sablière du collatéral Nord	66.29.497 V
36-	" " "	66.29.498 V
37-	" " "	66.29.499 V
38-	" " "	66.29.500 V
39-	" " "	66.29.501 V
40-	Nef, mur Sud, vitrail de la fenêtre Ouest	66.29.493 V
41-	" " " vitrail de la fenêtre Est	66.29.492 V
42-	Bras Sud, vitrail de la fenêtre Sud	66.29.494 V
43-	" " vitrail de la fenêtre Est	66.29.495 V
44-	Bras Nord, vitrail de la fenêtre Est	66.29.491 V
45-	Maître-autel et retable, vue générale	66.29.516 V
46-	" " " " "	73.29.149 V
47-	Retable	66.29.517 V
48-	Retable : couronnement de gauche	66.29.518 V
49-	" couronnement de droite	66.29.519 V
50-	" bas du bras Sud	66.29.504 V
51-	Remploi de retable bas dans le bras Nord	66.29.505 V
52-	Table de communion : portillon central	66.29.514 V
53-	" " support de croix	66.29.515 V
54-	Bénitier	66.29.511 V
55-	Poutre de gloire : Christ en croix	66.29.496 V
56-	Statue de saint Fiacre	66.29.506 V
57-	" " " : console	66.29.507 V
58-	" saint Guézennec	010 V 514
59-	" " " vue de trois-quarts	010 V 513
60-	" " " partie supérieure	010 V 515
61-	Statue de saint Maurice	73.29.151 V
62-	" " " partie supérieure	010 V 506
63-	Statue de saint Maurus	73.29.152 V

64 -	Statue de saint Maurus	010 V 511
65 -	" " " partie supérieure	010 V 512
66 -	Statue de saint Evêque	73.29.153 V
67 -	Statue de Vierge à l'Enfant	73.29.150 V
68 -	" " "	010 V 508
69 -	" " " partie supérieure	010 V 509
70 -	Groupe de l'Education de la Vierge	73.29.154 V
71 -	" " " "	010 V 500
72 -	" " " " La Vierge	010 V 502
73 -	" " " " Sainte Anne	010 V 501
74 -	" " " " console	66.29.510 V
75 -	" de saint Roch et du chien	010 V 503
76 -	Chandelier	66.29.508 V
77 -	Fontaine, vue générale	66.29.575 V
78 -	Calvaire : vue générale prise de l'Est	73.29.180 X
79 -	Calvaire : vue générale prise de l'Ouest	73.29.181 X
80 -	" vue générale prise du Nord/Nord-Ouest	66.29.463 V
81 -	" détail du fût et de la croix	66.29.576 V
82 -	" Christ en croix et statue de saint Matthieu	73.29.155 V

Documents photographiques en couleur

Nef, mur Sud, réseau de la fenêtre Ouest	73.29.379 ZA
" " armoirie de la fenêtre Est	73.29.378 ZA
Bras Sud, vitrail de la fenêtre Sud	73.29.380 ZA
" " " " " détail	73.29.381 ZA
Bras Nord, armoiries de la fenêtre Est	73.29.377 ZA
Statue de saint Maur	73.29.376 ZA
Statue de la Vierge à l'Enfant	73.29.375 ZA
Vitrail Passion, détail réseau	73 29 372 ZA
Vitrail Passion, détail partie centrale	73 29 373 ZA
Vitrail Passion, détail partie droite	73 29 370 ZA
Vitrail Passion, vue générale	73 29 369 ZA
Vitrail Nef mur Sud	73 29 374 ZA
Vitrail Passion, détail partie gauche	73 29 371 ZA

TREGOUREZ

29

PONTOUAR

CHAPELLE NOTRE DAME

Vue générale prise du Sud-Ouest

Cliché 3ème G.A.L.A.T

73.29.73 VR



TREGOUREZ

29

PONTOUAR

CHAPELLE NOTRE DAME

Vue générale prise de l'Ouest

Cliché 3ème G.A.L.A.T

73.29.72 VR



TREGOUREZ 29

PONTOUAR

CHAPELLE NOTRE DAME

Vue générale prise du Nord-Ouest

Cliché 3ème G.A.L.A.T

73.29.7I VR



TREGOUREZ

29

PONTOUAR

CHAPELLE NOTRE DAME

Vue générale prise du Nord

Cliché 3ème G.A.L.A.T

73.29.70 VR



TREGOUREZ

CHAPELLE DE PONTOUARC'H

Façade Ouest

Cliché DAGORN

66.29.287 V



TREGOUREZ

29

PONTOUAR

CHAPELLE NOTRE DAME

Face Ouest - détail de la porte

Cliché DAGORN

73.29.147 X



TREGOUREZ

CHAPELLE DE PONTOUARC'H

Vue générale du clocher

Cliché DAGORN

66.29.289 V




TREGOUREZ

CHAPELLE DE PONTOUARC'H

Vue Générale de la chapelle
prise du Sud-Ouest

Cliché DAGORN

66.29.286 V




TREGOUREZ

CHAPELLE DE PONTOUARC'H

Vue Générale de la façade Sud

Cliché DAGORN

66.29.462 V



TREGOUREZ

29

PONTOUAR

CHAPELLE NOTRE DAME

Face Sud - détail de la fenêtre centrale

Cliché DAGORN

73.29.179 X



TREGOUREZ

29

PONTOUAR

CHAPELLE NOTRE DAME

Bras Sud du transept - porte du mur
Ouest

Cliché DAGORN

73.29.148 X




TREGOUREZ

CHAPELLE DE PONTOUARC'H

Chevet - Vue Générale

Cliché DAGORN

66.29.456 V



TREGOUREZ

CHAPELLE DE PONTOUARC'H

Vue Générale

prise du Nord-Ouest

Cliché DAGORN

66.29.288 V



TREGOUREZ

CHAPELLE DE PONTOUARC'H

Extérieur

Fenêtre Sud du croisillon Sud

Cliché DAGORN

66.29.459 V



TREGOUREZ

CHAPELLE DE PONTOUARC'H

Extérieur - Détail du fer

à cheval de la porte Sud

Cliché DAGORN

66.29.291 V



TREGOUREZ

CHAPELLE DE PONTOUARC'H

Détail du culot Ouest
de la fenêtre Sud (le chien)

Cliché DAGORN

66.29.457 V



TREGOUREZ

CHAPELLE DE PONTOUARC'H

Détail de la pierre d'assise
du rampant - Croisillon Sud

Cliché DAGORN

66.29.458 V



TREGOUREZ


CHAPELLE DE PONTOUARC'H

Extérieur - Pierre d'assise
du rampant Sud du chevet :

Détail de la tête

Cliché DAGORN

66.29.460 V



TREGOUREZ

CHAPELLE DE PONTOUARC'H

Extérieur - Pierre d'assise
du rampant du croisillon Nord :
Détail

Cliché DAGORN

66.29.461 V



TREGOUREZ

CHAPELLE DE PONTOUARC'H

Extérieur - Pierre d'assise
du rampant Nord de la façade
Ouest : Détail

Cliché DAGORN

66.29.290 V



TREGOUREZ

CHAPELLE DE PONTOUARC'H

Vue Générale intérieure

d'Ouest en Est

Cliché DAGORN

66.29.520 V



TREGOUREZ

CHAPELLE DE PONTOUARC'H

Vue Générale intérieure

d'Est en Ouest

Cliché DAGORN

66.29.521 V



TREGOUREZ

CHAPELLE DE PONTOUARC'H

Vue Générale du croisillon Sud
prise du Nord-Ouest

Cliché DAGORN

66.29.522 V



TREGOUREZ

CHAPELLE DE PONTOUARC'H

Vue Générale du croisillon Nord
prise du Sud-Ouest

Cliché DAGORN

66.29.523 V



TREGOUREZ


CHAPELLE DE PONTOUARC'H

Détail de la porte Sud

Prise de l'intérieur

Cliché DAGORN

66.29.502 V



TREGOUREZ

CHAPELLE DE PONTQUARC'H

Sacristie

Cliché DAGORN

66.29.528 V




TREGOUREZ

CHAPELLE DE PONTOUARC'H

Crédence du chœur

Cliché DAGORN

66.29.526 V



TREGOUREZ

CHAPELLE DE PONTOUARC'H

Crédence du croisillon Sud

Mur Sud

Cliché DAGORN

66.29.524 V



TREGOUREZ

CHAPELLE DE PONTOUARC'H

Crédence du croisillon Nord

Mur Est

Cliché DAGORN

66.29.525 V

