

29

LOCRONAN

n° département

commune

lieu-dit

en village

adresse

Châteaulin

Châteaulin

arrondissement

canton

Eglise dite Chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle

33.04

édifice ou ensemble contenant

matricule

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

1A00005196

Coordonnées Lambert : 2

X = 112,92

Y = 364,88

XE =

YS =

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année :

section :

parcelle :

Propriété : commune.

Destination actuelle :

Classé M.H. : . Chapelle le 6 Mai 1915

Protection :

. Calvaire le 17 Mars 1926

. Fontaine le 16 Mars 1926

État de conservation :

Établi en

1969

par

Brejon - Julien

Revu en

1977

par

Ducouret

I- HISTORIQUE.1. EDIFICE ANTERIEUR /2. CONTEXTE HISTORIQUE

La fontaine porte l'inscription du nom d'un marchand de toile; sur l'industrie de la toile à Locronan (voir Eglise paroissiale).

3. CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

La fontaine porte l'inscription : VEN. ET. DISC. MESSIRE SENE VICAIRE PERPETUEL I. CONAN MARCHAND DE TOILE L'AN 1698. (lecture COUFFON).

Pour la chapelle pas de renseignements.

4. DEGRADATIONS - RESTAURATIONS - RECONSTRUCTIONSCHANGEMENT D'AFFECTION

1913- Le vitrail de la maîtresse-vitre est "dans un état de délabrement avancé"; restauration en 1923 par P. LABOURET et GENUYS.

1933- Réparation du mur Sud.

1936- Réparation de l'escalier extérieur.

1957- Réparation de la toiture.

II- DESCRIPTION

1. SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

En village; en limite Nord-Ouest de l'agglomération; 200mètres au Nord-Ouest de l'église paroissiale, en bordure de l'ancienne route Locronan-Plounévez-Porzay. Calvaire à l'Est; fontaine au Nord-Ouest (cf. Rel. graphique).

2. MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

Granite; petit et moyen appareil irrégulier, sauf en façades Est et Nord qui sont en appareil régulier. Absence de revêtement.

Sol dallé de granite.

Croix et fontaine en granite, appareil réglé.

3. PARTI GENERAL - PLAN - COUPES - ELEVATIONS INTERIEURES

. Parti général, plan et coupes.

Chapelle orientée, de plan rectangulaire à un vaisseau interrompu par un arc-diaphragme central portant un clocher; chevet plat; couverture en charpente lambrissée en berceau; choeur liturgique limité par une balustrade; deux autels secondaires adossés aux piédroits de l'arc-diaphragme, côté Ouest.

. Elévations intérieures.

- Elévation Ouest. Mur-pignon ouvert d'une porte à arrière-voussure en segment et d'une fenêtre en arc brisé au deuxième. Dans l'angle Nord-Ouest, escalier en granite, en vis, sans jour, donnant accès à une tribune adossée au mur Ouest.

- Elévation Sud, partie Ouest : deux fenêtres hautes en plein cintre et une fenêtre basse rectangulaire, une crédence à fronton trilobé. Partie Est : une grande fenêtre passante à remplage (3 lancettes et lobes). Banc de pierre au pied du mur.

- Elévation Nord, partie Ouest : une porte à arrière-voussure en segment, bénitier engagé à droite; une fenêtre en arc brisé à remplage (2 lancettes et lobes), ébrasement mouluré de cavets. Partie Est une porte rectangulaire, bénitier engagé à droite; une fenêtre passante identique à son homologue Sud.

- Arc-diaphragme en arc brisé à trois rouleaux chanfreinés sur l'arc retombant sur un chapiteau non sculpté, piédroits chanfreinés, base moulurée (2tores-1 cavet).

- Elévation Est. Mur-pignon ouvert d'une grande baie en arc brisé à remplage (3 lancettes à redents - 4 lobes); autel adossé sous la baie, crédence à droite.

4. ELEVATION EXTERIEURES

- Elévation Ouest. Mur-pignon; un contrefort diagonal sur l'angle Nord-Ouest; porte en arc brisé et fenêtre de même au deuxième niveau; rampants à crochets sommés d'une croix.

- Elévation Sud. Un contrefort au droit de l'arc-diaphragme; trois fenêtres à gauche (cf. Elévations intérieures); reprise dans la maçonnerie; une fenêtre passante à droite, donnant jour au choeur, pignon à crochets.

- Elévation Nord. Contrefort au droit de l'arc-diaphragme; à droite porte en arc brisé à voussures multiples (cf. Relevé Graphique) tores sur chapiteaux individuels, profil identique sur l'arc et les piédroits; fenêtre en arc brisé à remplage (cf. Elévation intérieure), arc souligné d'une archivolte en accolade à crochets retombant sur des culots.

A gauche du contrefort, porte en arc brisé à voussures multiples, tores sur chapiteaux individuels, archivoltte en accolade à crochets et fleuron pénétrant des pilastres latéraux; fenêtre passante à l'Est (cf. Elévation Sud).

- Elévation Est. Mur-pignon; contrefort diagonal sur l'angle Nord-Est amorti d'un pinacle; fenêtre en arc brisé à remplage (cf. Elévations intérieures). A droite niche en accolade flanquée de demi-colonnes engagées à chapiteaux portant un gâble à crochets, appui mouluré; à gauche, niche à dais polygonal; rampants du pignon couverts ornés de crochets et sommés d'une croix; crossettes sculptées.

5. COMBLES ET COUVERTURE

Toit à deux versants; en ardoise; à l'Est pénétration des toits des fenêtres passantes; au centre clocher sur souche cubique, chambre de cloches ajourée couronnée d'un entablement, courte flèche en dôme, cantonnée sur les angles de pots à feux. Au Sud, l'arc-diaphragme porte un escalier droit en granite, accident au clocher.

FONTAINE

Historique - Description (voir chapelle).

- Situation : située à 25m au Nord-Ouest de la chapelle Notre-Dame aspectée au Nord-Ouest (cf. Relevé graphique).

La fontaine alimente un lavoir.

- Matériaux : granite, grand appareil réglé.

- Structure : bassin limité par un muret bas adossé à un mur de fond couronné d'un fronton cintré interrompu par une niche passante (en plein cintre, coquille au cul de four, console saillante : sur les élévations Nord-Ouest et Sud-Est).

- Inscriptions: en façade Nord-Ouest, à droite de la niche,

VEN ET DISC. MESSIRE SENE VICAIRE

PERPETUEL I. CONAN MARCHAND

DE TOILE L'AN 1698

(lecture COUFFON. Reper.....).

Inscrite Monuments Historiques 1926.

Fontaine portant la date 1698, dûe à la générosité de CONAN, marchand de toile, et donc liée directement à la vie économique de la ville de Locronan, dominée par l'industrie de la toile à voile.

CROIX MONUMENTALE

- Situation : située à 50m Est de la chapelle, en bordure de rue, aspectée à l'Est.

- Dimensions : H. 575 cm.

- Matériaux : granite (de Locronan); grand appareil réglé.

- Etat de conservation : médiocre, usure, cassure.

- Structure : soubassement de plan circulaire à deux niveaux, base octogonale sur plinthe moulurée, fût de section octogonale portant la croix de section circulaire.

- Représentation : Christ en croix (face Est; Christ accompagné de trois anges, l'un recueille le sang du Christ, les deux autres sont sur des nuées. Sculpture du Christ remarquable par la souplesse de l'attitude, la justesse de l'anatomie.

Vierge à l'Enfant (face Est); Vierge couronnée tenant l'Enfant sur le bras gauche. Mauvais état de conservation : usure, cassure (Enfant).

- Datation : 17ème siècle.

- Propriété privée.

A SIGNALER - Inscrite M.H. 1916.

III- NOTE DE SYNTHÈSE

Edifice hétérogène, non daté.

L'origine de la chapelle remonte au 15^{ème} siècle, ainsi que le montre quelques détails de décor (portes Nord à tores à listel retombant sur chapiteaux); COUFFON (Réper.) donne l'information : "Dans le testament de Jean LE MOINE, daté de 1439, elle est dite nouvellement construite". L'emplacement du clocher sur l'arc-diaphragme au milieu de la nef rappelle la disposition de l'église paroissiale de Locronan; le chœur date probablement du 16^{ème} (Couffon dit : " la chapelle a été remaniée et agrandie au 16^{ème} siècle ainsi qu'au 18^{ème} siècle").

Le clocher date du 18^{ème} siècle, on ne sait s'il remplace un clocher antérieur.

- La façade occidentale est plus récente (19^{ème} siècle incertain)
- Croix monumentale : 17^{ème} siècle (1^{ère} moitié ?).

IV- DOCUMENTATION

- A.D. 29. Série T.
- A.M.H. Paris.

COUFFON et LE BARS. Répertoire des Eglises et Chapelles du diocèse de Quimper et de Léon; St. Briec 1959. P. 205.

WAQUET H. L'église de Locronan, dans Cons. Arch. Brest et Vannes. 1914. p.574-575.

Table des planches

Pl. I	Plan de la chapelle, de la fontaine et de la croix	78.29.949 N
- II	Chapelle, ébrasement porte Nord	78.29.950 N

Table des documents

D. 1	Reproduction carte-postale. Fontaine, vue générale	76.29.01 V
------	--	------------

Table des figures

Fig. 1	Vue générale Nord-Ouest	72.29.1139 V
- 2	Vue générale Nord	72.29.1136 V
- 3	Vue générale Nord-Ouest	72.29.1138 V
- 4	Façade occidentale, vue Sud-Ouest	72.29.1132 V
- 5	Façade Sud	72.29.1133 V
- 6	- -	72.29.1140 V
- 7	- - détail du clocher	72.29.1134 V
- 8	- - partie Est	72.29.1141 V
- 9	Façade Nord	72.29.1137 V
- 10	- - détail porte Ouest	72.29.1130 V
- 11	- - détail fenêtre et contrefort	72.29.1146 V
- 12	- - détail porte Est	72.29.1129 V
- 13	Façade Est	72.29.1143 V
- 14	- -	72.29.1135 V
- 15	- - détail pignon	72.29.1157 V
- 16	- - détail niche droite	72.29.1239 X
- 17	- - détail niche gauche	72.29.1238 X
- 18	- - détail crossette gauche	72.29.1237 X
- 19	Nef, vue générale vers l'Ouest	72.29.1242 V
- 20	- - - vers l'Est	72.29.1162 V
- 21	- détail de l'arc diaphragme	72.29.1163 V
- 22	- arc-diaphragme, détail piédroit Nord	72.29.1148 V
- 23	- - - - -	72.29.1154 V
- 24	- - - détail base piédroit Nord	72.29.1150 V
- 25	- - - détail retombée	72.29.1160 V
- 26	Chœur, vue générale	72.29.1241 V
- 27	Porte Ouest	72.29.1161 V

Fig. 28	Porte Nord, partie Est	72.29.1153	V
- 29	- Sud, partie Ouest	72.29.1243	X
- 30	Escalier d'accès à la tribune	72.29.1149	V
- 31	Niche, nef, mur Sud	72.29.1271	V
- 32	Niche, chœur	72.29.1151	V
- 33	Niche Sud	72.29.1164	V
- 34	Bénitier, mur Nord	72.29.1152	V

FONTAINE

Fig. 35	Vue générale	72.29.1145	V
- 36	Vue Ouest	72.29.1144	V
- 37	Vue latérale	72.29.1142	V
- 38	Détail fronton et niche	72.29.1147	V
- 39	Elévation postérieure	70.29.1199	X
- 40	- - - détail	72.29.1165	V

CALVAIRE

Fig. 41	Vue générale Est	72.29.1158	V
- 42	- - -	72.29.1156	V
- 43	- - Ouest	70.29.1224	V
- 44	- - Sud	70.29.1222	X
- 45	- - reproduction (N.D. photo)	76.29.05	V
- 46	Détail Christ en croix	72.29.1272	V
- 47	Détail Vierge à l'Enfant	70.29.1223	X

MOBILIER

Fig. 1	Vitrail, fragments (maîtresse-vitre)	72.29.1244	V
Fig. 1	Autel et retable	70.29.1186	X
- 2	- -	70.29.1185	X
- 3	- - tabernacle	70.29.1225	X
- 4	- - détail Assomption	70.29.1187	X
- 5	- - détail Annonciation, Gabriel	70.29.1189	X
- 6	- - - - Vierge	70.29.1188	X
- 7	- - niche gauche	70.29.1203	X
- 8	- - - - détail console	70.29.1228	X
- 9	- - niche droite	70.29.1202	X
- 10	- - - - détail console	70.29.1226	X
Fig. 1	Croix d'autel	70.29.1213	X

Fig. 1	Statue de la Vierge	70.29.1209 X
- 2	- - profil droit	70.29.1211 X
- 3	- - profil gauche	70.29.1212 X
- 4	- - revers	70.29.1210 X
Fig. 1	Statue de Vierge à l'Enfant	70.29.1227 X
- 2	- - -	010 V 2421
- 3	- - - détail	010 V 2424
Fig. 1	Statue de saint François	70.29.1190 X
- 2	- - - profil droit	70.29.1192 X
- 3	- - - profil gauche	70.29.1193 X
- 4	- - - revers	70.29.1191 X
Fig. 1	Statue de saint Jean	70.29.1205 X
- 2	- - -	010 V 2419
- 3	- - - profil droit	70.29.1207 X
- 4	- - - profil gauche	70.29.1208 X
- 5	- - - revers	70.29.1206 X
Fig. 1	Ange (1)	70.29.1220 X
- 2	- profil droit	70.29.1216 X
- 3	- profil gauche	70.29.1217 X
- 4	- revers	70.29.1218 X
Fig. 5	Ange (2)	70.29.1219 X
Fig. 1	Groupe de la Trinité	70.29.1204 X
- 2	- - -	010 V 2420
Fig. 1	Groupe de la Déploration	70.29.1194 X
- 2	- - détail Joseph d'Arimatee	70.29.1195 X
- 3	- - - Nicodème	70.29.1196 X
- 4	- - - Vierge	70.29.1197 X
- 5	- - -	010 V 2418
- 6	- - - Christ	70.29.1198 X
- 7	- - - tête du Christ	72.29.1159 V
- 8	- - - Joseph d'Arimatee, revers	72.29.1155 V
Fig. 1	Chandelier	70.29.1221 X

LOCRONAN 29




CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE NOUVELLE

Plans: de la chapelle et de la fontaine

Cliché DAGORN

78.29.949N

Pl. I



LOCRONAN 29


CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE NOUVELLE

Détail : porche Nord

Cliché DAGORN

78.29.950N

Pl. II




a : PORTE NORD

LE LAVOIR et la Chapelle
Notre-Dame de Bonne-Nouvelle
N.D. Photo

Cliché COLL

76.29.01 V

Doc. I



Le Lavoir et la Chapelle de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle

CHAPELLE NOTRE DAME DE BONNE-NOUVELLE

Fontaine - Vue de situation prise du Nord-Oues

Cliché ARTUR

72.29.1139 V

Fig. 1



LOCRONAN 29

CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Vue de situation prise du Nord

Cliché ARTUR

72.29.1136 V

Fig. 2



CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Vue de situation prise du Nord-Ouest

Cliché ARTUR

72.29.1138 V

Fig. 3



LOCRONAN 29


CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Vue d'ensemble de la façade Ouest

Cliché ARTUR

72.29.1132 V

Fig. 4



LOCRONAN 29

CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Vue de situation prise du Sud

Cliché ARTUR

72.29.1133 V

Fig. 5



LOCRONAN 29


CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Vue d'ensemble de la façade Sud de la nef

Cliché ARTUR

72.29.1140 V

Fig. 6



LOCRONAN 29

CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Clocher - vue d'ensemble

Cliché ARTUR

72.29.1134 V

Fig. 7



LOCRONAN 29


CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Vue d'ensemble de la façade Sud du chœur

Cliché ARTUR

72.29.1141 V

Fig. 8



LOCRONAN 29

CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Vue d'ensemble de la façade Nord

Cliché ARTUR

72.29.1137 V

Fig. 9



LOCRONAN 29


CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Porte Ouest sur la façade Nord

Cliché ARTUR

72.29.1130 V

Fig. 10



CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Vue d'ensemble de la façade Nord

Cliché ARTUR

72.29.1146 V

Fig. 11



LOCRONAN . 29


CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Porte Est sur la façade Nord

Cliché ARTUR

72.29.1129 V

Fig. 12



LOCRONAN . . . 29


CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Vue de situation prise de l'Est

Cliché ARTUR

72.29.1143 V

Fig. 13



CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Vue d'ensemble du chevet

Cliché ARTUR

72.29.1135 V

Fig. 14



LOCRONAN 29

CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Chevet : décor du pignon

Cliché ARTUR

72.29.1157 V

Fig. 15



LOCRONAN 29

CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Niche Nord dans le mur du chevet

Cliché ARTUR

72.29.1239 V

Fig. 16




CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Niche Sud dans le mur du chevet

Cliché ARTUR

72.29.1238 V

Fig. 17




CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Pierre d'assise sculptée du rampant
Sud du pignon du chevet

Cliché ARTUR

72.29.1237 V

Fig. 18



LOCRONAN 29


CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Nef - vue axiale Est/Ouest

Cliché ARTUR

72.29.1242 V

Fig. 19




CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Nef et chœur - vue axiale Ouest/Est

Cliché ARTUR

72.29.1162 V

Fig. 20



CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Refends central - ensemble de l'arc,
face Ouest

Cliché ARTUR

72.29.1163 V

Fig. 21



LOCRONAN · 29


CHAPELLE NOTRE_DAME DE BONNE-NOUVELLE

Refends central : ensemble du piédroit
Nord, face Ouest

Cliché ARTUR

72.29.1148 V

Fig. 22




CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Refends central - ensemble du piédroit
Nord, face Est

Cliché ARTUR

72.29.1154 V

Fig. 23



CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Refends central : détail des moulurations
de la base du piédroit Nord

Cliché ARTUR

72.29.1150 V

Fig. 24




CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Refends central : détail du départ de
l'arc, au Nord

Cliché ARTUR

72.29.1160 V

Fig. 25



LOCRONAN 29


CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Choeur - vue d'ensemble

Cliché ARTUR

72.29.1241 V

Fig. 26




CHAPELLE NOTRE DAME DE BONNE-NOUVELLE

Porte dans le mur Ouest

Cliché ARTUR

72.29.1161 V

Fig. 27




CHAPELLE NOTRE DAME DE BONNE-NOUVELLE

Porte dans le mur Nord de la nef, à l'Est

Cliché ARTUR

72.29.1153 V

Fig. 28




CHAPELLE NOTRE DAME DE BONNE-NOUVELLE

Porte dans le mur Sud de la nef, à l'Oues

Cliché ARTUR

72.29.1243 V

Fig. 29



LOCRONAN 29


CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Escalier de la tribune contre le mur Ouest

Cliché ARTUR

72.29.1149 V

Fig. 30




CHAPELLE NOTRE DAME DE BONNE-NOUVELLE
Crédence dans le mur Sud de la nef

Cliché ARTUR

72.29.1271 V

Fig. 31



CHAPELLE NOTRE DAME DE BONNE-NOUVELLE

Crédence dans le mur Sud du choeur

Cliché ARTUR

72.29.1151 V

Fig. 32




CHAPELLE NOTRE DAME DE BONNE-NOUVELLE

Niche dans le mur Sud.

Cliché ARTUR

72.29.1164 v

Fig. 33



CHAPELLE NOTRE DAME DE BONNE-NOUVELLE

Bénitier dans le mur Nord de la nef

Cliché ARTUR

72.29.1152 V

Fig. 34



LOCRONAN 29

CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Fontaine - vue d'ensemble de la face Ouest

Cliché ARTUR

72.29.1145 V

Fig. 35



CHAPELLE NOTRE DAME DE BONNE-NOUVELLE

Fontaine - Vue d'ensemble de la face

Ouest du mur

Cliché ARTUR

72.29.1144 V

Fig. 36



CHAPELLE NOTRE DAME DE BONNE-NOUVELLE

Fontaine - Profil du mur

Cliché ARTUR

72.29.1142 V

Fig. 37



CHAPELLE NOTRE DAME DE BONNE-NOUVELLE
Fontaine - Face Ouest du fronton du mur

Cliché ARTUR

72.29.1147 V

Fig. 38



CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Fontaine - Face Est du mur.

Cliché SAMSON

70.29.1199 X

Fig. 39



CHAPELLE NOTRE DAME DE BONNE-NOUVELLE
Fontaine - Face Est du fronton du mur

Cliché ARTUR

72.29.1165 V

Fig. 40



CHAPELLE NOTRE DAME DE BONNE-NOUVELLE
Calvaire - Vue de situation prise de l'es
Cliché ARTUR

72.29.1158 V

Fig. 41




CHAPELLE NOTRE DAME DE BONNE-NOUVELLE
Calvaire - Vue d'ensemble de la face Est.

Cliché ARTUR

72.29.1156 V

Fig. 42



CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Calvaire

Vue d'ensemble de la face Ouest.

Cliché SAMSON

70.29.1224 X

Fig. 43



CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Calvaire

Profil Sud Vue d'ensemble

Cliché SAMSON

70.29.1222 X

Fig. 44



Notre-Dame de Bonne-Nouvelle

Le Calvaire et une Vieille rue (N.D.phc

Cliché COLL

76.29.05 V

Fig. 45

4 *LOCRONAN (Finistère).*
Le Calvaire et une Vieille Rue. — ND Phot.



CHAPELLE NOTRE DAME DE BONNE-NOUVELLE

Calvaire - Face Est de la croix

Cliché ARTUR

72.29.1272 V

Fig. 46



CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE

Calvaire

Face Ouest de la croix

Cliché SAMSON

70.29.1223 X

Fig. 47

