

29

n° département

LOCRONAN

commune

en village/place de l'église

lieu-dit

adresse

Châteaulin

Châteaulin

arrondissement

canton

Maison (9)

35.01 C

édifice ou ensemble contenant

matricule

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

1/00005208

Coordonnées Lambert: 2

X = 112,98

Y = 364,67

XE =

YS =

Cadastre

année: 1847

section: I

parcelle: 176

année: 1958

section: A

parcelle: 160

Propriété: privée

Destination actuelle: commerce

Protection: Elévations et toitures classées M.H. les 6.3.1925 - 4.11.1926 - 11.3.1927

État de conservation: bon.

Établi en 1969 par Groussard

Revu en 6.1976 par Douard

I- HISTORIQUE

1669 (porte la date).

II- DESCRIPTION

1.2. Situation et composition d'ensemble : situé au milieu de l'alignement Ouest de la place, dominant par sa hauteur les édifices mitoyens.

3. Matériaux : gros oeuvre en grand appareil régulier en pierre de taille de granite, toiture en ardoise.

Décor :-appuis moulurés des fenêtres du 1er étage,  
-corniche en quart de rond à modillons saillants,  
-lucarne à fronton semi-circulaire coiffé d'amortissements.

4. Structure : édifice de plan massé.

5. Élévation (intérieures et extérieures) : élévation principale Est ordonnancée à deux étages et comble simple.

6. Couvertures : toit à longs pans, pignons découverts à crossettes.

7. Distribution intérieure (cf. plan au sol (pl. 1))

III- CONCLUSIONS

Edifice comparable à la maison (8) mitoyenne à l'exception d'un niveau supplémentaire. Modification des ouvertures Sud du rez-de-chaussée. Par ailleurs, cet édifice de référence, daté 1669, constitue un élément architectural majeur de l'ensemble de la place.

IV- DOCUMENTATION /V- ANNEXES /Table des planches

Pl. I - Plan au sol ..... 78.29.956N

Table des Figures

Fig. 1 - Vue d'ensemble de la façade Est; ; ; ; ; ; ..... 71.29.77 V  
 Fig. 2 - Détail de la corniche et de la lucarne, façade E. 71.29.78 V  
 Fig. 3 - Départ de l'escalier à vis ..... 71.29.79 V  
 Fig. 4 - Porte sur le palier du 2ème étage ..... 71.29.84 V  
 Fig. 5 - Revers des marches de l'escalier à vis..... 71.29.80 V  
 Fig. 6 - Rez-de-chaussée, cheminée ..... 71.29.81 V  
 Fig. 7 - Deuxième étage : cheminée ..... 71.29.83 V  
 Fig. 8 -,Premier étage : cheminée contre le mur Sud..... 71.29.82 V

LOCRONAN 29

Place de l'Eglise




Maison (9)

Plan au sol

Cliché DAGORN

78.29.956N

Pl. 1



LOCRONAN 29

Place de l'église

Maison (9)

Vue d'ensemble de la façade Est

Cliché ARTUR

71.29.77 V

Fig. 1



LOCRONAN 29

Place de l'église

Maison (9)

Détail de la corniche et de la  
lucarne sur la façade Est

Cliché ARTUR

71.29.78 V

Fig. 2



LOCRONAN 29

Place de l'église


Maison (9)

Départ de l'escalier à vis

Cliché ARTUR

71.29.79 V

Fig. 3



LOCRONAN 29

Place de l'église


Maison (9)

Porte sur le palier du 2ème étage

Cliché ARTUR

71.29.84 V

Fig. 4



LOCRONAN 29

Place de l'église


Maison (9)

Revers des marches de l'escalier à vis

Cliché ARTUR

71.29.80 V

Fig. 5



LOCRONAN 29

Place de l'église

Maison (9)

Rez-de-chaussée : cheminée

Cliché ARTUR

71.29.81 V

Fig. 6



LOCRONAN 29

Place de l'église


Maison (9)

Deuxième étage : cheminée

Cliché ARTUR

71.29.83 V

Fig. 7



LOCRONAN 29

Place de l'église

Maison (9)

Premier étage : cheminée contre le mur Sud

Cliché ARTUR

71.29.82 V

Fig. 8

