

29

LOCRONAN

n° département

commune

ROSARGUEN

lieu-dit

adresse

Châteaulin

arrondissement

Châteaulin

canton

Maison

édifice ou ensemble contenant

35.01 C

matricule

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

1A00005224

Coordonnées. Lambert :

2

$y = 364,64$

$x = 112,24$

XE =

YS =

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1958

section : D

parcelle : 139

Propriété :

Destination actuelle :

Protection :

État de conservation :

Établi en

1969

par

Revu en

1976

par

Douard

I- HISTORIQUE

- 1840 - dates relevées (étable)
1870 - inscriptions (cf. fig. 3 - fig. 4).

II- DESCRIPTION

1.2 Situation et composition d'ensemble : logis entouré de dépendances agricoles, jardin.

3. Matériaux.

. Logis : gros-oeuvre en moellons enduits, encadrement des baies en granite, toiture en ardoise.

. Etables : alignement de trois unités, gros-oeuvre en pierre de taille de granite, toiture en ardoise.

4. Structure : plans rectangulaires simples.

5. Elévations

. Logis : un étage carré, élévation Ouest à trois travées.

. Etables : sans étage, comble simple.

6. Couvertures : toits à longs pans.


7. Distribution intérieure : /

III- CONCLUSIONS /IV - DOCUMENTATION /V- ANNEXES /

Pl. I - Extrait cadastral

Fig. 1- Logis, élévation Ouest..... 72.29.1200 V
Fig. 2- Etables 72.29.1201 V
Fig. 3- Inscription 72.29.1203 V
Fig. 4- Inscription (1840) 72.29.1202 V

29 LOCRONAN



Section D

1958
échelle 1/2000

ROSARGUEN - MAISON

Vue d'ensemble de la façade Ouest

Cliché ARTUR

72.29.1200 V

Fig. 1




ROSARGUEN - DEPENDANCES

Vue d'ensemble de l'alignement

Cliché ARTUR

72.29.1201 V

Fig. 2



ROSARGUEN - DEPENDANCES

Inscription sur le linteau d'une
fenêtre.

Cliché ARTUR

72.29.1203 V

Fig. 3



ROSARGUEN - DEPENDANCES

Inscription sur le linteau d'une fenêtre

Cliché ARTUR

72.29.1202 V

Fig. 4

