

n° département

commune

ROUANTELEZ

lieu-dit

adresse

Châteaulin

Châteaulin

arrondissement

canton

"Maison-Ferme"

35.01 C

édifice ou ensemble contenant

dénomination et titre de l'œuvre

A00005249

Coordonnées. Lambert : 2 x = 124, 28 y = 374, 68

XE = YS =

Cadastre année : section : parcelle :
 année : 1933 section : A 3 parcelle : 548

Propriété : privée

Destination actuelle :

Protection :

État de conservation : bon.

Établi en 8.1968 par Julien/Mosser

Revu en 7.1978 par Douard

I- HISTORIQUE - 1781 (porte la date) - Inscription : cf. Fig. 2.

Le cadran solaire sur la souche de cheminée Est porte la même date.

II- DESCRIPTION

- Situation et composition d'ensemble: dans un écart composé de deux logis et de dépendances agricoles (cf. Pl. I extrait cadastral).
- Matériaux : gros-œuvre en moellons de schiste sombre interrompu par trois bandes horizontales en pierres de taille de grès clair à effet décoratif; encadrement des baies en granite; toiture ardoise.
- Structure : plan rectangulaire simple, appentis au Nord.
- Élévations : élévation principale (Sud) à trois travées.
- Couverture : toit à longs pans.
- Distribution intérieure : cf. croquis pl. II.
- Charpente : trois fermes à entrain retroussé.

III- CONCLUSIONS


A l'exception de la fenêtre Ouest de l'étage, la façade n'a pas été transformée.

Pl. I Extrait cadastral.

Pl. II Plan au sol/croquis de la charpente.

Fig. 1 Elévation Sud, vue générale cliché n° 70.29.1076 X


- 2 Inscription - 70.29.1075 X



29 SAINT-COULITZ

- ROUANTELEZ -

Plan au sol (croquis) état en 1968



SAINT-COULITZ 29


ROUANTELEZ - MAISON

Vue d'ensemble de la façade Sud

Cliché SAMSON

70.29.1076 X

Fig. 1



ROUANTELEZ - MAISON

Inscription sur le linteau au centre de
la façade Sud

Cliché SAMSON

70.29.1075 X

Fig. 2

