

n° département

commune

KERBIGUET

lieu-dit

adresse

Châteaulin

Châteaulin

arrondissement

canton

Maison/Ferme

35.01 C

édifice ou ensemble contenant

dénomination et titre de l'œuvre

1A00005272

Coordonnées. Lambert : 2 x = 117, 06 y = 372, 28

XE = YS =

Cadastre année : section : parcelle :
 année : 1958 section : K 6 parcelle : 596

Propriété : privée.

Destination actuelle :

Protection :

État de conservation : bon.

Établi en 8.1968 par Jullian/Loer

Revu en 6.1978 par Douard

Table des planches

Pl. I Extrait cadastral.

Pl.II Plan d'ensemble et relevé des inscriptions.

Table des figures

Fig. 1 Logis, élévation Sud.....	cliché n°	70.29.1900 X
- 2 - appareillage et corniche.....	-	70.29.1910 X
- 3 Vue d'ensemble de la cour (Sud-Est).....	-	70.29.1904 X
- 4 Grange, pignon Est.....	-	70.29.1719 X
- 5 Etable, élévation Ouest	-	70.29.1902 X
- 6 Puits	-	70.29.1905 X
- 7 - détail de la margelle.....	-	70.29.1906 X

I- HISTORIQUE

1795, 1816, 1818, 1821, 1887 (porte les dates).

II- DESCRIPTION

- Composition d'ensemble : (cf. pl. II). Logis (1), granges (2, 3), puits (4), étable (5). Se groupant autour d'une cour aspectée au Sud.

- Logis
- Matériaux : gros-oeuvre en pierre de taille de granite en alternance avec des bandes en pierre de taille de schiste à effet décoratif. Toiture ardoise.
 - Structure : plan allongé simple, un étage carré et comble simple.
 - Elévation : à trois travées.
 - Couverture : toit à longs pans.

Grange (n°2)

- Matériaux : moellons de granite, toiture ardoise.
- Structure : plan allongé simple, accès par le pignon Est (porte charretière au rez-de-chaussée) et porte haute donnant accès au grenier (échelle de grenier).
- Couverture : toit à longs pans.

- Etable
- Matériaux : pierre de taille de granite et de schiste en alternance. Toiture ardoise.
 - Structure : plan rectangulaire simple. Partie gauche, étable - partie droite, garage de charettes.
 - Elévation : rez-de-chaussée et comble simple.
 - Couverture : toit à longspans.

Puits

- Matériau : granite appareillé.
- Structure : circulaire sans superstructure. Base et margelles moulurées.

Porte la date de 1818.

III- CONCLUSION


Ce grand appareil mural a été entièrement construit, puis agrandi, par une seule famille entre 1795 et 1821.

29 Plouodiern


Kerbiguat K6

1958

2000



KERBIGUET

Plan d'ensembleInscriptions:1) Logis

FP: IOSEPH LHELGOVARLCH ET IEAN
NE · BRELLIVET ET JOSEPH · LHELGO
VARLCH · ET MARIE · MAUG · VEN · 1850

a) deux linteaux datés : 1887, 1795.
Inscription linteau de la porte d'accès:

FP: IOSEPH HERGOVARL
H JEANNE BRELLIVET

3) Grang : linteau date 1821

Inscription fenêtre gauche:

FP IOSEPH LHELGOVAR
LCH : IOSEPH LHELGO
VARLCH MARIE MAUGVEN

KERBIGUET

Vue d'ensemble de l'alignement orienté
au Sud-Ouest

Cliché LE DOARE

70.29.1900 X

Fig. 1



KERBIGUET

Maison (1816) - détails sur la façade
Sud : appareillage, corniche, souche de
cheminée

Cliché LE DOARE

70.29.1910 X

Fig. 2



KERBIGUET

Vue d'ensemble de la cour, prise du Sud-
Est

Cliché LE DOARE

70.29.1904 X

Fig. 3




KERBIGUET

Grange au Sud-Ouest - vue d'ensemble du
pignon Est

Cliché ARTUR

70.29.1719 X

Fig. 4



KERBIGUET

Etable à l'Est - vue d'ensemble de la
façade Ouest

Cliché LE DOARE

70.29.1902 X

Fig. 5



KERBIGUET

Puits - vue d'ensemble

Cliché LE DOARE

70.29.1905 X

Fig. 6



KERBIGUET

Puits - détail de l'inscription

Cliché LE DOARE

70.29.1906 X

Fig. 7

