

29

n° département

PLOMODIERN
commune

QUILLIVOGAN

lieu-dit

adresse

Châteaulin

arrondissement

Châteaulin

canton

Maison-Ferme

édifice ou ensemble contenant

35.01 C

dénomination et titre de l'œuvre

1A0005274

Coordonnées. Lambert : 2 X = 117,48 Y = 372,45

XE = YS =

Cadastre année : section : parcelle :
 année : 1958 section : K 5 parcelle : 448

Propriété :

Destination actuelle :

Protection :

État de conservation :

Établi en 1968 par Jullien - Loyer

Revu en 1978 par Douard

I- HISTORIQUE

1786 (logis).
 1835 (remise).

II- DESCRIPTIONComposition d'ensemble : logis et dépendances agricoles.Matériaux : gros-œuvre en pierre de taille de granite et schiste en bandes alternées (logis); moellons de schiste et de granite (remises); toiture en ardoise.Structure : logis de plan rectangulaire, un étage avec comble simple. Remise sans étage et sans comble.Élévation : élévation principale à trois travées.Toiture : toit à longs pans.Puits

Fin 18ème siècle.

Matériau : granite appareillé.Structure : circulaire.

Décor de moulures.

III- CONCLUSION : ferme traditionnelle; exécution et mise en oeuvre très soignées.

Pl. I - Extrait cadastral.


Fig. 1 Vue de situation cliché n° 70.29.1726 X

- 2 Logis, élévation Sud-Ouest - 70.29.1911 X
- 3 Logis, porte centrale.... - 70.29.1728 X
- 4 Appareil et mise en oeuvre - 70.29.1918 X
- 5 Puits - 70.29.1914 X

Pomodiern (29)

Quilivogan K5

1958 $\frac{1}{2000}$



QUILLIVOGAN - MAISON

Vue de situation prise du Sud-Est

Cliché ARTUR

70.29.1726 X

Fig. 1



PLOMODIERN 29

QUILLIVOGAN - MAISON

Vue d'ensemble de la façade Sud-Ouest

Cliché LE DOARE

70.29.1911 X

Fig. 2



QUILLIVOGAN - MAISON

Porte centrale de la façade Sud-Ouest

Cliché ARTUR

70.29.1728 X

Fig. 3



PLOMODIERN · 29

QUILLIVOGAN - MAISON

Appareil et mise en oeuvre

Cliché LE DOARE

70.29.1918 X

Fig. 4



PLOMODIERN 29

QUILLIVOGAN - MAISON

Puits - vue d'ensemble

Cliché LE DOARE

70.29.1914 X

Fig. 5

