

29

PLOMODIERN

n° département

commune

Saint-Sébastien

lieu-dit

adresse

Châteaulin

arrondissement

Châteaulin

canton

Eglise dite chapelle Saint-Sébastien

édifice ou ensemble contenant

33.04

matricule

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

1A0005283

Coordonnées. Lambert :

2

X = 108,49

Y = 372,69

XE =

YS =

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1958

section : A 5

parcelle : 527

Propriété : commune

Destination actuelle :

Protection :

État de conservation :

Établi en 1968 par Jullien-Mosser

Revu en 1977 par Ducouret

I- HISTORIQUE

1. EDIFICE ANTERIEUR /
2. CONTEXTE HISTORIQUE /
3. CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

Une campagne de construction datée 1573 par une inscription (bras Sud du transept). Remaniement de la façade occidentale en 1629 (inscription sur le rampant Sud).

Sacristie construite en 1870.

L'écu armorié du maître-autel provient de la fontaine de la chapelle : il porte "de sable au sautoir d'argent, accompagné de quatre fleurs de lys de même". Armes de Lanvilliau, seigneurs dudit lieu en Plomodiern.

4. DEGRADATIONS - RESTAURATIONS - RECONSTRUCTIONS -

Clocher restauré en 1773 (inscription sur la traverse Sud de l'étage de cloche.)

## II- DESCRIPTION

### 1. SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

Isolée, en bordure de chemin, environnement de champs ouverts, mer visible à 1 km Ouest.

Fontaine à 50 m Sud-Ouest.

Au Sud, vestiges d'une croix.

### 2. MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

Granite, grès et schiste. Petit appareil mixte de grès et schiste; granite en grand appareil réglé en façade occidentale (pignon et clocher) de même que les rampants des pignons, encadrements des baies, contreforts (sauf contreforts Nord en schiste et grès); à l'intérieur niches et consoles sont en granite. Absence de revêtement. Sol en ciment.

## CHAPELLE

### 3. PARTI GENERAL - PLAN - COUPES - ELEVATIONS INTERIEURES

(cf. relevé graphique : plan).

Chapelle de plan en équerre (unique bras de transept au Sud), à deux vaisseaux uniques se recoupant à même hauteur, chœur peu saillant, chœur liturgique en avancée sur la croisée du transept; mur-pignon occidental épais à clocher; sacristie en hors-oeuvre dans l'angle Sud-Est; couverture en charpente lambrissée en berceau.

. Elevations intérieures.

Nef, mur Ouest ouvert d'une porte en arc plein cintre, accostée de deux consoles engagées, niche à gauche rectangulaire à linteau mouluré en accolade et traverse. Mur Sud aveugle, une porte rectangulaire avec bénitier engagé. Mur Nord ajouré d'une fenêtre en arc plein cintre (moderne), trace de reprise verticale au droit du mur Ouest du bras Sud du transept, niche en arc plein cintre abritant une statue.

Chœur, mur Est ajouré d'une fenêtre en arc brisé à remplage (3 lancettes trilobées et trois lobes trilobés), autel indépendant au milieu du chœur liturgique, avec remploi d'un blason et inscription : MOGUIN. Au mur Sud du chœur, une niche en arc brisé, trilobée, moulurée d'un tore.

Bras Sud du transept, mur Ouest aveugle ouvert d'une porte à arc en segment, console à gauche; mur-pignon Sud ajouré d'une fenêtre en arc brisé à remplage (trois lancettes et trois lobes); mur Est aveugle, une porte ouvre sur la sacristie, accostée de deux consoles.

### 4. ELEVATIONS EXTERIEURES

. Façade occidentale. Mur-pignon à clocher; contreforts diagonaux sur les angles Nord-Ouest et Sud-Ouest; porte en arc plein cintre mouluré de deux cavets et archivolte en plein cintre retombant sur deux écus; clocher au nu du mur, souche cubique, chambre de cloches ajourée sur ses quatre faces d'une baie à linteau sur corbelets (traverse au Nord et au Sud) flèche octogonale cantonnée sur les angles de pinacles, sur les faces cardinales de gâbles ajourés. Reprise horizontale au niveau de la base des rampants : la partie inférieure est en appareil irrégulier de grès et de schiste, le pignon est en grand appareil réglé de granite, rampants assisés; le rampant Nord porte un escalier droit donnant accès au clocher; le rampant Sud porte une inscription : LOVYS BVZEN I629. Inscription sur la traverse Sud du clocher : I773.

. Façade Sud. Nef aveugle; un contrefort droit; une porte à droite à linteau mouluré en accolade sous une archivolte également en accolade, pilastres latéraux amortis de pinacles. Bras du transept, mur Ouest aveugle, une porte à arc en anse de panier mouluré, sur l'arc seul; mur-pignon Sud ajouré d'une fenêtre (cf. Elév. Int.); contreforts diagonaux à empattement sur les angles Sud-Est et Sud-Ouest, rampants découverts à crochets, crossettes sculptées. Reprise dans l'appareil comme en façade occidentale; au pignon, inscription :

V. Y. TRETQVT

FA. EN LAN I573

. Façade Nord. Deux contreforts droits, une fenêtre moderne.

. Façade Est. Mur-pignon ajouré d'une fenêtre (cf. Elév. Int.), rampants découverts assisés et sommés d'une croix. A gauche, sacristie, de plan rectangulaire, aveugle à l'Est. Une fenêtre au Sud à linteau daté 1870.

#### 5. COMBLES ET COUVERTURES

Toit à deux versants sur les deux vaisseaux, se recoupant à même hauteur; la sacristie est couverte par le prolongement du versant Est du toit du bras de transept. Couverture en ardoise. Charpente lambrissée en berceau, invisible.

#### 6. DISTRIBUTION INTERIEURE

Sacristie de plan rectangulaire, pièce unique, desservie par une porte ouvrant sur le bras de transept, fenêtre au Sud, sol moderne en dalles d'ardoise, murs enduits, lambris de couverture en berceau.

#### FONTAINE

Située à 50m au Sud-Ouest de la chapelle.

Matériaux : granite, pierre de taille.

Bassin rectangulaire limité par deux dalles dressées latérales et par un mur de fond, mur-pignon avec arcature aveugle en plein cintre de même largeur que le bassin; sous l'arcature console et dais; absence de statue. Au tympan écu armorié déplacé dans la chapelle (maître-autel).

Datation : 17ème siècle ?.

#### CROIX

Vestiges d'une croix dont il ne reste que le socle. Deuxième moitié 16ème siècle.

III- NOTE DE SYNTHESE

Edifice construit en une seule campagne datée par une inscription de 1573, remanié ensuite. La reprise du mur gouttereau Nord indique qu'il existait un second bras de transept; la chapelle originelle avait donc un plan en croix latine.

Remaniement de la façade occidentale, daté 1629 par une inscription, partie supérieure du pignon et clocher. Restauration du clocher en 1773 (inscription).

IV- DOCUMENTATION

- POTIER DE COURCY. Nobiliaire et Armorial de Bretagne, Mayenne 1970, t. II, p. 158.
- COUFFON - LE BARS. Répertoire des Eglises et Chapelles du diocèse de Quimper et du Léon. Saint Brieuc. 1959 p. 274.

Table des planches

Pl. I- Plan 78.29.895 N

Table des FiguresCHAPELLE

Fig. 1-	Vue de situation Nord	70.29.461 V
- 2-	Façade occidentale, vue générale	70.29.452 V
- 3-	- - - détail inscription	70.29.459 V
- 4-	Façade Sud, vue générale Sud-Ouest	70.29.455 V
- 5-	- - partie occidentale et clocher	70.29.453 V
- 6-	- - portes, nef et bras Sud	70.29.456 V
- 7-	- - bras du transept	70.29.454 V
- 8-	- - détail crossette du bras de transept	70.29.457 V
- 9-	Façade Nord; vue générale	70.29.450 V
- 10-	- - partie Ouest et clocher	70.29.460 V
- 11-	Façade Est, vue générale	70.29.451 V
- 12-	Nef, vue générale vers l'Ouest	70.29.463 V
- 13-	Nef, mur Ouest, détail niche	70.29.465 V
- 14-	Nef, vue générale vers l'Est	70.29.462 V
- 15-	Bras Sud du transept	70.29.464 V
- 16-	Choeur, détail écu remployé (autel)	70.29.466 V

FONTAINE

Fig. 17- Vue générale 70.29.545 X

CROIX

Fig. 18- Socle 70.29.458 V

CHAPELLE

Fig. 1-	Christ en croix	70.29.654 X
- 2-	- - détail buste	70.29.655 X
Fig. 1-	Statue du Christ	70.29.648 X
- 2-	- -	70.29.649 X
- 3-	- -	70.29.650 X
- 4-	- -	70.29.651 X
Fig. 1-	Statue de saint Sébastien, vue de face	70.29.543 X
- 2-	- - - vue de 3/4 droite	70.29.544 X
Fig. 1-	Statue d'évêque (1)	70.29.653 X
- 1-	- d'évêque (2)	70.29.652 X

ORFEVRENERIE

Fig. 1- Calice et patène 71.29.204 Z

PLOMODIERN 29


CHAPELLE SAINT SEBASTIEN

Plan

Cliché DAGORN

78.29.895N

Pl. I




CHAPELLE SAINT-SEBASTIEN

Vue de situation prise du Nord

Cliché DAGORN

70.29.461 V

Fig. 1



CHAPELLE SAINT-SEBASTIEN

Vue générale prise du Nord-Ouest

Cliché DAGORN

70.29.452 V

Fig. 2




CHAPELLE SAINT-SEBASTIEN

Inscription (façade Ouest, rampant Sud)

Cliché DAGORN

70.29.459 V

Fig. 3



CHAPELLE SAINT-SEBASTIEN

Vue générale de la façade Sud prise  
du Sud-Ouest

Cliché DAGORN

70.29.455 V

Fig. 4



CHAPELLE SAINT-SEBASTIEN

Clocher, vue prise du Sud-Est

Cliché DAGORN

70.29.453 V

Fig. 5




CHAPELLE SAINT-SEBASTIEN

Porte Sud de la nef, et porte Ouest du  
transept, bras Sud

Cliché DAGORN

70.29.456 V

Fig. 6




CHAPELLE SAINT-SEBASTIEN

Transept, bras Sud - vue prise du Sud-Oue

Cliché DAGORN

70.29.454 V

Fig. 7




CHAPELLE SAINT-SEBASTIEN

Crossette (pignon Ouest, rampant Nord)

Cliché DAGORN

70.29.457 V

Fig. 8




CHAPELLE SAINT-SEBASTIEN

Vue générale prise du Nord-Est

Cliché DAGORN

70.29.450 V

Fig. 9




CHAPELLE SAINT-SEBASTIEN

Clocher - vue prise du Nord

Cliché DAGORN

70.29.460 V

Fig. 10



CHAPELLE SAINT-SEBASTIEN

Chevet

Cliché DAGORN

70.29.451 V

Fig. 11




CHAPELLE SAINT-SEBASTIEN

Vue générale de la nef prise d'Ouest en Est

Cliché SAMSON

70.29.463 V

Fig. 12



CHAPELLE SAINT-SEBASTIEN

Crédence (mur Ouest)

Cliché SAMSON

70.29.465 V

Fig. 13



CHAPELLE SAINT-SEBASTIEN

Vue générale de la nef prise d'Est en Ouest

Cliché ARTUR

70.29.462 V

Fig. 14




CHAPELLE SAINT-SEBASTIEN

Transept, bras Sud

Cliché SAMSON

70.29.464 V

Fig. 15



CHAPELLE SAINT-SEBASTIEN

Ecu (face Ouest de l'autel)

Cliché DAGORN

70.29.466 V

Fig. 16




CHAPELLE SAINT-SEBASTIEN

Fontaine - vue générale

Cliché SAMSON

70.29.545 X

Fig. 17



CHAPELLE SAINT-SEBASTIEN

Base sculptée

Cliché DAGORN

70.29.458 v

Fig. 18

