

29

PLOEVEN

n° département
KERLAOURET

commune

lieu-dit
Châteaulin

adresse

Châteaulin

arrondissement

canton

Maison/Ferme

35.01 C

édifice ou ensemble contenant

matricule

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

1A00005291

Coordonnées. Lambert :

2

X = 115,80

Y = 370,78

XE =

YS =

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année :

section :

parcelle :

Propriété : privée.

Destination actuelle :

Protection : sans

État de conservation : bon

Établi en 7/1969 par Lacroix/Tugorès

Revu en 7/1978 par Douard

I- HISTORIQUE

1780 (porte la date). Inscription (cf. fig. 2).

II- DESCRIPTION

. Composition d'ensemble : alignement composé de logis construits à différentes époques, aspecté au Sud avec dépendances agricoles (cf. Pl. 1).

Logis (1780)

. Matériaux : gros-oeuvre en grand appareil régulier de granite, corniche moulurée en quart de rond avec denticules, pignons découverts, souches de cheminées appareillées à corniche en doucine et denticules. Toiture ardoise.

. Structure : plan rectangulaire simple.

. Elévations (intérieure et extérieure) : l'élévation Sud était, à l'origine, ordonnancée de trois travées; la baie à gauche a été doublée, une fenêtre a été percée entre la porte et la fenêtre droite du rez-de-chaussée. Un étage carré et comble simple.

. Couvertures : toit à longs pans.

. Distribution intérieure : non vue.





III- CONCLUSION

La taille restreinte des fenêtres et leurs linteaux chanfreinés sont caractéristiques de la première période de ce modèle qui sera suivi tout le long du 19ème siècle.




Pl. 1 - Plan de situation.

Fig. 1- Elévation Sud, vue générale..... cliché n° 70.29.1849 X
- 2- Inscription de linteau..... cliché n° 70.29.1851 X

Plan de situation (état en 1969)



- COUR -



PLOEVEN

29


KERLAOURET - MAISON (1780)

vue d'ensemble de la façade Sud

Cliché LE DOARE

70.29.1849 X

Fig. 1



KERLAOURET - MAISON (1780)

Inscription sur le linteau de la porte
de la façade Sud

Cliché LE DOARE

70.29.1851 X

Fig. 2

