

29
n° département

CAST
commune

COTTORN

lieu-dit

adresse

Châteaulin

arrondissement

Châteaulin

canton

Ferme (A)

édifice ou ensemble contenant

35.01 C

dénomination et titre de l'œuvre

1A00005323

Coordonnées. Lambert : **2** X = 117, **25** Y = **369, 90**

XE = YS =

Cadastré	année :	section :	parcelle :
	année : 1939	section : B 6	parcelle : 1056
			1054

Propriété : privée.

Destination actuelle :

Protection :

État de conservation : assez bon.

Établi en 7.1968 par Boissé/Mosser

Revu en 5.1978 par Douard

I- HISTORIQUE - 1822 (porte la date).

II- DESCRIPTION

Logis Situation : logis et puits (cf. extrait cadastral - pl. I).

Matériaux : gros-oeuvre en pierre de taille de granite. Toiture : ardoise.

Structure : plan rectangulaire simple, un étage carré et comble simple.

Élévation : principale à trois travées.

Couverture : toit à longs pans.

Puits

Situation : dans la cour.

Matériau : granite (mur de margelle et superstructure).

Composition : de forme carrée.

Historique : probablement contemporain au logis (1822).

Pl. I - Plan cadastral.

- | | | | |
|----------|-------------------------|-----------|--------------|
| Fig. 1 - | Élévation Sud | cliché n° | 70.29.1820 X |
| - | 2 - Linteau (1822)..... | - | 70.29.1795 X |
| - | 3 - Puits | - | 70.29.1822 X |

Section B dite du Bourg
Cerny-Semele


1939

1/2000

COTTORN

CAST (29 S)

N



CAST 29

COTTORN - MAISON A

Vue d'ensemble de la façade Sud

Cliché LE DQARE

70.29.1820 X

Fig. 1



CAST 29

COTTORN - MAISON A

Linteau de la porte sur la façade Sud

Cliché LE DOARE

70.29.1795 X

Fig. 2



CAST 29

COTTORN - MAISON A

Puits - vue d'ensemble

Cliché LE DOARE

70.29.1822 X

Fig. 3

