

29 n° département  
 CAST commune  
 COTTORN lieu-dit  
 adresse  
 Châteaulin Châteaulin  
 arrondissement canton  
 Ferme (B) 35.01 C  
 édifice ou ensemble contenant  
 dénomination et titre de l'œuvre  
 1/10000 384

Coordonnées. Lambert : 1 X = 117, 35 Y = 369, 92

XE = YS =

Cadastre année : section : parcelle :  
 année : 1939 section : B 6 parcelle : ~~1056~~ - 1054

Propriété : privée.

Destination actuelle :

Protection :

État de conservation : bon.

Établi en 1968 par Boissé/Mosser

Revu en 1978 par Douard

I- HISTORIQUE

- 1832 (porte la date).
- Inscription (cf. fig. 2).

II- DESCRIPTION

Logis Situation (cf. Extrait de cadastre Ferme A).

Composition d'ensemble : petit logis faisant partie d'un alignement; puits dans la cour.

Matériaux : gros-oeuvre en pierres de taille de granite, toiture ardoise.

Structure : plan rectangulaire simple; rez-de-chaussée et comble à surcroit.

Élévation : ordonnancée.

Couverture : toit à longs pans.

Distribution intérieure : non vue.

Puits Situation : puits commun dans la cour.

Matériaux : margelle : granite; super structure : bois et fer.

Composition : plan carré.

Dimensions : mur de margelle H. 90 cm: super structure : 45 cm.

Historique : probablement 1832.

- Fig. 1 Elévation Sud ..... cliché n° 70.29.1823 X  
 - 2 Inscription du linteau ..... - 70.29.1819 X  
 - 3 Puits ..... - 70.29.1821 X

CAST 29

COTTORN - MAISON B

Vue d'ensemble de la façade Sud

Cliché LE DOARE

70.29.1823 X

Fig. 1



CAST 29

COTTORN - MAISON B

Inscription sur le linteau de la porte,  
façade Sud

Cliché LE DOARE

70.29.1819 X

Fig. 2



CAST 29

COTTORN - MAISON B

Puits - vue d'ensemble

Cliché LE DOARE

70.29.1821 X

Fig. 3

