

29
n° département

CAST
commune

QUILLAVOURIEN
lieu-dit

Châteaulin
arrondissement

Châteaulin
canton

Ferme
édifice ou ensemble contenant

35.01 0

dénomination et titre de l'œuvre

140000532

Coordonnées. Lambert: 2 X = 120, 88 Y = 369, 36
XE = YS =

Cadastre année: section: parcelle:
année: 1939 section: C 5 parcelle: 569

Propriété: privée.

Destination actuelle:

Protection:

État de conservation: assez bon.

Établi en 7.1969 par Boissé-Tugorès

Revu en 5.1978 par Douard

I- HISTORIQUE : 1808 (porte la date).

II- DESCRIPTION :

Composition d'ensemble : faisant partie de l'écart, puits dans la cour.

Matériaux : gros-œuvre en dalles de schiste minces qui alternent avec des pierres de taille de granite. Toiture : ardoise.

Structure : plan rectangulaire.

Elévation : sans étage.

Couverture : toit à longs pans.

Distribution intérieure : cf. croquis.

III- CONCLUSION

La séparation d'origine entre la pièce habitable et l'étable reste parfaitement visible. L'exploitation agricole extrêmement restreinte et le logis sont réunis sous un même volume très rudimentaire.

IV- V- ./.

Pl. I - Extrait cadastral.

Pl. II- Plan au sol (croquis).

Fig. 1 Vue générale élévation Nord cliché 70.29.1813 X

- 2 Détail des ouvertures - 70.29.1814 X

Section C dite de Saint Genite


5^e Seuille 1939

1/1000

QUILLAVOURIEN


East (295)

Maison



- MAISON -
1808

Plan au sol (croquis)
(Etat en 1968)



- 1 - Souche de cheminée détruite.
cheminée à linteau et consoles en bois.

CAST 29

QUILLAVOURIEN - MAISON

Vue d'ensemble de la façade Nord

Cliché LE DOARE

70.29.1813 X

Fig. 1



CAST 29

QUILLAVOURIEN - MAISON B

Ouvertures Est sur la façade Nord

Cliché LE DOARE

70.29.1814 X

Fig. 2

