

n° département

commune

KERGONNEC

lieu-dit

adresse

Châteaulin

Châteaulin

arrondissement

canton

Ancien Manoir

35.01

édifice ou ensemble contenant

dénomination et titre de l'oeuvre

1A00005359

Coordonnées. Lambert : 2 x = 109,52 y = 366,96

XE = YS =

Cadastre année : section : parcelle :

année : section : parcelle :

Propriété : privée

Destination actuelle :

Protection :

État de conservation : bon.

Établi en 1969 par Menou

Revu en 1978 par Douard

I- HISTORIQUE : aucune date relevée.II- DESCRIPTION

- Composition d'ensemble : fait partie d'un hameau constitué de plusieurs édifices.
- Matériaux: gros-oeuvre en moellons de granite, encadrement des baies en granite, toiture en ardoise.
- Structure: plan massé avec appentis ancien au Nord (Fig. 4).
- Elévations: élévation Sud à deux travées.
- Couverture: toit à longs pans, pignons découverts à crossettes.
- Distribution intérieure: (étude de terrain incomplète). Escalier dans oeuvre en vis en granite à marches portant limon tournant à droite. Cheminées partiellement transformées (Fig. 8 et 11). Fenêtre à coussin (étage).

III- CONCLUSION : les types d'ouvertures de l'élévation Sud (porte en anse de panier moulurée, fenêtre à meneau et oculus de réseau), le volume ainsi que le type d'escalier permettent de dater l'édifice de la fin du 16ème siècle. La fenêtre du rez-de-chaussée est probablement le résultat d'une transformation déjà ancienne. La hauteur totale de l'édifice a du être abaissée. La charpente est moderne.

Table des Figures

Fig. 1	Vue de situation prise du Sud-Est .....	cliché n°	70.29.995 V
- 2	Vue de situation prise du Sud-Ouest .....	-	70.29.996 V
- 3	Vue d'ensemble de la façade Sud .....	-	70.29.970 V
- 4	Vue d'ensemble de la façade Nord .....	-	70.29.971 V
- 5	Travée Ouest des ouvertures sur la façade Sud..	-	70.29.972 V
- 6	Couloir d'entrée, départ de l'escalier et communication avec la maison à l'Ouest.....	-	70.29.998 V
- 7	Départ de l'escalier à vis à l'angle N/O de la m.	-	70.29.978 V
- 8	Pièce principale au rez-de-chaussée.....	-	70.29.997 V
- 9	Portes donnant sur le palier du 1er étage .....	-	70.29.973 V
- 10	Pièce principale au 1er étage; vue d'ensemble	-	70.29.977 V
- 11	Cheminée contre le mur Est de la chambre du 1er	-	70.29.974 V
- 12	Détail d'un piédroit de cheminée - - -	-	70.29.975 V
- 13	Embrasement de fenêtre: chambre du 1er étage	-	70.29.976 V

PLONEVEZ-PORZAY 29

KERGONNEC - MAISON MANORIALE

Vue de situation prise du Sud-Est

Cliché ARTUR

70.29.995 V

Fig. 1



KERGONNEC - MAISON MANORIALE

Vue de situation prise du Sud-Ouest

Cliché ARTUR

72.29.996 V

Fig. 2



PLONEVEZ-PORZAY 29

KERGONNEC - MAISON MANORIALE

Vue d'ensemble de la façade Sud

Cliché ARTUR

72.29.970 V

Fig. 3



PLONEVEZ-PORZAY 29


KERGONNEC - MAISON MANORIALE

Vue d'ensemble de la façade Nord

Cliché ARTUR

70.29.971 V

Fig. 4




KERGONNEC - MAISON MANORIALE

Travée Ouest des ouvertures sur la façade  
Sud, 1er et 2ème niveaux

Cliché ARTUR

70.29.972 V

Fig. 5



KERGONNEC - MAISON MANORIALE

Couloir d'entrée, départ de l'escalier et  
communication avec la maison à l'Ouest - vue  
axiale Sud/Nord

Cliché ARTUR

70.29.998 V

Fig. 6



PLONEVEZ-PORZAY 29


KERGONNEC - MAISON MANORIALE

Départ de l'escalier à vis, à l'angle Nord-  
Ouest de la maison

Cliché ARTUR

70.29.978 V

Fig. 7



Pièce principale au rez-de-chaussée - vue  
d'ensemble

Cliché ARTUR

70.29.997 V

Fig. 8



PLONEVEZ-PORZAY 29


KERGONNEC - MAISON MANORIALE

Portes donnant sur le palier du 1er étage

Cliché ARTUR

70.29.973 V

Fig. 9



PLONEVEZ-PORZAY 29

KERGONNEC - MAISON MANORIALE

Pièce principale au 1er étage : vue d'ensembl

Cliché ARTUR

70.29.977 V

Fig. 10



KERGONNEC - MAISON MANORIALE

Cheminée contre le mur Est de la chambre du  
1er étage

Cliché ARTUR

70.29.974 V

Fig. 11



KERGONNEC - MAISON MANORIALE

Détail d'un piédroit de la cheminée contre  
le mur Est de la chambre du 1er étage

Cliché ARTUR

70.29.975 V

Fig. 12



KERGONNEC - MAISON MANORIALE

Ebrasement de la fenêtre Ouest, dans la chambre du 1er étage

Cliché ARTUR

70.29.976 V

Fig. 13

