

n° département

commune

NERGOZ

lieu-dit

adresse

Châteaulin

Châteaulin

arrondissement

canton

"Maison-Ferme"

35.01 C

édifice ou ensemble contenant

dénomination et titre de l'œuvre

1100005367

Coordonnées. Lambert : $x = 110, 10$ $y = 369, 26$

XE = YS =

Cadastre année : section : parcelle :

année : section : parcelle :

Propriété :

Destination actuelle :

Protection :

État de conservation : assez bon.

Établi en 1969 par Groussard

Revu en 1978 par Douard

I- HISTORIQUE : 1789, 1848, 1858.II- DESCRIPTION : alignement composé de trois logis situé à l'intérieur d'un écart.

Maison Ouest (1848) - Matériaux : gros-œuvre en moellons de schiste, encadrement des baies en granite, façade crépie, toiture en tôle ondulée. Corniche à denticules.

- Structure : plan rectangulaire simple.

- Elévations : élévation Sud à trois travées; un étage carré et comble simple.

- Couverture : toit à longs pans.

Maison au centre

- (1789)

- Inscription : F.P. CORENTINE BOUSARD
1789

- Matériaux : gros-œuvre partiellement déjointoyé en moyen appareil de granite, lucarnes en bois, toiture en ardoise.

- Structure : plan rectangulaire simple allongé; la partie gauche était probablement réservée aux bêtes, la partie droite à l'habitation.

- Elévations : élévation sans ordonnance avec comble à surcroit.

- Couverture : toit à longs pans.

Maison Est

(1858)

- Matériaux : gros-œuvre en moellons de granite, façade crépie, encadrement des baies, corniche à denticules et bande soulignant la corniche en granite; toiture en ardoises cimentées.

- Structure : plan rectangulaire.

- Elévations : élévation Sud à deux travées; comble à surcroit.

- Couverture : toit à longs pans.

III- CONCLUSIONS

Ce type de logis alignés est assez rare dans le canton. La maison centrale qui est aussi la plus ancienne a été postérieurement pourvue de deux lucarnes ; en 1848 la maison Ouest, en 1858 la maison Est ont été ajoutées; leurs façades crépies suivent le modèle de l'habitat côtier du 19ème siècle.

35

Table des figures

Fig. 1	Vue d'ensemble de l'alignement	69.29.1609 Z
- 2	Maison Ouest	69.29.1610 Z
- 3	Maison au centre	69.29.1611 Z
- 4	- - - détail du gros-oeuvre	69.29.1612 Z
- 5	Maison Est	69.29.1613 Z
- 6	Maison Est, détail de l'appareillage	69.29.1614 Z

NERGOZ - MAISONS

Vue de situation, prise du Sud-Ouest

Cliché GROUSSARD

69.29.1609 Z

Fig. 1



PLONEVEZ-PORZAY 29

NERGOZ - MAISON à l'Ouest

Vue d'ensemble de la façade Sud

Cliché GROUSSARD

69.29.1610 Z

Fig. 2



PLONEVEZ-PORZAY 29

NERGOZ - MAISON au centre (1789)

Vue d'ensemble de la façade Sud

Cliché GROUSSARD

69.29.1611 Z

Fig. 3



PLONEVEZ-PORZAY 29

NERGOZ - MAISON au centre (1789)

Ouvertures du 1er niveau, sur la façade Sud

Cliché GROUSSARD

69.29.1612 Z

Fig. 4



PLONEVEZ-PORZAY 29

NERGOZ - MAISON à l'Est (1858)

Vue d'ensemble de la façade Sud

Cliché GROUSSARD

69.29.1613 Z

Fig. 5



NERGOZ - MAISON à l'Est (1858)

Détail d'une ouverture du 2^o niveau et de la
corniche

Cliché GROUSSARD

69.29.1614 Z

Fig. 6

