

n° département  
KERLISSIEU

commune

lieu-dit  
MORLAIX

adresse

PLOUZEVEDE

arrondissement

canton

édifice ou ensemble contenant

1ERE FERME

matricule

dénomination et titre de l'oeuvre

matricule

Coordonnées.

LAMBERT1

X = 12680

Y = 12550

Cadaastre

année :

section :

parcelle :

année :

section :

parcelle :

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1971

par

DUCOURET

SITUATION: EN ECART

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: GRANITE,MOELLON 2)COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: EN REZ DE CHAUSSEE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

ESCALIERS: ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER DROIT

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: 17E OU 18E SIECLE

Table des illustrations

Fig. 1. Elévation principale.

83 29 271 Z

Fig. 2. Elévation postérieure.

83 29 278 Z

Fig. 3. Grange.

83 29 272 Z

29 CLEDER Kerlissien  
FERME N 4

FIG.1 Elevation principale

Cl. Le Goff 83 29 271 2



29 CLEDER Kerlissien  
FERME N 4

FIG.2 Elevation posterieure

Cl. Le Goff 83 29 278 Z



29 CLEDER Kerlissien  
FERME N 4

FIG.3 Grange

Cl.Le Goff 83 29 272 Z



n° département

KERLISSIEU

commune

0549

lieu-dit

MORLAIX

adresse

PLOUZEVEDE

arrondissement

canton

édifice ou ensemble contenant

2E FERME

matricule

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Coordonnées.

LAMBERT1

X = 12700

Y = 12557

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année :

section :

parcelle :

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1971

par

DUCOURET

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: PUIITS

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: GRANITE,MOELLON 2)COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: EN REZ DE CHAUSSEE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT

ESCALIERS: ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER DROIT

TYPOLOGIE: DEUX LOGIS JUMELES

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: 19E SIECLE

Table des figures

Cf. voir lère ferme.