

n° département
KERVENEUR

commune

lieu-dit
MORLAIX

adresse

PLOUZEVEDE

arrondissement

canton

édifice ou ensemble contenant

FERME

matricule

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Coordonnées: LAMBERT 1 X = 12167 Y = 12525

Cadastre année : section : parcelle :

 année : section : parcelle :

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1971 par DUCOURET

SITUATION: ISOLE

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANITE, PIERRE DE TAILLE, MOELLON 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: EN REZ DE CHAUSSEE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

SCALIERS: ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER TOURNANT A RETOURS SANS JOUR

TYPOLOGIE: LOGIS ET DEPENDANCE SOUS LE MEME TOIT, KUZH TAOL

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: 18E SIECLE

Table des figures

Fig. 1 vue générale

83.29.252 Z

29 CLEDER Kerveneur
FERME

FIG.1 Elevation Sud

C1.Le Goff 83 29 252 Z

