

n° département
LEZOMY

commune

0553

lieu-dit
MORLAIX

adresse

PLOUZEVEDE

arrondissement

canton

édifice ou ensemble contenant

FERME

matricule

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Coordonnées. LAMBERT 1 X = 12285 Y = 12425

Cadastral année : section : parcelle :

année : section : parcelle :

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection A SIGNALER

État de conservation :

Établi en 1971 par DUCOURET

SITUATION: EN ECART

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANITE, PIERRE DE TAILLE, MOELLON 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: EN REZ DE CHAUSSEE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

ESCALIERS: ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER DROIT

TYPOLOGIE: LOGIS ET DEPENDANCE SOUS LE MEME TOIT, KUZH TAOL

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: 18E SIECLE

Farme Guibaut

Table des figures

Fig. 1 vue générale

83.29.257

29 CLEDER Lézomy
FERME

Fig.1 Elévation principale

Cl. Le Goff 83 29 257 Z

