

n° département  
BRELEVENEZ

commune

lieu-dit  
MORLAIX

adresse

PLOUZEVEDE

arrondissement

canton

édifice ou ensemble contenant

EGLISE DITE CHAPELLE

matricole

dénomination et titre de l'œuvre

matricole

Coordonnées: LAMBERT 1      X = 12410      Y = 12725

Cadastre      année :      section :      parcelle :

                  année :      section :      parcelle :

Propriété : DE LA COMMUNE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation : VESTIGES, MAUVAIS ETAT

Établi en 1971      par DUCOURET

SITUATION: EN ECART

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANITE

STRUCTURE: 1) VAISSEAU

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: 16E SIECLE ?

#### Table des figures

Fig.1. Restes d'arcades      84.29.225 X

29 CLEDER Brelenez  
CHAPELLE

FIG.1 Restes d'arcades

C1. Inv. Artur 84 29 225 X.

