

n° département

LESNARVOR

commune

0773

lieu-dit

QUIMPER

adresse

PLOGASTEL SAINT GERMAIN

canton

arrondissement

édifice ou ensemble contenant

MANOIR

dénomination et titre de l'œuvre

1A.00.00.56.55

Coordonnées.

LAMBERTO

X0 = 10102

XE = 10112

YN = 34864

YS = 34862

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année :

AB

section : 1967

parcelle :

Propriété :

PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

A SIGNALER

État de conservation :

MAUVAIS ETAT

Établi en

1979-80 par Douard

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: COUR, ETABLE, GRANGE, FONTAINE, COLOMBIER, CHAPELLE

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANITE, MOELLON, SCHISTE, PIERRE DE TAILLE 2)
COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: 1 ETAGE CARRE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS

ESCALIERS: ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER DROIT

REPRESENTATION: SCULPTURE; SYMBOLE PROFANE, BLASON; BLASONS NON IDENTIFIES

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: CHAPELLE LIMITE 15E 16E SIECLE DETRUISTE;
PORTAIL D'ENTREE AVEC PORTE CHARRETIERE ET PORTE PIETONNE DETRUIT VERS
1960, A L'ORIGINE ENSEMBLE A COUR FERMEE; PARTIE SUPERIEURE EST DU LOGIS
TRANSFORMEE AU 19E SIECLE; FONTAINE DITE DE SAINT GOURGON

DOCUMENTATION:

LE GUENNEC(L.).- Nos vieux manoirs à légendes(...), manoir de
Lesnarvor, pp. 267-269

Bibliographie : I.G.M.R.A.F. Région Bretagne. Le Manoir en Bretagne (1380-1600). Cahier de l'Inventaire n°28.
Paris : Imprimerie Nationale. Edition 1993, pp. 179, 319.

Table des figures

Pl. 1	plan au sol	81.29.647 P
Pl. 2	coupé	81.29.648 P
Fig.1	vue générale du logis, prise du Sud-Est	81.29.1171X
Fig.2	élévation Sud du manoir	79.29.1169X
Fig.3	détail porte Sud y compris décor supérieur	79.29.1170X
Fig.4	intérieur, rez-de-chaussée : ensemble des 3 portes du mur Nord	79.29.1174X
Fig.5	intérieur, cheminée Est et porte en accolade	79.29.1175X
Fig.6	vue descendante de l'escalier prise du 1er palier et montrant l'arcade	79.29.1176X
Fig.7	détail du plafond de l'escalier pris du 1er palier	.29.1177X
Fig.8	vue générale postérieure prise du Nord-Ouest	79.29.1172X
Fig.9	colombier, vue générale prise de l'Est	79.29.1178X
Fig.10	colombier, détail porte Est avec écu	79.29.1179X
Fig.11	colombier, vue intérieure	79.29.1180X
Fig.12	colombier, vue du plafond voûté	79.29.1181X
Fig.13	fontaine à l'Est du manoir, vue générale Sud	79.29.1173X

29 = PLOVAN


LESNARVOR

Plan au sol

81.29.647 P

Cliché ARTUR

Pl. 1



Plan au sol

29 - PLOVAN



LESNARVOR

Plan au sol

81.29.648 P

Cliché ARTUR

Pl. 2



Coupe selon V-W

29 - PLOVAN

LES NARVOR

Manoir,

vue générale du logis prise du Sud-Est
et montrant le bâtiment couvert en chaume

79.29.1171 X

Cliché LAMBART

Fig.1



29 - PLOVAN

LES NARVOR

Manoir,

élevation Sud

79.29.1169 X

Cliché LAMBART

Fig.2



29 - PLOVAN

LES NARVOR

Manoir,

détail porte Sud y compris décor
supérieur

79.29.1170 X

Cliché LAMBART

Fig.3



29 - PLOVAN

LES NARVOR

Manoir,

intérieur , rez-de-chaussée :

ensemble des 3 portes du mur Nord

79.29.1174 X

Cliché LAMBART

Fig.4



29 - PLOVAN

LES NARVOR

Manoir,

intérieur, cheminée Est et porte
en accolade à côté

79.29.1175 X

Cliché LAMBART

Fig.5



29 - PLOVAN

LES NARVOR

Manoir,

vue descendante de l'escalier prise du
1er palier

79.29.1176 X

Cliché LAMBART

Fig.6



29 - PLOVAN

LES NARVOR


Manoir,

détail du plafond de l'escalier pris
du 1er palier

79.29.1177 X

Cliché LAMBART

Fig.7



29 - PLOVAN

LESNARVOR

Manoir

Elévation Nord

79.29.1172 X

Cliché LAMBART

Fig.8



29 - PLOVAN

LES NARVOR

Colombier,

vue générale prise de l'Est

(côté porte)

79.29.1178 X

Cliché LAMBART

Fig. 9



29 - PLOVAN

LES NARVOR

Colombier,

détail porte Est avec écu

79.29.1179 X

Cliché LAMBART

Fig.10



29 - PLOVAN

LES NARVOR


Colombier,

vue intérieure


79.29.1180 X

Cliché LAMBART

Fig.11



29 - PLOVAN
LES NARVOR
Colombier,
vue du plafond voûté
79.29.1181 X
Cliché LAMBART
Fig.12



29 - PLOVAN

LES NARVOR

Manoir,

Fontaine à l'Est du manoir,

vue générale Sud

79.29.1173 X

Cliché LAMBART

Fig.13

