

29

n° département

POULDREUZIC

commune



PENHORS

lieu-dit

0821

QUIMPER

arrondissement

PLOGASTEL SAINT GERMAIN

canton

édifice ou ensemble contenant

EGLISE DITE CHAPELLE

dénomination et titre de l'oeuvre

NOTRE DAME DE PENHORS

Axe 00.5703

Coordonnées.

LAMBERTO

X = 09732

Y = 34845

Cadaastre

année :

section :

parcelle :

année :

section :

parcelle :

Propriété :

DE LA COMMUNE

Destination actuelle :

Protection

CLASSE M.H. (1963)

État de conservation :

Établi en

1979-80 par DOUARD

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: ENCLOS, CALVAIRE

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: GRANITE, PIERRE DE TAILLE 2)COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: PLAN ALLONGE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, NOUE

REPRESENTATION: SCULPTURE; CRUCIFIXION, SAINT LAURENT, SAINTS NON IDENTIFIES

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: ARCADES 13E SIECLE; RECONSTRUCTION A PARTIR DU 15E SIECLE; CHAPELLES LATERALES 16E SIECLE; CLOCHETON MODERNE; CALVAIRE DATE 1617, INSCRIPTION CALVAIRE: "IACQUE:LE:BER DE KERVIDAN FA 1617" VENDUE LE 26 GERMINAL AN 2 A JEAN LE VIGOUROUX, MAIRE DE POULDREUZIC POUR 6000 LIVRES.

Fig.1. Vue générale Nord-Est	Cl. 81.29.102 X
Fig.2. Vue générale Est	Cl. 81.29.103 X
Fig.3. Vue générale Sud	Cl. 81.29.104 X
Fig.4. Vue générale Nord	Cl. 81.29.105 X
Fig.5. Vue générale Ouest	Cl. 81.29.106 X
Fig.6. Elévation Sud	Cl. 82.29.36 V
Fig.7. Elévation Est, vue générale	Cl. 82.29.37 V
Fig.8. Elévation Sud-Ouest	Cl. 82.29.38 V
Fig.9. Vue générale intérieure	Cl. 82.29.47 V
Fig.10. Charpente du chœur	Cl. 79.29.872 X

29 - POULDREUZIC

CHAPELLE NOTRE-DAME DE PENHORS

Vue générale Nord-Est

81.29.102 X

Cliché ARTUR

Fig.1



29 - POULDREUZIC

CHAPELLE NOTRE-DAME DE PENHORS

Vue générale Est

81.29.103 X

Cliché ARTUR

Fig.2



29 - POULDREUZIC

CHAPELLE NOTRE-DAME DE PENHORS

Vue générale Sud

81.29.104 X

Cliché ARTUR

Fig.3



29 - POULDREUZIC

CHAPELLE NOTRE-DAME DE PENHORS

Vue générale Nord

81.29.105 X

Cliché ARTUR

Fig.4



29 - POULDREUZIC

CHAPELLE NOTRE-DAME DE PENHORS

Vue générale Ouest

81.29.106 X

Cliché ARTUR

Fig.5



29 - POULDREUZIC

CHAPELLE NOTRE-DAME DE PENHORS

Elévation Sud

82.29.36 V

Cliché LAMBART

Fig.6



29 - POULDREUZIC

CHAPELLE NOTRE-DAME DE PENHORS

Elévation Est,

vue générale

82.29.37 V

Cliché LAMBART

Fig. 7



29 - POULDREUZIC
CHAPELLE NOTRE-DAME DE PENHORS
Elévation Sud-Ouest
vue générale
82.29.38 V
Cliché LAMBART
Fig. 8



29 - POULDREUZIC
CHAPELLE NOTRE-DAME DE PENHORS
Vue générale intérieure
82.29.47 V
Cliché ARTUR
Fig.9



29 - POULDREUZIC
CHAPELLE NOTRE-DAME DE PENHORS
Charpente du choeur,
vue générale
79.29.872 X
Cliché ARTUR
Fig.10



29 - POULDREUZIC

CHAPELLE NOTRE-DAME DE PENHORS

Calvaire

Vue générale Est

79.29.875 X

Cliché ARTUR

Fig.



29 - POULDREUZIC

CHAPELLE NOTRE-DAME DE PENHORS


Calvaire,

vue générale Ouest

79.29.876 X

Cliché ARTUR

Fig.



29 - POULDREUZIC

CHAPELLE NOTRE-DAME DE PENHORS

Calvaire,

détail du fût

79.29.874 X

Cliché ARTUR

Fig.

