

29 PLOGOFF 1646
n° département commune
LANDRER
lieu-dit adresse
QUIMPER PONT CROIX
arrondissement canton
édifice ou ensemble contenant
CROIX DE CHEMIN
dénomination et titre de l'œuvre
/1100006.288

Coordonnées. LAMBERTO X = 08004 Y = 36014

Cadastre année : section : parcelle :
année : 1971 section : AW parcelle : 200

Propriété : DE LA COMMUNE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1977-78, 80 par 83 C. TOSCAR

SITUATION: EN ECART

MAIERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANULITE, PIERRE DE TAILLE

DIMENSIONS: H: 480

REPRESENTATION: SCULPTURE; CHRIST EN CROIX, VIERGE A L'ENFANT

TPOLOGIE: CROIX SUR BASE CARREE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: CROIX DATEE 1773; CROISILLON SANS DOUTE
REMONTE EN 1817 INSCRIPTIONS: M PIER/CARN R/MIRE/BM/LORIENT/R(ECTEU)R/DE
PLOGOFF 1773 LAN 12 DE 1817, CROIX DE ST/ANDRE

Table des figures

Pl. I. Extrait cadastral 1971-77	
Doc. 1. Vue générale Ouest (Cl. Le Thomas)	010.V.4646
Fig. 1. Vue générale	79.29.471 XA
Fig. 2. Vue générale	77.29.200 X
Fig. 3. Croisillon et noeud, face Ouest	77.29.201 X
Fig. 4. Croisillon et noeud, face Est	77.29.202 X
Fig. 5. Noeud, face Sud : inscription	77.29.203 X

29 PLOGOFF Landrer

CROIX MONUMENTALE

PL.I. Extrait cadastral 1971-77, section AW

échelle 1/1000e



29 PLOGOFF Landrer
CROIX MONUMENTALE

DOC.1 Vue generale Ouest

C1.Le Thomas 010 4646 V



29 PLOGOFF Landrer
CROIX MONUMENTALE

FIG.1 Vue generale

Cl.Inv.Artur 79 29 471 XA



29 PLOGOFF Landrer
CROIX MONUMENTALE

FIG.2 Vue generale

Cl. Inv. Dagorn 77 29 200 X.



29 PLOGOFF Landrer
CROIX MONUMENTALE

FIG.3 Croisillon et noeud,
Face Ouest
Cl. Inventaire 77 29 201 X.



29 PLOGOFF Landrer
CROIX MONUMENTALE

FIG.4 Croisillon et noeud,
Face Est

Cl.Inv.Dagorn 77 29 202 X.



29 PLOGOFF Landrer
CROIX MONUMENTALE

FIG.5 Noeud, face Sud
inscription
Cl.Inventaire 77 29 203 X.

