

29

n° département

PLOGOFF

commune



PLOGOFF

lieu-dit

adresse

1654

QUIMPER

arrondissement

PONT CROIX

canton

édifice ou ensemble contenant

PRESBYTERE

dénomination et titre de l'œuvre

1A00006296

Coordonnées. LAMBERTO

X = 07852

Y = 36084

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1971

section : AP

parcelle : 159

Propriété : DE LA COMMUNE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1977-78, 80_{pa}A 83

C. TOSKER

SITUATION: EN VILLAGE

PARTIES CONSISTIVANTES: COUR, REMISE

MATÉRIAUX: 1) GROS ŒUVRE: GRANULITE, PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE

SITUATION: 1 ÉTAGE CARRE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

ESCALIERS: ESCALIER ISOLE, ESCALIER DROIT, ESCALIER HORS ŒUVRE, ESCALIER TOURNANT A RETOURS AVEC JOUR

TPOLOGIE: PLAN ALLONGE, TOUR D'ESCALIER POSTERIEURE, LOGIS A DEUX PIECES PAR ÉTAGE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: CHEMINÉE PARTIE OUEST 16E SIECLE, PROVENANT D'UN EDIFICE ANCIEN. FACADE PARTIE EST REFAITE EN 1836, DATE PORTEE; FACADE PARTIE OUEST 2E MOITIE 19E SIECLE, PORTAIL D'ENTREE DETRUIT

IV - DOCUMENTATION

- PERENNES (H.). - Notices sur les paroisses, p. 114

(d'après une note de D. Bernard, c'est Alain Philippe Ligavan recteur de Plogoff de 1727 à 1756 qui aurait fait construire le presbytère en 1752).

Table des figures

Pl.I. Extrait cadastral 1971	
Fig.1. Elévation antérieure	77.29.98 X
Fig.2. Porte Sud, partie Ouest	77.29.101 Z
Fig.3. Vue de situation prise du Nord-Ouest	77.29.99 Z
Fig.4. Elévation Nord	77.29.100 Z
Fig.5. Rez-de-chaussée, mur de refends, côté Ouest	77.29.102 X
Fig.6. Escalier, vue prise de l'étage	77.29.103 X


29 - PLOGOFF

PRESBYTERE

Cadastre 1971

Section AP/échelle 1/1000e

PL. I.



29 PLOGOFF Plogoff
PRESBYTERE

FIG.1 Elevation anterieure

Cl. Inv. Dagorn 77 29 98 X.



29 PLOGOFF Plogoff
PRESBYTERE

FIG.2 Partie Ouest, porte Sud

Cl. Inventaire 77 29 101 Z



29 PLOGOFF Plogoff
PRESBYTERE

FIG.3 Vue de situation
prise du Nord-Ouest
Cl. Inventaire 77 29 99 Z



29 PLOGOFF Plogoff
PRESBYTERE

FIG.4 Elevation Nord

Cl. Inventaire 77 29 100 Z



29 PLOGOFF Plogoff
PRESBYTERE

FIG.5 Rez-de-chaussee,
mur de refends, cote Ouest
Cl. Inv. Dagorn 77 29 102 X.



29 PLOGOFF Plogoff
PRESBYTERE

FIG.6 Escalier, vue prise
de l'etage
Cl. Inv. Dagorn 77 29 103 X.

