2 9		PLOGOFF commune		••••••	. [	
KERGIITOV TZELLA		adresse		16		
QUIMPER arrondissement		PONT	CROIX	canton		
édifice ou ensemble contenant					•••••	
dénomination et titre de l'oeuvre	FERME		<u> </u>		••••••	
denomination et tide de l'Osavie				IADODO 6	303 <u> </u>	
Coordonnées. LAMBERTO	X = 07726		Y = 3608	5		
		<b>,</b>				
Cadastre année :	section:	parcelle :				
année : 1971	section: 3 S	parcelle: 247			/	
Propriété : PRIVEE						
Destination actuelle :		· ·				
Protection A SIGNALER						
État de conservation :						
Établi en 1977-78,80 <sub>pa</sub> A 8	33 C.TOSCER	,				

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: ENCLOS, COUR, GRANGE, ETABLE A CHEVAUX, ETABLE A VACHES, FOUR A PAIN, PORCHERIE, POULAILLER, PUITS

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANULITE, PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE

SIRUCIURE: 1 ETAGE CARRE

ELEVATION: ELEVATION ORDONNANCEE


COUVERIURE: TOIT A LONGS PANS, PISNON DECOUVERT

ESCALIERS: ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER TOURNANT A RETOURS SANS JOUR

TYPOLOGIE: PLAN ALLONGE, TYPE TERNAIRE, LOGIS A DEUX PIECES PAR ETAGE,


CHARPENTE SANS POINCON, PUITS COUVERT EN MACONNERIE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: LOGIS PORTANT LES INSCRIPTIONS: A COUILLANDRE V(EUVE) DU IEAN PERON, NOEL LADAN 1832 MARIE ANNE PERON, JEAN MATTHIEU, NO EL LADAN; PILIERS D'ENTREE DATES 1827; PORCHERIE DATEE 1856; POULAILLER DATE 1856



29 - CANTON DE PONT-CROIX 29 PLOGOFF Kerguidy Izella FERME Plan masse

PL. II (croquis)



TN

4. GRANGE

8. LOGIS (1832)

C . ECURIE

D. ETABLES A VACHES RECENTES CDATE: 1828 EN REMPLOI).

E . FOURNIL

F. PORCHERIE (1856) G. POULAILLER (1856)

Puits

I . N: moderne

K. Piliers d'entrée (1827).

				PLOGO	प्रम		
nº département			***************************************	commune	······································		
				KERGH	IDY-IZEL	Γ. Ά	,
lieu-dit			,	adresse	والمقارات المال المال والمستحاد الميان مناه		
Quimper		***************************************				Pont-	-Croix
arrondissement						canton	
MAISON							
édifice ou ensem	ble contenant					***************************************	
TABLE							61.02
dénomination et	titre de l'œuvre						matricule
				·····	······································		
Emplosomo							
cinplaceme	nt et position dar	ns l'édifice :	au revers	du drustui	11		
Emplaceme	ent et position dar	ns l'édifice :	au revers	du drustui	11		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Propriété :	ent et position dar	ns l'édifice :	au revers	du drustui	11		A Commence of the Commence of
		ns l'édifice :	au revers	du drustui	11		
		ns l'édifice :	au revers	du drustui	11		
Propriété :	Commune			du drustui	11		
Propriété :	Commune /	ns l'édifice : on éta		du drustui	11		
Propriété : Protection : État de con	Commune / servation: b	on éta	ıt	ţ	11		
Propriété :	Commune /			ţ	11		

### I - DESCRIPTION

- = Appellation particulière : table ou banc
- Matériau de structure : granite
- Catégorie technique : taille
- Technique de structure : pierre de taille
- Dimensions: 65 cm; L. 264 cm
- Marques et inscriptions : " 1857 " sculpté en réserve sur le plateau.
- Structure : formé de deux pieds à faces incurvées (concaves) (sauf la face arrière) sur lequel repose une table monolithe.
- Forme : rectangulaire
- Décor : bords de la table moulurés.

### II - HISTORIQUE:

- Lieu de fabrication : fabrication locale
- Datation : 1857
- III- <u>NOTE DE SYNTHESE</u>: Fait partie du réaménagement de la ferme entre 1830 et 1860. Ce type de banc-table est toujours présent derrière le drustuill dans les fermes importantes du Cap.
  - IV- DOCUMENTATION : /

### Table des figures

Pas de fig.

## KERGUIDY IZELLA

### Ferme

# Table des figures

Pl.I.	Extrait cadastral 1971	
Pl.II.	Plan de masse, (croquis)	
Fig.l.	Vue de situation Est	77.29.246 Z
Fig.2.	Vue générale Sud-Ouest	77.29.242 X
Fig.3.	Logis : élévation Sud	77.29.245 Z
Fig.4.	Logis : élévation Sud : porte	77.29.241 Z
Fig.5.	Puits : vue Ouest	77.29.247 X
Fig.6.	Poulailler : vue Ouest	77.29.243 Z
Fig.7.	Porcherie : vue Nord	77.29.244 Z

FIG.1 Vue de situation Est

Cl. Inventaire 77 29 246 Z



FIG.2 Vue generale Sud-Ouest



FIG. 3 Logis, elevation Sud

Cl. Inventaire 77 29 245 Z



FIG.4 Logis, elevation Sud : porte Cl.Inventaire 77 29 241 Z



FIG.5 Puits, vue Ouest

Cl. Inv. Dagorn 77 29 247 X.




FIG.6 Poullailler, vue Ouest

Cl. Inventaire 77 29 243 Z



29 PLOGOFF Kerguidy Izella MANOIR

FIG. 7 Porcherie, vue Nord Cl. Inventaire 77 29 244 Z

