

29

n° département

PRIMELIN

commune

KERHAS BRAS

lieu-dit

adresse

1720

QUIMPER

arrondissement

PONT CROIX

canton

édifice ou ensemble contenant

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

Add 6362

Coordonnées. LAMBERTO

X = 08261

Y = 35878

Cadastré

année :

section :

parcelle :

année : 1972

section : BL

parcelle : 127

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection A SIGNALER

État de conservation :

Établi en 1977-78, 80paA 83

TOS CER

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: COUR, PUIITS, PORCHERIE, GRANGE, ETABLE A CHEVAUX, ETABLE A VACHES, LOGEMENT DE DOMESTIQUES

MATIERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANULITE, PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: 1 ETAGE CARRE

ELEVATION: ELEVATION ORDONNANCEE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

ESCALIERS: ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER TOURNANT A RETOURS SANS JOUR

REPRESENTATION: SCULPTURE, ANGE

TYPOLOGIE: COUR OUVERTE, PLAN ALLONGE, TYPE TERNAIRE VARIANTE, TOUR D'ESCALIER POSTERIEURE, LOGIS A DEUX PIECES PAR ETAGE, CHARPENTE SANS POINCON, PUIITS COUVERT EN MACONNERIE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: ANCIEN LOGIS SANS ETAGE AVEC INSCRIPTION: IAN KREST 1750; LOGIS DATE 1819 ET PORTANT LES INSCRIPTIONS: JOSEPH Y: RIOU 1819, JEAN RIOU, MARIE ANNE KERSAUDY; CRECHE DATEE 1818; PUIITS DATE 1823; PORCHERIE ET LOGEMENT DE DOMESTIQUES, AVEC ETABLE A CHEVAUX ? DATES 1843.

Table des figures

Pl.F. Extrait cadastral 1972

Fig.1. Vue d'ensemble prise du Sud-Ouest	78.29.228 X
Fig.2. Logis 1819, élévation Sud	78.29.229 X
Fig.3. Logis 1819, élévation Sud	78.29.466 XA
Fig.4. Logis 1819, élévation Sud, partie centrale	78.29.233 X
Fig.5. Logis 1819, porte avec inscription	78.29.235 X
Fig.6. Logis 1819, détail de la souche de cheminée	78.29.236 X
Fig.7. Escalier, vue générale	78.29.238 X
Fig.8. Ancien logis 1750, élévation Sud	78.29.231 X
Fig.9. Logis (ou étable à chevaux), 1843, élévation Sud.	78.29.230 X
Fig.10. Logis (ou étable à chevaux), 1843, porte Sud.	78.29.239 X
Fig.11. Grange, élévation Sud	78.29.234 X
Fig.12. Puits 1843, vue Sud-Est	78.29.237 X
Fig.13. Porcherie 1843, vue Nord	78.29.232 X

29 - CANTON DE PONT-CROIX

29 - PRIMELIN


KERHAS BRAS

Ferme

Cadastre 1972

Section BL/échelle 1/1000e

PL. I.



29 PRIMELIN Kerhas Bras
FERME

FIG.1 Vue d'ensemble
prise du Sud-Ouest
Cl. Inv. Dagorn 78 29 228 X.



29 PRIMELIN Kerhas Bras
FERME

FIG.2 Logis 1819, elevation Sud

Cl. Inv. Dagorn 78 29 229 X.



29 PRIMELIN Kerhas Bras
FERME

FIG.3 Logis 1819, elevation Sud

Cl. Inv. Artur 79 29 466 XA



29 PRIMELIN Kerhas Bras
FERME

FIG.4 Logis 1819, elevation Sud
partie centrale
Cl.Inv.Dagorn 78 29 233 X.



29 PRIMELIN Kerhas Bras
FERME

FIG.5 Logis 1819, porte
avec inscription
Cl. Inv. Dagorn 78 29 235 X.



29 PRIMELIN Kerhas Bras
FERME


FIG.6 Logis 1819, detail
de la souche de cheminee
Cl.Inv.Dagorn 78 29 236 X.



29 PRIMELIN Kerhas Bras
FERME

FIG.7 Escalier, vue generale

C1. Inv. Dagorn 78 29 238 X.




29 PRIMELIN Kerhas Bras
FERME

FIG.8 Ancien logis, 1750
elevation Sud
Cl. Inv. Dagorn 78 29 231 X.



29 PRIMELIN Kerhas Bras
FERME

FIG. 9 Logis (ou étable à chevaux), 1843
elevation Sud
Cl. Inv. Dagorn 78 29 230 X.



29 PRIMELIN Kerhas Bras
FERME

FIG. 10 Logis (ou étable à chevaux), 1843
porte Sud
Cl. Inv. Dagorn 78 29 239 X.



29 PRIMELIN Kerhas Bras
FERME

FIG. 11 Grange, elevation Sud


Cl. Inv. Dagorn 78 29 234 X.



29 PRIMELIN Kerhas Bras
FERME

FIG. 12 Puits 1823, vue Sud-Est

Cl. Inv. Dagorn 78 29 237 X.



29 PRIMELIN Kerhas Bras
FERME

FIG. 13 Porcherie 1843,
vue Nord
Cl. Inv. Dagorn 78 29 232 X.

