

29

n° département

PRIMELIN

commune

CROIX DENIS

lieu-dit

adresse

172

QUIMPER

arrondissement

PONT CROIX

canton

édifice ou ensemble contenant

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

1A0006363

Coordonnées. LAMBERTO

X = 08446

Y = 35954

Cadaastre

année :

section :

parcelle :

année : 1972

section : AV

parcelle : 19

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation : MAUVAIS ETAT

Établi en 1977-78, 80^{pa} 83 TOS CER

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: ETABLE, PUIITS

MATÉRIAUX: 1) GROS ŒUVRE: GRANULITE, ENDUIT 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: EN REZ DE CHAUSSEE

ELEVATION: ELEVATION ORDONNANCEE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

ESCALIERS: ESCALIER DANS ŒUVRE, ESCALIER EN EQUERRE

TYPOLOGIE: PLAN ALLONGE, LOGIS A DEUX PIECES PAR ETAGE, CHARPENTE SANS POINCON, PUIITS INTEGRE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: LOGIS AVEC INSCRIPTION: M.D. 1828 M BERVARD

Table des figures

Pl.I. Extrait cadastral 1972

Fig.1. Vue générale Sud

78.29.266 X

Fig.2. Elévation Sud, cadran solaire

78.29.267 X

Fig.3. Escalier

78.29.270 X

Fig.4. Cheminée Est

78.29.268 X

Fig.5. Puits intérieur

78.29.269 X

29 - CANTON DE PONT-CROIX

29 - PRIMELIN

CROAS DENIS


Ferme

Cadastre 1972

Section AV/échelle 1/1000e

PL. I.

CROIX
DENIS



29 PRIMELIN Croix Denis
FERME

FIG.1 Vue generale Sud

Cl. Inv. Dagorn 78 29 266 X.



29 PRIMELIN Croix Denis
FERME

FIG.2 Elevation Sud,
cadran solaire
Cl.Inv.Dagorn 78 29 267 X.



29 PRIMELIN Croix Denis
FERME

FIG.3 Escalier

Cl. Inv. Dagorn 78 29 270 X.



29 PRIMELIN Croix Denis
FERME

FIG.4 Cheminee Est

Cl.Inv.Dagorn 78 29 268 X.



29 PRIMELIN Croix Denis
FERME

FIG.5 Puits interieur

Cl. Inv. Dagorn 78 29 269 X.

