

29

n° département

PRIMELIN

commune

SAINT TUGEN

lieu-dit

1723

QUIMPER

arrondissement

PONT CROIX

canton

édifice ou ensemble contenant

MAISON

dénomination et titre de l'œuvre

1A00006355

Coordonnées. LAMBERTO

X = 08250

Y = 35906

Cadastré

année :

section :

parcelle :

année : 1972

section : AZ

parcelle : 90

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1977-78, 80^{pa}A 83 TOS CER

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: PUIITS

MATIERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANULITE, MOELLON 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: 1 ETAGE CARRE

ELEVATION: ELEVATION ORDONNANCEE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

ESCALIERS: ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER DROIT

TYPOLOGIE: PLAN ALLONGE, TYPE TERNAIRE, PUIITS INTEGRE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: LOGIS PROBABLEMENT 17E SIECLE; REMANIE AU 19E SIECLE; PARTIES HAUTES, DISTRIBUTION INTERIEURE

Table des figures

Pl.I. Extrait cadastral 1972

Fig.1. Vue générale Est

78.29.164 X

Fig.2. Porte Est

78.29.165 X

Fig.3. Elévation Est, fenêtre droite

78.29.166 X

Fig.4. Rez-de-chaussée, escalier

78.29.169 X

Fig.5. Pièce Nord, cheminée

78.29.167 X

Fig.6. Pièce rez-de-chaussée Nord, puits intérieur

78.29.168 X

PL. I.



29 PRIMELIN Saint-Tugen
MAISON n 2

FIG.1 Vue generale Est

Cl. Inv. Dagorn 78 29 164 X.



29 PRIMELIN Saint-Tugen
MAISON n 2

FIG.2 Porte Est

Cl. Inv. Dagorn 78 29 165 X.



29 PRIMELIN Saint-Tugen
MAISON n 2

FIG.3 Elevation Est,
Fenetre droite
Cl. Inv. Dagorn 78 29 166 X.



29 PRIMELIN Saint-Tugen
MAISON n 2

FIG. 4 Rez-de-chaussee, escalier

Cl. Inv. Dagorn 78 29 169 X.



29 PRIMELIN Saint-Tugen
MAISON n 2

FIG.5 Piece Nord, cheminee,

Cl. Inv. Dagorn 78 29 167 X.



29 PRIMELIN Saint-Tugen
MAISON n 2

FIG.6 Piece rez-de-chaussee Nord,
puits interieur
Cl. Inv. Dagorn 78 29 168 X.

