35	SAINT SENOUX	TARRE	D7451 F
n° département PERCHOT	commune		27401
lieu-dit R E D O N	adresse GUICH	EN	
arrondissement		canton	
édifice ou ensemble contenant	DITE CHAPELLE		matricule
dénomination et titre de l'oeuvre	OU SAINT LAURENT)		matricule
Coordonnées. LAMBERT2 X = 2	9180	Y = 33200	
Cadastre année: section:	parcelle :		
année: 1962 section:			
Propriété : DE LA COMMUNE Destination actuelle :			
Protection			
État de conservation :			
Établi en 1967 par			
SIIUAIION: ISOLE			
MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: CHAINE EN PIERRE DE TAILLE	SCHISTE, GRES, APPAREI 2) COUVERTURE: ARDOIS		SANS
SIRUCIURE: PLAN ALLONGE, 1	VAISSEAU		
COUVERTURE: TOIT A LONGS P	ANS		
REPRESENTATION: SCULPTURE;	CHRIST EN CROIX		

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: 17E SIECLE

TABLE DES FIGURES

PI. I	Cadastre 1832	
P1. I	Cadastre 1962	
Fig.	l Vue générale nord-ouest	68.35.355 V
Fig.	Vue générale sud-est	68.35.356 V
Fig.	3 Vue intérieure ouest-est	68.35.358 V
Fig.	4 Vue intérieure est-ouest	68.35.359 V
Fig.	5 Détail de la charpente	68.35.360 V
Fig.	6 Détail du crucifix du pignon est	68.35.357 V
	[1] 전통하다 전 12 전 1	

DESCRIPTION EXTERIEURE

Situation: Dans un bois, à cinquante mêtres au sud du chemin qui va au château de La Molière; un petit chemin y donne accès.

Etat actuel : Entièrement restaurée ; les murs sont très refaits et le toit neuf, de même que le clocheton.

Matériaux : Petit appareil irrégulier de grès et de schiste ; toit en bâtière d'ardoises.

<u>Description</u>: Plan rectangulaire. Primitivement, le toit devait être à coyaux, les pignons ont été réhaussés pour le transformer en bâtière simple.

Côté ouest : Porte axiale en plein cintre ; arc à grands claveaux. Chanfrein droit. Au-dessus de la porte, réemploi de croix de pierre assez grossière.

Au centre, une petite fenêtre à entourage en grès ; bar-

reaux et volets modernes. A l'est, fenêtre identique.

A la limite qui correspond au choeur, on note une différence très nette d'appareil : plus petit et plus irrégu-

lier à l'est.

Côté est (pignon) : aveugle. Dans la partie supérieure, réemploi de Christ sur une croix. La base de la croix est évasée. Le Christ est en haut-relief ; traits à peine marqués ; ouvrage très grossier.

Côté nord : Aveugle. Sur la partie est du toit : clocheton avec toit à quatre pans.

DESCRIPTION INTERIEURE

Plan rectangulaire ; charpente apparente, entre les pannes, torchis blanchi à la chaux. Le choeur est différent : entraits et solives, avec torchis entre les solives.

<u>Côté ouest</u>: Porte rectangulaire. A droite, bénitier engagé dans le mur, percé dans une pierre de calcaire, avec trois renflements.

Côté sud : Porte rectangulaire ; deux fenêtres ébrasées.

Côté est : A la limite des entraits : niche qui abrite une statue.


Côté nord : Aveugle

SOL en petits pavés de terre cuite.

CHARPENTE à ferme. Entraits à arêtes chanfreinées. Arbalètriers pénétrants ; entraits retroussés à poinçons. Pannes pénétrant dans les arbaletriers. Des liens rejoignent la panne faîtière aux poinçons et les entraits retroussés aux arbalètriers. Des petite jambettes relient les arbalétriers aux entraits.

PERCHOT Eglise dite Chapelle NOTRE-DAME (ou SAINT-LAURENT) Pl. I Cadastre 1832 E3 1/2500







SAINT SENOUX 1832 E3 1/2500

PERCHOT Eglise dite Chapelle NOTRE-DAME (ou SAINT-LAURENT)

P1. II Cadastre 1962 E3 1/2500



chapelle du Percho vue générale Nord-Ouest cliché DAGORN 68.35.355. V



chapelle du Percho vue générale Sud-Est cliché DAGORN 68.35.356. V FIG. 2



chapello du Percho vue intérieure Ouest-Est cliché DAGORN 68.35.358. V



chanelle du Percho Vue intérieure Est-Ouest Cliché DAGORN 68.35.359. V



chapelle du Percho Détail de la charcente Cliché DAGORN 68.35.360. V



chapelle du Percho détail du crucifix du pignon Est cliché DAGORN 68.35.357. V

