35 BAIN DE BRETAGNE MOULIN DE POMMENIAC adresse 0.9.3.2 REDON BAIN DE BRETAGNE edifice ou ensemble contenant denomination et titre de l'oeuvre

MOULIN A VENT Coordonnées. LAMBERT2 X = 29730 Y = 31910Cadastre année : section: parcelle: année: 1837 section: JI parcelle: 188 Propriété: PRIVEE estination actuelle: Protection INSCRIT M.H. (1974) État de conservation: MAUVAIS ETAT Établi en 1967 par SITUATION: ISOLE MAIERIAUX: 1) GROS OEUVRE: SCHISTE, GRES, APPAREIL MIXTE, MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: BOIS EN COUVERTURE COUVERIURE: TOIT CONIQUE ESCALIERS: ESCALIER DANS DEUVRE, ESCALIER EN VIS SANS JOUR AISTORIQUE ET CONCLUSIONS: 18E SIECLE Table des figures : FIG. 1 Vue de situation prise du Sud Est 70 35 187 V FIG. 3 Vue generale Sud-Duest FIG. 2 Vue generale prise du chemin d'acces 70 35 188 V 70 35 190 V FIG. 5 Rez-de-chaussee : vue Nord-Sud FIG. 4 Detail : toiture et mecanisme 70 35 192 V 70 35 189 V FIG. 7 Mecanisme et parties hautes FIG. 6 Rez-de-chaussee,

vue de l'escalier 70 35 191 V

vue prise de bas en haut 70 35 193 V

FIG. 3 Vue generale Sud-Ouest

Cl. Inv. Gaudin 70 35 190 V




FIG.4 Detail : toiture et mecanisme Cl.Inv.Gaudin 70 35 189 V



FIG.5 Rez-de-chaussee : vue Nord-Sud

Cl. Inv. Gaudin 70 35 192 V



FIG.6 Rez-de-chaussee, vue de l'escalier Cl. Inv. Gaudin 70 35 191 V



FIG.7 Mecanisme et parties hautes vue prise de bas en haut Cl.Inv.Gaudin 70 35 193 V



### II) - DESCRIPTION

### 1 - SITUATION

Le moulin à vent de Pomméniac est situé au sommet d'une colline (cote 73) entourée à l'Ouest, au Sud et à l'Est par le ruisseau de Pomméniac.

L'accès se fait par un chemin de terre au Sud-Est, à travers des landes d'ajoncs, de genêts et de bruyère, chemin qui prolonge l'avenue du château de Pomméniac.

Du pied du moulin, le regard embrasse un vaste panorama au Sud-Est-Ouest dont les ruines du château (un kilomètre à vol d'oiseau) et les bois de Pomméniac.

### 2 - MATERIAUX

Le schiste gris et noir avec du grès en faible proportion est utilisé en blocage noyé dans un épais mortier pour la construction de la chemise du moulin. Le bois pour les linteaux, le schiste pour les seuils et appuis, constituent les seuls matériaux des ouvertures sans jambages appareillés.

La toiture en poivrière, en très mauvais état est couverte de bardeaux.

# 3 - PARTI GENERAL - PLAN - COUPE - ELEVATIONS INTERIEURES

Circonférence extérieure : 6,85 mètres

H. du mur : 7,95 mètres

D. Total : 5,35 mètres

D. Intérieur : 3,65 mètres.

Le moulin de Pomméniac est un édifice de plan circulaire percé de deux travées axiales à trois niveaux d'ouvertures et coiffé d'un toit en poivrière. Les ailes étaient orientées face aux vents dominants 0 - S.O.; il n'en reste que l'essieu.

Le volume intérieur est subdivisé par deux planchers sur poutres. L'accès au premier étage se fait par un escalier de pierre tournant à 9 marches prises dans le mur ( L. de la marche : 65 centimètres, H. de la contremarche 25 centimètres).

Une échelle devait donner accès au deuxième étage où se trouve encore le mécanisme. Un axe vertical descendant au premier étage actionnait deux roues de fer à dents de bois. Les meules ont disparu.

Seul le rez-de-chaussée devait servir d'habitation, une petite cheminée consistant en une simple niche ( L 63 centimètres, H 80 centimètres, P 45 centimètres) pratiquée dans le mur chauffait la pièce.

## 4 - ELEVATIONS EXTERIEURES

cf "Parti général"

Une petite fenêtre de brique a été ajoutée au Nord Est. Les portes du rez-de-chaussée et les fenêtres des deuxième et troisième étages sont de même type et sensiblement de dimensions égales.

### 5 - PARTIES HAUTES

Toiture en poivrière couverte de bardeaux de bois (très endommagée).

Charpente constituée de deux enrayures (Cf croquis annexes nos 1 et 2). L'enrayure inférieure supporte le mécanisme de totation des ailes.

### III) - NOTE DE SYNTHESE

Le moulin de Pomméniac est avec celui de la "Perrais" en Messac, le seul qui ait gardé ses parties hautes et son mécanisme.

La toiture en poivrière est couverte de bardeaux comme celle du moulin de la Perrais, mais il ne semble pas qu'elle ait été de type pivotant comme cette dernière.

La subdivision du volume intérieur en trois étages est habituelle dans les moulins de la région, de même que les matériaux utilisés et le type d'escalier intérieur.

La régularité des ouvertures disposées en deux travées axiales et la nature des matériaux utilisés pour le mécanisme (roues de métal, dents de bois) permettent de dater le moulin de Pomméniac de la fin du XVIII ème siècle ou du début XIX ème (il est indiqué sur le cadastre de I837)

Il est à noter que le bardeau est un matériau de couverture peu utilisé dans la région de Bain de Bretagne (les Moulins de Pomméniac et de la Perrais en sont les seuls exemples (l), mais que dans d'autres régions du département (pays de Saint Aubin du Cormier), il a été utilisé jusqu'à une époque récente (début du XX ème siècle), son emploi ne peut donc être un élément de datation.

#### V) - ANNEXES

<sup>(1)</sup> Le moulin de Bertaud en Bain de Bretagne était lui aussi couvert de bardeaux. Cf dossier d'Inventaire.

189 187

BAIN DE BRETAGNE


Moulin

.O. 188

Section J 1º1º femble


-1837

1/2.500



Croquis nº 1 : enroyare inférieure et position de l'essien du mécoinisme

P. Boine



P. Boine!

FIG.1 Vue de situation prise du Sud Est Cl.Inv.Gaudin 70 35 187 V



FIG.2 Vue generale prise du chemin d'acces Cl.Inv.Gaudin 70 35 188 V

