

35

n° département

BAIN DE BRETAGNE

commune



BAIN DE BRETAGNE 2 RUE DE RENNES

lieu-dit

adresse

0937

REDON

arrondissement

BAIN DE BRETAGNE

canton

édifice ou ensemble contenant

MAISON

dénomination et titre de l'oeuvre

(Annex 7.7)

Coordonnées.

LAMBERT2

X = 29920

Y = 32365

Cadastré

année :

section :

parcelle :

année : 1971

section : AC

parcelle : 154

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1967

par

SITUATION: EN VILLAGE

MATIERIAUX: 1)GROS OEUVRE: SCHISTE,PIERRE DE TAILLE,ENDUIT PARTIEL 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: 1 ETAGE CARRE

ELEVATION: ELEVATION ORDONNANCEE

OUVERTURE: TOIT A LONGS PANS,CROUPE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: MILIEU 19E SIECLE

Table des figures :

FIG.5 Vue generale Sud-Ouest
71 35 63 V

FIG.6 Porte d'entree
71 35 65 V

FIG.7 Detail de fenetre
71 35 64 V

SITUATION (Cf photos n°5, n°6, n°7)

Maison située à l'angle des rues de Rennes et Saint Nicolas, en retrait par rapport à l'alignement des maisons de la rue Saint Nicolas.

Elle s'appuie au Sud Est contre le pignon du n° 3 rue Saint Nicolas et au Nord Est contre un immeuble de construction plus récente.

MATERIAUX

Murs appareillés en pierres de taille rectangulaires allongées de schiste gris-vert ou crépis.

Ouvertures, chaînages d'angle, bandeaux supérieurs et corniche en tuffeau.

Bandeaux inférieurs en schiste ardoisier

PARTI GENERAL

Vu de la rue, l'édifice semble imposant, de plan sensiblement carré à deux étages sur cave, aux façades particulièrement soignées. Or ce plan carré se trouve réduit de près de la moitié suivant une ligne diagonale, en raison de l'implantation de la maison dans un quartier déjà construit. La façade Nord se résume à une travée d'ouvertures, la façade Est n'existe pas.

ELEVATIONS EXTERIEURES

Les deux façades Ouest et Sud constituent l'essentiel de l'intérêt de l'édifice. Elles sont savamment composées suivant un parti horizontal marqué par deux bandeaux plats délimitant le premier entraxe, deux bandeaux moulurés (dont un à denticules) soulignant le second, une simple moulure divisant le troisième et la corniche.


Les ouvertures rectangulaires sont organisées en trois travées à deux niveaux. Les linteaux sont appareillés en plate-bande et ceux des fenêtres du deuxième niveau surmontés d'un larmier. Au Sud, la travée axiale est ouverte au premier niveau d'une porte (photo n° 6) précédée d'un perron. Son encadrement est mouluré et son linteau surmonté d'un larmier de même type que ceux des fenêtres mais soutenu aux angles par deux consoles en volutes.

Rue St Nicolas


Habitat urbain

D-C


Profil du
troisième bandeau.




Profil de la
corniche



Profil des
larmiers des
fenêtres



Profil de l'encadrement
de la porte d'entrée



35 BAIN DE BRETAGNE Rue de Rennes n 2
MAISON

FIG.5 Vue generale Sud-Ouest


Cl. Inv. Artur 71 35 63 V



35 BAIN DE BRETAGNE Rue de Rennes n 2
MAISON

FIG.6 Porte d'entree

C1. Inv. Artur 71 35 65 V



35 BAIN DE BRETAGNE Rue de Rennes n 2
MAISON

FIG.7 Detail de fenetre

C1. Inv. Artur 71 35 64 V

