

35

n° departement

BAIN DE BRETAGNE

commune



BAIN DE BRETAGNE 4 RUE CAFARELLI

lieu-dit

adresse

0940

REDON

arrondissement

BAIN DE BRETAGNE

canton

edifice ou ensemble contenant

MAISON

dénomination et titre de l'oeuvre

1/1000071,82

Coordonnées. LAMBERT2

X = 29946

Y = 32348

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1971

section : AD

parcelle : 309

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1967

par

**SITUATION: EN VILLAGE**

**MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: SCHISTE, GRANITE, ENDUIT, MOELLON 2) COUVERTURE: ARDOISE**

**SIRUCIURE: 2 ETAGES CARRES**

**ELEVATION: ELEVATION A TRAVEES**

**COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS**

**ESCALIERS: ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER EN VIS SANS JOUR**

**HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: 1ERE MOITIE 19E SIECLE**

Table des figures:

FIG.34 Facade principale  
71.35.84 V

FIG.35 Facade principale  
71.35.83 V

MAISONS

Rue Cafarelli nos 4 et 6

Cf photos nos 34 et 35

Ce sont deux immeubles accolés bordant la place Saint Martin; ils sont tous les deux de même type, seuls quelques éléments les distinguent :

- Le n° 4 comporte 5 travées,
- le n° 6 n'en comporte que 3.

Ce sont trois travées à trois niveaux d'ouvertures.

. Le premier niveau consiste en deux vitrines de boutiques de part et d'autre d'une porte axiale rectangulaire à encadrement de granit harpé,

. au deuxième niveau, des fenêtres rectangulaires hautes à balcon scellé en façade à retours droits, à appui de granit faisant ressauts sur le large bandeau continu également de granit. L'encadrement de ces fenêtres est en tuffeau appareillé régulièrement; il est mouluré à retours avec décrochements latéraux et supérieurs en équerre.

Les appuis des fenêtres de l'immeuble n° 6 ne sont pas un simple ressaut mais ils sont en tuffeau et moulurés.


. au troisième niveau : les fenêtres sont rectangulaires, de mêmes dimensions que celles du deuxième niveau, à mêmes moulurations à retours mais sans décrochements aux angles.

Une corniche supérieure en tuffeau somme les murs.

L'intérieur de ces immeubles ne présente guère d'intérêt; il faut signaler qu'à la porte axiale correspond un couloir distribuant latéralement les boutiques et au fond un escalier en vis, tournant à droite, à noyau évidé et rampe en fer (récente). Cet escalier dessert trois portes sur chaque palier.

Les combles à charpente récente sont divisés en greniers individuels.

La face postérieure ne présente aucun intérêt; les murs sont crépis et les ouvertures sont rectangulaires sans aucun décor



n° 4 Balcon des 2<sup>em</sup> et 3<sup>em</sup> niveaux.

35 BAIN DE BRETAGNE Rue Cafarelli n 4  
MAISON

FIG. 34 Facade principale

Cl. Inv. Artur 71 35 84 V



35 BAIN DE BRETAGNE Rue Cafarelli n 4  
MAISON

FIG 35b Facade principale, vue laterale

Cl.Inv.Artur 71.35.83 V

