35 n° departement	····· · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PANCE		<u>,</u> L
		200 M OUEST	DU VILLAGE		0.9.7
REDON arrondissement			adresse	IN DE BRETAGNE	
édifice ou enseml		MOULIN			······································
dénomination et ti				/ <u>A</u>	
Coordonnées	LAMBERT2	x = 30080		Y = 32810	
Cadastre	année .	section :	parcelle :		

parcelle: 242

Propriété : PRIVEE

année :

estination actuelle :

Protection

État de conservation : VESTIGES , MAUVAIS E TAT

1958

section: AB

Établi en 1967

par

SITUATION: ISOLE

MAIERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRES, SCHISTE, MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE

TAILLE

SIRUCIURE: 1 ETAGE CARRE

HISIORIQUE EL CONCLUSIONS: 19E SIECLE

FIG.1 Vue generale 70 35 1163 V

I - HISTORIQUE

Construction récente (fin XIX ème siècle?)

II- DESCRIPTION

Dimensions:

- * circonférence : 17,90 mètres,
- * D.: 5,70 mètres,
- * D. intérieur : 3 mètres,
- * D. à partir du premier niveau : 2 mètres.

Construction cylindrique à base talutée, à trois étages intérieurs. Appareil petit et moyen de grès armoricain; ouvertures à linteaux de bois, appuis de schiste ardoisier taillé. Les deux fenêtres Est et Ouest sont en arc en segments appareillés. Les murs intérieurs sont crépis.

Ouvertures:

- * rez-de-chaussée : Deux portes Est-Ouest.
- * premier étage : deux fenêtres Nord-Sud.
- * deuxième étage : deux fenêtres Est-Ouest.

Partie supérieure reprise.

Pas de toiture.

Restauration en cours.


III - NOTE DE SYNTHESE . / .

IV - DOCUMENTATION . / .

V - ANNEXE . / .







35 PANCE Pance MOULIN A VENT

FIG. 1 Vue generale

Cl. Inv. Dagorn 70 35 1163 V

Fig. 1

