3 5 nº departement	FLE	CHAIEL commune	
lieu-dit REDON arrondissement	BAIN DE BRETAGNE		
édifice ou ensemble contenant dénomination et titre de l'oeuvre	MAISONS, FERMES		1A 0000 7524
Coordonnées. LAMBERT2	x0 = 29200	ΧE	= 30120
Cadastre année :	YN = 33100 section:	Y S :	= 32440
Propriété : PRIVEE	section:	parcelle :	
Protection			
État de conservation : Établi en 1967 par			

SIAILSIIQUES: ETUDIE:4 REPERE:20 BATI:767

MAIERIAUX: 1) GROS OEUVRE: SCHISTE, GRES, APPAREIL MIXTE 2) COUVERTURE: ARDOISE

HISIORIQUE EI CONCLUSIONS: EDIFICES 16E,17E,18E,19E SIECLES; CHRONOGRAMMES:1552,1665(2 FOIS),1689

٥٢	Pléchatel		
n' département	commune		
Village	adresse		
Redon	Bain de Bretagne canton		
arrondissement			
édifice ou ensemble contenant			
Dossier collectif : habitat urbain repéré dénomination et titre de l'œuvre	matricule		
Emplacement et position dans l'édifice :			
Propriété :			
Protection:			
État de conservation :			
Établi en par			
evu en par			
<u>Table des figures</u> :			
FIG.6 Facade Nord 67 35 70 V	FIG.7 Facade Sud, vue generale 67 35 71 V		
FIG.10 Facade anterieure, partie	FIG. 11 Facade anterieure, partie Est		
Duest 70 35 1238 V	70 35 1239 V		
	FIG.13 Partie Est, rez-de-chaussee		
FIG.12 Facade posterieure 70 35 1240 V	70 35 1241 V		
2			
FIG.14 Premier etage : partie Ouest	FIG.15 Facade Sud		
70 35 1242 V	70 35 1230 V		
FIG.16 Angle Sud-Ouest : tete sculptee 70 35 1233 V	FIG.17 Rez-de-chaussee : cheminee 70 35 1232 V		
sculptee // oo izoo /	4.		
FIG.18 Premier etage, cheminee	FIG.19 Facade Ouest		
70 35 1231 V	70 35 1234 V		
FIG.20 Facade Est 70 35 1235 V	FIG.21 Vue Sud-Est 70 35 1236 V		
•			

Table des figures : (suite)

FIG.22 Face Est, detail fenetre a grille 70 35 1237 V

FIG.25 Facade Sud 70 35 1243 V

FIG. 23 Facade anterieure

70 35 1244 V

FIG. 24 Facade Ouest

70 35 1245 V

FIG. 26 Pierre datee 1560

70 35 1288 X.

FIG. 27 Reste de piedroit de cheminee

70 35 1289 X.

Bourg

MAISONS

Parcellės nos 385 - 386

Cf photos nos 6 et 7

Situation

Maison située dans un alignement de la rue Saint Pierre.

Matériaux

Murs : petit et moyen appareil irrégulier de grès et schiste, grossièrement appareillé localement en lits alternés.

Ouvertures: linteaux de bois ou chambranle de tuffeau (parcelle 385); chambranles de schiste pourpre (parcelle 386).

<u>Plan</u>

Maisons rectangulaires mitoyennes.

Coupe

Rez-de-chaussée, étage et comble.

Elévations extérieures :

Chaque maison est ouverte au Nordd'une porte et d'une fenêtre au premier niveau, d'une fenêtre au deuxième niveau.

- Parcelle 385 : la fenêtre du deuxième niveau a des jambages de tuffeau, harpés, à bossages à chanfrein.
- . Parcelle 386 : la fenêtre du premier niveau est protégée par une grille scellée entre tableaux (quatre barreaux et six traverses).

Parties hautes:

Toits d'ardoise à deux versants, croupe à l'Ouest.

- Parcelle 285 : versants droits à égoût débordant. Souche de cheminée en brique.
- Parcelle 296 : versants à égoût surélevé et débordant, soutenu à l'Ouest par des corbeaux de bois. Souche de cheminée en petit appareil de pierres plates de schiste.

35 PLECHATEL Rue Saint-Pierre MAISONS

FIG.6 Facade Nord

C1. Inv. Artur 67 35 70 V



35 PLECHATEL Rue Saint-Pierre MAISONS

FIG. 7 Facade Sud, vue generale Cl. Inv. Artur 67 35 71 V



Parcelle 226

PIECE A : premier étage.

Le plafonda été arraché, la pièce se trouve actuellement sous comble; une panne faîtière et trois pannes de part et d'autre assurent la stabilité de la toiture (pas de ferme); côté appentis , deux pannes supplémentaires.

Cheminée:

Cheminée à manteau et sommier de bois, raccord à coupe d'onglet.


Console de bois à deux ressauts en quart de rond; piédroits appareillés de grès, à arêtes chanfreinées, griffe d'arrêt supérieure en quart de rond sur arête. Hotte empattée.

Dimensions:

- * H. I,60 mètre,
- * L. I,75 mètre,
- * P. I, IO mètre

Plan du Rez - de- chaussée

35




CH (1): Cheminée affleurée, non saillante; piédroit à arête chamfreinée

(2) : Fenêtre obturée à linteau de bois

A : Sol de terre battue a : 4 fentes solives

B : Sol de terre battue Plafond à solives seules (fort équarissage)

Plan des pièces au ler étage






FIG. 10 Facade anterieure, partie Ouest Cl. Inv. Dagorn 70 35 1238 V



FIG. 11 Facade anterieure, partie Est Cl. Inv. Dagorn 70 35 1239 V





FIG. 12 Facade posterieure


Cl. Inv. Dagorn 70 35 1240 V



35 PLECHATEL Plechatel
MAISON parcelle 226
FIG. 13 Partie Est, rez-de-chaussee
Cl. Inv. Dagorn 70 35 1241 V



35 PLECHATEL Plechatel
MAISON parcelle 226
FIG. 14 Premier etage : partie Ouest
Cl. Inv. Dagorn 70 35 1242 V




35

Cf photos nos I5. I6. I7. I8


Maison située dans un virage de la route départementale nº 84.

Cette habitation fait partie d'un ensemble de bâtiments placés en équerre dont elle occupe l'angle d'une des branches (orientée au Sud). Elle est bordée à l'Ouest d'un mur avec portail, longeant la rue; au Sud de la cour se trouvent des petits bâtiments de communs; elle est prolongée à l'Est par un bâtiment servant actuellement de remise.



......L!angle abattu porte en guise d'arrêt une tête humaine érodée; tête joufflue à bandeau enserrant le front.

La distribution des ouvertures est ancienne, les encadrements et le mur sont recouverts d'un crépi récent.




Plan du Rez-de-chaussée

- cuisine : sol cimenté murs crépis

plafond à une poutre et solives.

poutre : 0.40 m X 0.40 M

Cheminée à manteau et sommier de bois




- chambre : aménagement récent.

plafond à deux poutres et solives

cheminée

35-01




Plan du 1er étage

cheminée Ouest.

cheminée adossée, à manteau et sommier de schiste ardoisé à surface piquetée. Piédroits et consoles de schiste.

L: 1.82 m H. linteau: 0.38 m H. ss linteau: 1.31 m P.int.: 0.50 m P. ext.: 0.70 m



La cheminée, au centre du linteau porte un écu martelé :



Au-dessus du linteau, court une corniche de plâtre, à retours, actuellement recouverte de papier peint.

Cheminée affleurée à manteau et sommier de bois

console de bois, à triple ressaut

piédroit à arêtes chanfreinées, griffe inférieures triangulaire.

Dans le coeur, deux niches carrés

De part de d'autre de la cheminée deux niches rectangulaires.

De chaque côté de la hotte, deux tablettes de plan en quart de rond.

Dimensions : L : 2.30 m

H: 1.70 m P.int.: 0.35 m P.ext.: 0,95 m


Cellier:

Sol de terre battue


Plafond à une poutre et solives.

Les jambages de la porte sont arrondis (passage de tonneaux) La porte d'accès au cellier est précédée d'un escalier de pierre

d'accès à l'étage.



BOURG . MAISON PARCELLE Nº 10



Le comble est divisé en trois parties inégales par une cloison de tèrre et bois qui prolonge le mur de refend Ouest et par le mur de refend Est qui porte une souche de cheminée.

La charpente a été modifiée récemment : chevrons remplacés, pannes déplacées. Seules subsistent les pièces maîtresses.

* Refend Est, cheminée du mur de refend, face Ouest:

Cheminée récente.

* Refend Est, cheminée du mur de refend, face Est:

Cheminée à manteau monolithe de schiste, posée sur un sommier; piédroits monolithes à profil symétrique : un double chanfrein, à griffe d'arrêt supérieur en quart de rond sur angle et griffe triangulaire inférieure.

Dimensions:

- L.: 1,67 mètre,

- H. : 1,I3 mètre,

- P. ext.: 0,60 mètre,)
- P. int.: 0,60 mètre,
Cheminée adossée.

- H. linteau: 0,35 mètre.

Bourg - Maison Parcelle n° 10

Charpente de l'ancienne croupe Est.

La suppression de la croupe Est correspond au raccordement de la toiture avec le pignon du commun.


Panne faitière prolongée lors de la suppression de la croupe.

d'arête.

Etrésillonnement (ompitudinal) de la coupe Est.

Croupe Ouest

Etrésillonnement longitudinal



lien horizontal assemble sur la

panne

FIG. 15 Facade Sud

Cl. Inv. Dagorn 70 35 1230 V



FIG. 16 Angle Sud-Ouest : tete sculptee Cl.Inv.Dagorn 70 35 1233 V




FIG. 17 Rez-de-chaussee : cheminee

Cl. Inv. Dagorn 70 35 1232 V



FIG. 18 Premier etage, cheminee

Cl. Inv. Dagorn 70 35 1231 V



Bourg DEMEURES

Maisons - parcelles 25I, 252, 253, 254.

I)-HISTORIQUE

35

Maison très remaniée : façade des logis Sud crépie, façade du logis Nord refaite (XIX è siècle?), intérieur transformé.

II)- DESCRIPTION

1 - Situation

En retrait de la rue principale du bourg, à l'Est, entre la place de la Poste et la place de l'église.

2 - Matériaux

Murs partiellement crépis; appareil petit et irrégulier de schiste noir. Ouvertures : face antérieure, masquées par le crépi au centre et à droite, à linteau de bois à gauche; face postérieure, jambages de tuffeau, linteaux et appuis de schiste.

3 - Parti général

Cf. photos nos I9, 20, 2I, 22.

Maison formée de trois logis situés dans un alignement, avec aile en retour d'équerre au Nord-Est.

Logis central et Sud à rez-de-chaussée surélévé, sur caves et comble simple. Logis Nord à un étage carré, cave sous l'aile Nord-Est.

Distribution par des portes extérieures (sur la face postérieure pour les logis Sud, sur la face antérieure pour le logis Nord), et un couloir de circulation entre le logis central et le logis Nord. Les deux logis Sud communiquent entre eux. Caves accessibles par des portes extérieures

4 - Elévations extérieures

A) Face antérieure

Logis Sud : grande fenêtre rectangulaire et porte donnant accès à la cave.

Logis central : deux fenêtres identiques, deux portes d'accès aux caves, et porte ouvrant sur le couloir précédée d'un perron.

Logis Nord : deux portes au premier niveau, deux fenêtres au second.

Bourg DEMEURES

Maisons - parcelles 25I, 252, 253, 254.

B) Face postérieure

Logis central et Sud (cf. photo 20): face caractérisée par trois grandes fenêtres disposées à l'identique de la face principale (jambages harpés) et par les deux portes jumelées en arc légèrement échancré, accessible par un large perron refait à une date récente.

Des soupiraux protégés par des grilles éclairent les caves.

Aile Nord-Est (cf. photo 2I) ouverte irrégulièrement de fenêtres à encadrement régulier, de même type que les précédentes mais de taille inférieure. Une porte à l'Est ouvre dans la cave. La fenêtre droite du premier niveau est protégée par une grille (cf. sous-dossier).

5 - Parties hautes

Toits d'ardoises, à deux versants sur les trois logis, à croupe sur l'aile Nord-Est. Egoûts retroussés et débordants, stouenus par des corbeaux de bois.

6 - Distribution intérieure

Le logis Sud conserve dans son mur occidental des latrines de plan semicirculaire à siège de pierre et, prises dans le mur Sud, deux consoles de cheminée en schiste noir.

h.: 32 centimètres.

L.: 2I,5 centimètres.

Le linteau est visible à l'extérieur du bâtiment; il est utilisé comme banc : schiste noir, crossettes. Long. I99 centimètres, Ep. 9 centimètres.

Ont été signalés dans une des caves un linteau de cheminée en bois et un pot de grès intégré dans le mur et servant de cache (pot semblable à ceux trouvés dans le noyau de l'escalier de la maison voisine dite "les portes morlaises") Ces objets n'ont pu être étudiés.

III) - NOTE DE SYNTHESE

Maison construite sans doute au XVIIe siècle (ouvertures, grille, toit à croupe).

35 PLECHATEL Plechatel ECOLE parcelles 251 a 254

FIG. 19 Facade Ouest

Cl. Inv. Dagorn 70 35 1234 V



35 PLECHATEL Plechatel ECOLE parcelles 251 a 254

FIG. 20 Facade Est


C1. Inv. Dagorn 70 35 1235 V



35 PLECHATEL Plechatel ECOLE parcelle 251

FIG. 21 Vue Sud-Est

Cl. Inv. Dagorn 70 35 1236 V



Bourg
DEMEURE (maison, parcelle 251)
GRILLE DE FENETRE

39.02


Grille scellée en façade; extrémités des barreaux et traverses retournées.

Fers ronds ou plats. Fer forgé.

Cinq barreaux et six traverses se pénétrant horizontalement ou verticalement par des noeuds renflés. Trois barreaux terminés en "fer de lance".

Fixation au mur par une tige d'assemblage pénétrant les noeuds renflés des extrémités des traverses et les organes de fixation scellés dans le mur. 35 PLECHATEL Plechatel ECOLE parcelle 251

FIG.22 Face Est, detail fenetre a grille Cl.Inv.Dagorn 70 35 1237 V



MAISON DU BOURG PARCELLE Nº 15

Cf photo nº 25

35

Maison située dans un alignement.

Murs construits irrégulièrement en pierres plates de schiste noir et en moëllons de grès rose ou jaune.

Ouvertures à <u>linteaux de bois</u> échancrés, jambages appareillés en gros blocs de grès blanc ou petites pierres de grès rose.

Intérieurement le sol est en terre battue et les murs en pierres apparentes.

Plan rectangulaire simple; comble à surcroft.

Accès par l'unique porte de la façade, éclairage par une fenêtre à ébrasement intérieur. Ces deux ouvertures ont un linteau intérieur en bois.

L'accès au comble se fait soit par une échelle intérieure, soit par une petite porte au deuxième niveau sur la façade.

Une cheminée est adossée au mur mitoyen Est:


- piédroits maçonnés en saillie de 0,40 mètre.
- consoles, sommiers et linteau en bois,
- hotte maçonnée,
- foyer en dalles de schiste.

L. totale: 1,80 mètre,

H. du linteau au foyer : 1,60 mètre.

Le linteau de la porte d'entrée est daté I80I.

Le vantail de la porte est constitué d'un montant pivotant et de trois traverses qui portent quatre planches fixées par des chevilles de bois à tête saillante en pointe de diamant disposés en quinconce.



35 PLECHATEL Plechatel MAISON parcelle 15

FIG. 25 Facade Sud

Cl. Inv. Dagorn 70 35 1243 V



Cf photo nº 23

Maison située dans un alignement.

Façade à trois niveaux d'ouvertures : deux portes et une fenêtre agrandie au premier niveau, deux fenêtres identiques au déuxième niveau et une lucarne axiale dans le comble.

Les jambages des ouvertures sont appareillés en pierres plates de schiste, linteaux de bois. Devanture de la lucarne en bois.

Murs appareillés en petites pierres plates de schiste noir.

Plan rectangulaire.

Coupe : rez de chaussée, étage et comble.


Toit à deux versants, égoût débordant interrompu par la lucarne.

35 PLECHATEL Plechatel
MAISON parcelle 11
FIG. 23 Facade anterieure
C1. Inv. Dagorn 70 35 1244 V



Cf photo nº 24

Maison située en bordure du chemin communal nº 84, dans un alignement; seule la face Ouest en est visible. Maison à rez-de-chaussée, premier étage et comble sous surcroît. Au rez-de-chaussée, elle est ouverte par une porte rectangulaire à linteau de bois, échancré en arc en segment, de même que la fenêtre placée à sa gauche, de même également que la fenêtre du premier étage de mêmes proportions et située dans le même axe. Les combles sont ouverts sur la rue par une lucarne à la capucine.




Toiture d'ardoises à deux versants (ligne de faîtage Nord-Sud)

35 PLECHATEL Plechatel MAISON parcelle 12

FIG. 24 Facade Ouest

Cl. Inv. Dagorn 70 35 1245 V



35

- Pierre portant une inscription datée :

I560

ME: PHN

CHEREL : ET

IHE : RECCAN

Dimensions:

- * H. 3I centimètres.
- * L. 27 centimètres,
- * P. 8 centimètres.

- Piédroit de cheminée :

Il en subsiste la partie supérieure; arête chanfreinée à arrêt figuré: tête allongée à représentation schématique. Un bandeau et une table élégie le coiffent.

H. 2I centimètres,

L. (chanfrein) I4 centimètres.

- Escalier :


Escalier en vis, à noyaux de bois de section octogonale avec base prismatique.

Marches de bois, délardées; deux révolutions, tournant à gauche. Rayon: 1,25 mètre.

Au Nord-Est, au premier niveau : fenêtre à ébrasement biais, linteau de bois, appui à ressaut en schiste bleu.


Sous le départ de l'escalier, deux niches à linteau et appui de grès.

35 PLECHATEL Plechatel
MAISON parcelle 235
FIG. 26 Pierre datee 1560
Cl. Inventaire 70 35 1288 X.



35 PLECHATEL Plechatel
MAISON parcelle 235

FIG. 27 Reste de piedroit de cheminee
Cl. Inventaire 70 35 1289 X.



35		PLECHATEL		Г
n* département		commune		
lieu-dit		adress	adresse	
Redon arrondissement			Bain de Bretagne	
édifice ou ensemble content Dossier collec		al repéré		
dénomination et titre de l'e	MUYE			matricule
Emplacement et position	n dans l'édifice :			
Propriété :				
Protection:				
État de conservation :				
Établi en	par			
Revu en	par			
Table des Illus	strations			

FIG. 1 Facade Sud 70 35 1012 X.

FIG. 3 Ebrasement de fenetre a coussieges 70 35 1014 X.

FIG.5 Ancien batiment : facade Sud ouvertures 70 35 999 X.

FIG.2 Facade Sud : portes jumelees 70 35 1013 X.

FIG. 4 Ancien batiment : facade Sud 70 35 998 X.

FIG.6 Ancien batiment : face Sud detail de fenetre 70 35 1000 X.

Bremalain

FIG. 26 Vue aerienne generale 71 35 311 VR

FIG. 27 Vue Sud-Ouest 70 35 1030 X.

FIG. 29 Vue Sud-Est 70 35 1032 X.

FIG26b Vue prise du Sud-Ouest 70 35 1029 X.

FIG. 28 Facade Sud 70 35 1031 X.

FIG.30 Facade Sud : ouvertures 70 35 1033 X.

Haut-Freux (Le)

FIG.24 Facade Sud : vue generale 70 35 1015 X.

Patouillais (La)

FIG. 7 Vue Nord-Ouest 70 35 1017 X.

FIG.9 Elevation Est 70 35 1019 X.

FIG.25 Facade Sud : detail porte 70 35 1016 X.

FIG.8 Facade Ouest : porte 70 35 1018 X.

FIG. 10 Elevation Sud 70 35 995 X. Dossier collectif : habitat rural repéré

Patoullais (La) (suite)

FIG.11 Facade Sud : detail ouvertures 70 35 996 X.


FIG. 13 Elevation Sud 70 35 1001 X.

FIG. 15 Porte d'entree : detail du linteau 70 35 1003 Y FIG. 12 Pignon Est : appareil 70 35 997 X.

FIG. 14 Porte d'entree

FIG. 16 Elevation Nord 70 35 1004 X.

· N



35 - PLECHATEL

L'ARDOURIS :

Section D de VAL HIMBOUL


1 ere famille

1/ 1250

L'ARDOUAIS
HABITAT RURAL D.C.

Sous-dossier nº 18.

Maison placée dans un alignement d'habitations d'époques variées. Cette habitation a été en partie transformée ; une pièce a gardé son état ancien.



- habitation à pièce unique au rez-de-chaussée et comble à surcroît;
- plafond à deux poutres et solives (accès au grenier par trappe et échelle de meunier)
- sol de terre battue ;
- murs non crépis à appareil petit et irrégulier de grès (lits très serrés, jeu de mortier).

Ouvertures

A l'intérieur : les ouvertures sont rectangulaires à linteau de bois et jambages non appareillés ; la fenêtre Sud est du type de celle de la BOURGONNIERE à MESSAC (coussiège). L'arrière-voussure de la porte Sud est appareillée en schiste bleu (deux blocs plats placé sur champs).

A l'extérieur :-la porte Sud en plain cintre appareillé en gros claveaux de grès rose et archivolte de petites pierres (grès armoricain) en saillie et retour à l'imposte. La fenêtre à linteau de grès rose, à jambagesappareillés en grès rose est protégée par une grille scellée entre tableaux deux barreaux carrés sur angle et trois traverses à fer carrés, trous remplis dans les traverses, carrées sur angle.

- la fenêtre à linteau de grès rose, à jambages appareillés en grès rose, est protégée par une grisse scellée entre tableaux deux barreaux carrés sur angle et trois traverses à fer carrées, trous remplis dans les traverses, carrées sur angle.

35

HABITAT RURAL D.C.

L'ARDOUAIS

Sous dossier no 18

- une fenêtre passante (actuellement) rectangulaire (gerbière) donne accès direct aux combles (linteau refait, appui de schiste ardoisier).

- la porte en plein cintre est géminée avec une autre porte de même type (claveaux plus étroits) accédant à l'autre partie de l'habitation refaite.

- la chapelle et la toiture sont refaites.

Dans la pièce du rez-de-chaussée est adossée une cheminée contre le mur Est : manteau et hotte disparu, cheminée affleurée à piédroits non saillants appareillés en grès, chanfeinés sur l'arête avec arrêts par griffes (tore inférieur, quart-de-rond sur angle supérieur) ; console de bois ; sommier en bois ; une niche est pratiquée dans le coeur.

Dimensions:

 \mathbf{L} : 1,65 m H : 1,70 m P (totale) : 0,45 m affleurem^t : 0,30 m.

NOTE DE SYNTHESE CANTONNALE

cf. VOLUME GENERAL "CANTON DE BAIN DE BRETAGNE" 35 - PLECHATEL -L'ARDOUATS

Domer

Collectif sout dossoer 18

A l'Etage, and the à haut sensont, éclaire par une pubició à l'uteau de bris.

35-02

CHARPENTE

emtreventement long. hidinal par cirix de l'Andre!

FIG. 1 Facade Sud

Cl. Inventaire 70 35 1012 X.



FIG. 2 Facade Sud : portes jumelees

Cl. Inventaire 70 35 1013 X.



FIG.3 Ebrasement de fenetre a coussieges Cl.Inventaire 70 35 1014 X.





FIG. 4 Ancien batiment : facade Sud

C1. Inventaire 70 35 998 X.



FIG.5 Ancien batiment : facade Sud ouvertures Cl. Inventaire 70 35 999 X.




35_ PLECHATEL

LIARDOURIS

Section B- fewille nº 2

1960 112500




L'ARDOUAIS HABITAT RURAL D.C.

Sous dossier nº 19

Deux maisons d'habitation jumelées, séparées par un mur de refend.

A - Partie Est:



- . sol de terre battue ;
- . plafond à deux poutres et solives ;
- . murs crépis ;
- . ouvertures : portes et fenêtres rectangulaires à linteau de bois, jambages non appareillés.

Les quatres niches de l'angle Sud-Ouest sont superposées, séparées par des dalles de grès ou de schiste pourpré.

A gauche de la cheminée Est est pratiquée une haute niche rectangulaire, fermée par une porte de bois, (menuiserie et huisserie anciennes)


. porte : bâtie à deux montants et deux traverses, remplissage par planches à arasement simple de niveau et à crêtes vives, l'arête du bâti est arrondie tout autour.

L'ARDOUAIS HABITAT RURAL D.C.


35 - 02

Sous-dossier nº 19

La cheminée : sommier et linteau de bois, console de bois ; piédroits non saillants, non appareillés ; foyer dallé de schiste et grès, hotte droite.



- Dimensions :




B - Partie Ouest : de même type.

- Face Sud : composition symétrique ; deux portes centrales rectangulaires à linteau de bois (porte Est linteau échancré de part et d'autre, une fenêtre rectangulaire à linteau de bois et appui de schiste ardoisier (le linteau Ouest est en schiste pourpré).

A l'étage, deux fenêtres au-dessus des portes du rez-de-chaussée (gerbières) à linteau de bois (celle de l'Est échancrée en segment), appui de schiste ardoisier.

NOTE DE SYNTHESE CANTONALE

FIG.6 Ancien batiment : face Sud detail de fenetre Cl. Inventaire 70 35 1000 X.



35_ PLE CHATEL

BRENALAIN

Sectionalité de Bagaron

Feuille 3 É
échelle 1/1250 1838-




35- PLECHATEL

BRENALAIN

Section H. famille not

1960 1/2500



35 PLECHATEL Bremalain HAMEAU

FIG. 26 Vue aerienne generale


C1. G. A. L. A. T. 71 35 311 VR

Fig. 26



35 PLECHATEL Bremalain FERME FIG26b Vue prise du Sud-Ouest Cl.Inventaire 70 35 1029 X.







Dornier collectif

ef. photos 26 à 30

FACE



- 1 = encadrement de pt quis
- 2 = l'intern de bois appri de solviste bleu
- 3 = linteau debris, april de policité blesse
- 4 = 4 flor, de gis qui blane. (gible à un baneau et une traverse)
- 5 : tre appuille de que quis
- 6 = luteau de bris; limeau de déchaye de solviste flour
- 7 = Quiteau du bris
- 8 : pouté supérieur des jourbages en que
- 9 = linteau de bois



chantigrolle panne mu. fartiere

La crumpente de la prèce D'unt (une seule ferme) est identique (variante : c'chauti puolle et panne sous-faitier. La chaupente de la pontie Est neste refaite

CH (1) = cheminus à manteau, sommier, enroles arrachées, prédonts à arêts chanqueines, à alternance sommaire de pré et de selvité bleu, à 2 miches dans le cholur.

NOTE DE SYNTHESE CANTONALE

cf. Volume général

"CANTON DE BAIN DE BRETAGNE"

FIG. 27 Vue Sud-Ouest

Cl. Inventaire 70 35 1030 X.




FIG. 28 Facade Sud

Cl. Inventaire 70 35 1031 X.



FIG. 29 Vue Sud-Est


Cl. Inventaire 70 35 1032 X.



FIG. 30 Facade Sud : ouvertures
Cl. Inventaire 70 35 1033 X.



Sous dossier nº 21



PLECHATEL

PLAN DU REZ DE CHAUSSEE

Maison située à l'extrémité d'un alignement d'habitations d'époques différentes.

De plan simple rectangulaire, elle comporte un rez-de-chaussée et un étage sous comble à surcroit.

- sol de terre battue ;
- murs crépis ;
- plafond à une poutre axiale et solives ;
- cheminée ;

- ouvertures :

- . porte : linteau intérieur en bois, linteau extérieur monolithe en schiste pourpré portant la date gravée de 1665. Les jambages sont grossièrement appareillés de schiste pourpré;
 - . fenêtre : linteau de bois, jambages ébrasés jusqu'au sol ;
 - . niche : carrée, à linteau de bois et appui de schiste.

Sous-dossier nº 21

tablette. manteau de Cois
comsole de Cois
jambages droits

- Cheminée :

Cheminée affleurée à hotte droite : foyer en mallons.

Dimensions:

- Н : 1,45 m² - L : 1,20 m

- P totale 10,53 m: 0,65 m

affleurement: 0,30 m.

- Combles :

- . haut surcroît crépi ;
- . sol : plancher ;
- . conduit de cheminée droite ;
- . charpente récente ;
- . fenêtre au Sud : linteau de bois et appui de schiste bleu ;


(gerbière);

. toiture d'ardoises à deux versants, en mauvais état.

NOTE DE SYNTHESE CANTONALE


cf. Volume général CANTON DE BAIN DE BRETAGNE 35 PLECHATEL Haut Freux (Le)
BATIMENT DE FERME

FIG. 24 Facade Sud : vue generale
C1. Inventaire 70 35 1015 X.



35 PLECHATEL Haut Freux (Le) BATIMENT DE FERME

FIG. 25 Facade Sud : detail porte Cl. Inventaire 70 35 1016 X.



215 la Pato ullais 807 1064 1055 1066 1069 1068 1067 35 - PLECHATEL LA PATOVILLAIS SECTION L & UZEL 4º feville 1/1250 1838

PLÉCHATEL

CF photos nos I3.I4.I5

<u>Face antérieure</u> : les ouvertures ont un encadrement de schiste pourpré formé de gros blocs taillés soigneusement (type Le Perrais).

Le linteau de la porte d'entrée porte une inscription datée gravée sur un cartouche saillant (cf photo n° 15). 1665.

Le linteau de la fenêtre à gauche, au rez-de-chaussée, porte en son centre le sigle gravé : I # S.

Appareil petit et irrégulier de schiste et grès (le schiste étant surtout important dans la partie inférieure).

Sur la face postérieure, les ouvertures sont de même type.

La fenêtre du rez-de-chaussée est protégée par une grille scellée entre tableaux : un barreau et une traverse en fers carrés sur angle (barreau passant dans la traverse).

NOTE DE SYNTHESE CANTONALE

Cf. Volume général
" CANTON DE BAIN DE BRETAGNE"

Dosser collectif parcelle 876 sons-dossier 23 Planan d'accis aux unites. petite feué be à lonte au intérieur en bris. haute niche Aména jenent fenik moderne petile fenite à chapment et appui Erais mur de referd. 3LAN du Rdc


PLE CHATEL 35.

2A TOUILLAIS


[A PATOUILLAIS. 35 PLECHATEL Domin Collectif
parcelle 876

Sous. dossiles m° 23

CHARIENTE .




@ n ...



35 PLECHATEL Patouillais (La) MAISON, a l'Est du village FIG.13 Elevation Sud Cl. Inventaire 70 35 1001 X.



35 PLECHATEL Patouillais (La)
MAISON, a l'Est du village
FIG.14 Porte d'entree
Cl. Inventaire 70 35 1002 X.



35 PLECHATEL Patouillais (La) MAISON, a l'Est du village

FIG. 15 Porte d'entree : detail du linteau Cl. Inventaire 70 35 1003 X.




35 PLECHATEL Patouillais (La)
MAISON, a l'Est du village
FIG. 16 Elevation Nord
Cl. Inventaire 70 35 1004 X.




35_ Pléchâtel Le Perrais.

In



Section C ferrible 1 1838 1/1250.

1 N



Section A ferille 2 1960 1/2500. LE PERRAIS
HABITAT RURAL D.C.

Sous-dossier nº 24

ELEVATIONS EXTERIEURES :

- Face latérale droite : appareil petit et irrégulier à lits très serrés de grès et de schiste amalgamés ; très peu de mortier (terre sèche).

A mi-hauteur, présence d'une rangée de trous de boulins couverts de schiste pourpre "en frise" (pigeonnier).


- Face postérieure : les deux portes (obturées) ont un linteau de bois.
- Face latérale gauche : aveugle, moins soignée que celle de droite (beaucoup plus de schiste).

Toiture d'ardoises à deux versants.

NOTE DE SYNTHESE CANTONALE

Cf. Volume général "CANTON DE BAIN DE BRETAGNE"

of - photos 10 à 12



claveaux de gris, archivolte saillante

FACE ANTÉRIEURE

1-linteau de çus quis, jambages umolithes de fris et schirte andriver affui de selicte andriver.

2 - l'uteau de pro, april de reluste pourpré 3 - l'uteau de bois, april de reluste ardrisier

4 - linteau de pis, appui de reluité pourpre

5. linteau au bois, april di sparu

6 - li uteau de bois

7 linteau de bois, april en solvirte pompre


parcelle 422. LE PERRAIS PLECHATEL 35. Dooner collectif sous-dosnier nº25 35-02 uide (fermi par porte, restaufulari)
che 0,45 x 0,65 m) superposes dalles) flafond à pontre, et solives. Sol de seur bablue mens non ve'p:s.

35 PLECHATEL Perrais (Le)
BATIMENT DE FERME
FIG. 10 Elevation Sud
Cl. Inventaire 70 35 995 X.




35 PLECHATEL Perrais (Le) BATIMENT DE FERME


FIG. 11 Facade Sud : detail ouvertures
Cl. Inventaire 70 35 996 X.




35 PLECHATEL Perrais (Le)
BATIMENT DE FERME
FIG. 12 Pignon Est : appareil
Cl. Inventaire 70 35 997 X.



35. Pléchitel Le Perrzy.



Section C feuille 1 1838 1/1250



Section A ferrille 2 1960 1/2500. Maison datée I689

Maison très transformée intérieurement; seules quelques ouvertures anciennes subsistent dans leur état ancien. Sur la face antérieure :

- Portes et fenêtres à encadrement appareillé de gros blocs de schiste pourpré (de taille très soignée).
- Le linteau de la porte de l'extrémité gauche porte dans un cartouche saillant une inscription gravée :

- Sur la face postérieure deux fenêtres à l'étage de même type; celle de gauche a gardé sa menuiserie. Quatre volets de bois avec traverse et meneau supérieur en bois.
 - Au rez-de-chaussée porte de même type à blocs moins volumineux.
 - Appareil irrégulier de grès et schiste.
- Le bâtiment adjacent (gauche) est appareillé de petits blocs de grès alternés sommairement avec le schiste. Une petite fenêtre à l'étage possède un encadrement formé de quatre blocs taillés de grès blanc.

NOTE DE SYNTHESE CANTONALE

Cf. Volume général

"CANTON DE BAIN DE BRETAGNE"

35 PLECHATEL Perrais (Le) FERME

FIG.7 Vue Nord-Ouest


C1. Inventaire 70 35 1017 X.



35 PLECHATEL Perrais (Le) FERME

FIG.8 Facade Ouest : porte

Cl. Inventaire 70 35 1018 X.



35 PLECHATEL Perrais (Le) FERME

FIG. 9 Elevation Est

Cl. Inventaire 70 35 1019 X.

