Protection

État de conservation:

Établi en 1971

DUCOURET

SITUATION: EN ECART

MATERIAUX: (-1) GROS OEUVRE: (SCHISTE, GRES, APPAREIL MIXTE, MOELL ON: SANS

82.35.1222 Z

CHAINE EN PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: 1 ETAGE CARRE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT, APPENTIS

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: 17E OU 18E SIECLE


## Table des figures


Pl.I. Plan-masse et plan au sol : croquis

Fig.1. Vue générale

Fig.2. Vue générale 82.35.1223 Z

Fig.3. Détail porte 82.35.1224 Z





35 - TRESBOEUF
LE FOUIL
Ferme,
vue générale
82.35.1222 Z
Cliché GALBRUN
Fig.1



35 - TRESBOEUF
LE FOUIL
Ferme,
vue générale
82.35.1223 Z
Cliché GALBRUN
Fig.2



35 - TRESBOEUF LE FOUIL Ferme, détail porte 82.35.1224 Z Cliché GALBRUN Fig.3

