35 SAINTE ANNE SUR VILAINE

n° département commune

PORT DE ROCHE 111

lieu-dit adresse

REDON GRAND FOUGERAY(LE)

arrondissement canton

édifice ou ensemble contenant

CHATEAU

dénomination et titre de l'oeuvre

1 Annexe 1660

Coordonnées. LAMBERT2 X = 28682 Y = 31282

Cadastre année : section : parcelle :

année : 1965 section : Z19 parcelle : 2100,2133

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection A SIGNALER

État de conservation :

Établi en 1982 par LE LOUARN

SITUATION: ISOLE

PARTIES CONSTITUANTES: ECURIES,PARTIES AGRICOLES,FOUR A PAIN,ORANGERIE, CHAPELLE,PUITS,COUR

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: SCHISTE,GRES,GRANITE,CALCAIRE,MOELLON,ENDUIT PARTIEL 2)COUVERTURE: ARDOISE,PIERRE EN COUVERTURE

STRUCTURE: 1 ETAGE CARRE

ELEVATION: ELEVATION ORDONNANCEE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS,CROUPE,TOIT A L'IMPERIALE,EXTRADOS DE VOUTE

COUVREMENT: COUPOLE

ESCALIERS: ESCALIER DEMI HORS OEUVRE,ESCALIER EN VIS SANS JOUR,ESCALIER DANS OEUVRE,ESCALIER TOURNANT A RETOURS

REPRESENTATION: SCULPTURE;BLASON

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: EDIFICE HOMOGENE CONSTRUIT A LA FIN DU 17E SIECLE ET AU DEBUT 18E SIECLE;ECURIES DATEES 1687 ET 1709;REMISE A VOITURES DATEE 1689;LE PORTAIL DE LA COUR PORTE LE MONOGRAMME AG (GUISCHARDY, CONSTRUCTEURS DU CHATEAU)

PERMAFICHES 84565

I - HISTORIQUE :

1. Oeuvre antérieure :

2. Contexte historique :

Lors de la réformation de 1450, le château appartient à Pierre Lombart ; en 1513, il est aux mains de la même famille. En 1560, il est à Jeanne de La Grée, femme de René de Kerboudel ; en 1612 aux Dollier, puis par alliance aux de Guischardy seigneurs de Martigné, avocats au Parlement de Rennes et y résidant, qui édifièrent le château actuel et le possédèrent jusqu'à la Révolution (Recherches et Documents. p. 87 note 16).

Plaque armoriée en ardoise apposée contre le mur postérieur du logis (à droite de la porte) cf. fig.21. Ecu mi-parti : dextre un lion issant, à senestre : une fleur de lys.

3. Construction de l'oeuvre :

Dates 1.68.7 = sur les trois lucarnes de droite du bâtiment d'écuries (B) au Nord de la cour.

1 709 = sur la lucarne gauche du même bâtiment (B)

168 (9?) = sur la lucarne centrale du bâtiment (C) au Sud de la cour.

II-DESCRIPTION :

1. et 2. Situation et Composition d'ensemble : (fig.1 et Pl.I)

Le château et ses dépendances situés sur la rive gauche de La Vilaine ne sont séparés de celle-ci que par une vaste prairie. Ils sont bordés au Nord par un bois.

Le château se compose du logis (A), d'une écurie (B), d'un bâtiment de remise et fournil (C), disposés sur les trois côtés d'une vaste cour, fermée à l'Est par un mur d'enceinte lui-même percé d'un portail (D). Au Sud-Ouest de la cour : pigeonnier de plan circulaire (E) et au Nord-Est : pavillon des lieux de nécessités (F). Au Nord de la prairie, orangerie (G). Au Sud de l'ensemble, bâtiments de la ferme (H). L'allée, qui depuis le portail du mur de clôture se dirige vers l'Est, conduit à un petit bâtiment de ferme, situé à l'emplacement de la chapelle Saint-Yves, chapelle dépendante du château.

3. Matériaux :

- Logis A : gros-oeuvre en maçonnerie de schistes enduits.
  Encadrements des baies appareillés en grès, parfois en granite ; lucarnes en tuffeau. Toiture en ardoises.
- Bâtiments B à G : gros-oeuvre en maçonnerie de schistes bleus et gris partiellement oxydés, s'altérant ainsi en couleur brune rougeâtre.
  Encadrements des baies construites en tuffeau. Toiture en ardoises.
  - Bâtiments B et C : corniche à denticules en tuffeau sous l'égoût du toit.
  - Pigeonnier E : linteau de la porte en schiste
  - Ferme H : gros-oeuvre identique aux précédents ; linteaux des baies en bois, hormis les baies à droite : grès.

4. Le logis (A)

a) Structures :

Bâtiment de plan rectangulaire allongé, auquel est accolé au Sud un corps de bâtiment, présentant en coupe un étage carré et un comble.

b) Elévations extérieures :

- Elévation antérieure Ouest ordonnancée et symétrique, par rapport à un axe marqué au rez-de-chaussée par la porte fenêtre (fig.2). Le corps de bâtiment accolé au Sud est en léger retrait par rapport au nu du mur, il est ouvert d'une fenêtre (porte murée).
- Elévation Est sur cour ordonnancée mais non symétrique (fig.3). Les baies du rez-de-chaussée sont en arc segmentaire, celles du premier étage rectangulaires. Dans la travée centrale, la fenêtre du premier étage a un encadrement mouluré de deux cavets ; anneaux de grille (fig.4).

c)Couverture :

Toit à longs pans à croupes en ardoise.

Charpente ancienne (fig.5).

d) Distributions intérieures : (Pl.II)

Rez-de-chaussée : l'espace intérieur du corps principal est divisé en cinq pièces en enfilade dont l'une est occupée par la cage d'escalier et une petite bibliothèque. La cuisine est située dans le corps de bâtiment au Sud.

Escalier à balustrade en fonte.

Bibliothèque : murs à lambris de hauteur (XIX° siècle)

Salon : cheminée de marbre - lambris de hauteur (fig.6)

Salle à manger: lambris identique à ceux du salon, cheminée incorporée dans le lambris.

Lingerie : cheminée en bois à piédroits en gaine ornés de panneaux. Couvrement en arc segmentaire orné au centre d'une coquille. Placard de lambris contre le mur Nord de la pièce (cf. Pl.III).

Cuisine : grande cheminée, L. 2,10 ; h. 1,90 (fig.7) et, devant la fenêtre, potager à six trous recouvert de carreaux de faïence (mauvais état) L. 2,05, prof. 0,80 ; h. 0,75 (fig.8).

Au premier étage : l'organisation des pièces a été modifiée.

5. Bâtiment B (fig.9 et 10)

Ecurie de plan rectangulaire allongé, divisé en quatre pièces. Les deux pièces d'écurie (à droite) ont conservé leurs stalles (fig.11) et communiquent par une porte (vantail à panneaux moulurés, fig.12).

Elévation ordonnancée à travées ; lucarnes en tuffeau à frontons circulaires dans le toit (dates gravées dans les frontons : cf. Historique).

Escalier d'accès à l'étage en bois, poteau de départ en forme de balustre découpé à bouton mouluré au sommet. L'accès au comble se fait par un escalier identique. Le comble est entièrement dallé de carreaux de terre cuite. Charpente ancienne à fermes et ferme de croupe (cf. Pl.IV).

6. Bâtiment C (fig.13)

Bâtiment de remise à voitures (au centre), fournil à gauche et écurie à droite. Portes à impostes (linteaux détruits). La porte charretière est en arc plein-cintre en tuffeau, seules les troix assises supérieures des piédroits sont en granite. Comble à surcroît, charpente ancienne (cf. Pl.V).

7. Mur Est de clôture

Mur de clôture de la cour (D) avec puits incorporé dans la maçonnerie (fig.14) et large portail à décor architecturé sur la face Est (fig.15).
Portail appareillé en tuffeau (assises inférieures en granite). Plaque avec monogramme A.G.

8. Pigeonnier (E) (fig.16)

Plan circulaire (diam. intérieur = 6,50m)
Boulins (prof. 0,45) disposés en quinconce construits en schiste et briques.
Coupôle appareillée en tas de charge en dalles de schiste (fig.18).
Couvrement : coupôle à extrados en couverture, trou circulaire au sommet couronné d'un campanile en charpente couvert d'un dôme d'ardoises.
L'échelle est déposée au sol.
On accède à l'intérieur du pigeonnier par une porte rectangulaire dont les piédroits présentent des éléments remployés.

9. Bâtiment F - Pavillon des lieux d'aisance : (fig.19)

Petit bâtiment de plan carré couvert en pavillon, composé de deux pièces ; chacune d'entre elles présente un siège à deux trous. Portes à encadrement de tuffeau.

10. Bâtiment G - Orangerie

Petit bâtiment de plan carré, composé de deux pièces :

- à gauche : orangerie ouverte vers le Sud d'une grande baie.
  Le système de chauffage (tuyaux de terre cuite) subsiste encore. La pièce de droite sert de remise.

11. Ferme H

Plan en L, constitué de deux corps de bâtiment (Pl.VI)

- Le corps 1 de plan allongé, présente un massif en léger avant-corps en façade, contenant un escalier en pierre à vis (désaffecté).
  Les deux fenêtres à droite ont un encadrement de grès rectangulaire à cavet.
  Dans le grenier, contre le mur Sud, cheminée (cf. Pl.VII).

- Le corps de bâtiment 2 contient également une cheminée similaire à la cheminée précédente ; escalier d'accès extérieur en pierre à volée droite et petit pavillon accolé.

Les baies de ce corps de bâtiment ont été remaniées (linteaux droits en ciment délardés en accolade).

III- CONCLUSIONS :

La tradition rapporte que le premier manoir de Port-de-Roche serait l'actuelle ferme (bâtiment H). L'ensemble du château actuel a conservé sa composition d'ensemble d'origine et à ce titre est un exemple parfait de l'organisation des bâtiments dans une grande demeure campagnarde de la fin du XVII° siècle et du début du XVIII° siècle. Le logis n'est pas daté et a subi maints remaniements intérieurs, cependant, la cheminée de la lingerie, tout à fait comparable aux cheminées rennaises datant de la reconstruction de 1720, peut aider à situer la construction du logis, dans les premières années du XVIII° siècle, avec des remplois d'éléments plus anciens (baies du 1er étage, élévation sur cour). On a donc ici l'exemple d'une construction homogène à signaler, tant par sa composition générale, que par la qualité de l'utilisation des divers matériaux (tuffeau en particulier) et par le décor de certains éléments (lucarnes, corniches, portail). Le pigeonnier remarquablement conservé est sommé d'un rarissime campanile.

IV- DOCUMENTATION : /

Table des figures

Pl.I. Extrait cadastral portant la situation des divers bâtiments composant le château.
Pl.II. Croquis de distribution du rez-de-chaussée
Pl.III. Croquis : mouluration des battants du placard de la lingerie
Pl.IV. Croquis ; charpente, ferme de croupe du bâtiment B
Pl.V. Croquis : charpente - coupe d'une ferme du bâtiment C
Pl.VI. Croquis : plan au sol de la ferme H
Pl.VII. Croquis : cheminée du grenier de la ferme H

Fig.1. Logis A, vue de l'élévation antérieure 79.35.276 ZA
Fig.2. Logis A, vue de l'élévation antérieure 79.35.179 X
Fig.3. Logis A, élévation postérieure sur cour 79.35.180 X
Fig.4. Logis A, élévation postérieure sur cour, détail de la travée centrale 79.35.193 X
Fig.5. Logis A, détail de la charpente, partie Sud 79.35.182 X
Fig.6. Logis A, vue du salon 79.35.184 X
Fig.7. Logis A, cuisine, vue de la cheminée 79.35.183 X
Fig.8. Logis A, cuisine, vue du potager 79.35.181 X
Fig.9. Bâtiment B, écuries, vue générale 79.35.187 X
Fig.10. Bâtiment B, écuries, détail de la travée centrale 79.35.188 X
Fig.11. Bâtiment B, écuries, détail des stalles 79.35.190 X
Fig.12. Bâtiment B, écuries, vantail de porte entre les deux écuries 79.35.189 X
Fig.13. Bâtiment C, écuries au Sud de la cour, vue générale 79.35.186 X
Fig.14. Mur de clôture (D) vue prise de l'intérieur de la cour 79.35.191 X

Fig.15.	Portail d'entrée, vue prise de l'Est	79.35.192 X
Fig.16.	Pigeonnier (E), vue générale	79.35.196 X
Fig.17.	Pigeonnier (E), vue des trous de boulins	79.35.198 X
Fig.18.	Pigeonnier (E), vue de la coupole	79.35.197 X
Fig.19.	Pavillon des lieux d'aisance (F), vue générale	79.35.195 X
Fig.20.	Orangerie (G), vue générale	79.35.185 X
Fig.21.	Pierre armoriée apposée sur le logis	79.35.194 X
Fig.22.	Vue aérienne Nord-Ouest	84 35 1377V
Fig.23.	Vue aérienne Sud	84 35 1378V
Fig.24.	Vue aérienne Est	84 35 1376V
Doc.	Vue générale	88.35.570 X

35 SAINTE ANNE SUR VILAINE
PORT DE ROCHE - Château -



A : Logis
B : écuries
C : écuries
D : mur de clôture
E : colombier
F : pavillon
G : orangerie
H : ferme

CAD. 1965.

SECTION

Pl. I

35 - SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE

PORT-DE-ROCHE

chateau



Croquis de distribution

Rez-de-chaussée.

Pl. II

35- SAINTE ANNE SUR VILAINE

PORT DE ROCHE

château



Croquis: Mouluration des battants du placard de la lingerie.

Pl. III

35 SAINTE-ANNE-SUR VILAINE

PORT DE ROCHE

château



Batiment B, croquis de charpente

35 - SAINTE ANNE SUR VILAINE

PORT DE ROCHE

chateau



Croquis:

Batiment C, coupe de la charpentew

Pl. V

35. SAINTE ANNE SUR VILAINE

PORT DE ROCHE

chateau



Corps de batiment H:ferme

croquis:plan

Ph VI

35 SAINTE ANNE SUR VILAINE

PORT DE ROCHE

château



Corps de batiment **H** :ferme

Croquis:cheminée du gremier

Pl. VII

35 - SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE Port de Roche
CHATEAU
Doc. Vue générale
Cl. Inv. ARTUR/LAMBART
88.35.570 X
(Repro:Fonds Lagrée)

J. Sorel, édit. Rennes

LANGON (I.-et-V.) — Les Bords de la Vilaine - Château de Port-de-Roche

35 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE Port de Roche

CHATEAU

FIG. 22 Vue aérienne Nord-Ouest

Cl. GALREG 84 35 1377 V

35 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE Port de Roche CHATEAU

FIG 23 Vue aérienne Sud

Cl. GALREG 84 35 1378 V

35 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE Port de Roche CHATEAU

FIG. 24 Vue aérienne Est

Cl. GALREG 84 35 1376 V

35 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE

PORT-DE-ROCHE

Château

Logis A, vue de l'élévation antérieure

79.35.276 ZA

Cliché LE LOUARN

Fig.1

35 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE

PORT-DE-ROCHE

Château

Logis A, vue de l'élévation antérieure

79.35.179 X

Cliché ARTUR

Fig.2

35 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE

PORT-DE-ROCHE

Château

Logis A, élévation postérieure sur cour

79.35.180 X

Cliché ARTUR

Fig.3

35 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE

PORT-DE-ROCHE

Château

Logis A, élévation postérieure sur cour, détail de la travée centrale

79.35.193 X

Cliché ARTUR

Fig.4

35 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE

PORT-DE-ROCHE

Château

Logis A, détail de la charpente, partie Sud

79.35.182 X

Cliché ARTUR

Fig.5



35 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE

PORT-DE-ROCHE

Château

Logis A, vue du salon

79.35.184 X

Cliché ARTUR

Fig.6



35 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE

PORT-DE-ROCHE

Château

Logis A, cuisine, vue de la cheminée
79.35.183 X - Cliché ARTUR

Fig.7

35 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE

PORT-DE-ROCHE

Château

Logis A, cuisine, vue du potager

79.35.181 X

Cliché ARTUR

Fig.8



35 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE

PORT-DE-ROCHE

Château

Bâtiment B, écuries, vue générale

79.35.187 X

Cliché ARTUR

Fig.9

35 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE

PORT-DE-ROCHE

Château

Bâtiment B, écuries, détail de la travée centrale
79.35.188 X

Cliché ARTUR

Fig.10



35 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE

PORT-DE-ROCHE

Château

Bâtiment B, écuries, détail des stalles

79.35.190 X

Cliché ARTUR

Fig.11

35 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE

PORT-DE-ROCHE

Château

Bâtiment B, écuries, vantail de porte entre les deux écuries
79.35.189 X - Cliché ARTUR
Fig.12

35 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE

PORT-DE-ROCHE

Château

Bâtiment C, écuries au Sud de la cour, vue générale

79.35.186 X

Cliché ARTUR

Fig.13



35 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE

PORT-DE-ROCHE

Château

Mur de clôture (D), vue prise de l'intérieur de la cour

79.35.191 X

Cliché ARTUR

Fig.14

35 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE

PORT-DE-ROCHE

Château

Portail d'entrée, vue prise de l'Est

79.35.192 X

Cliché ARTUR

Fig.15

35 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE

PORT-DE-ROCHE

Château

Pigeonnier (E), vue générale

79.35.196 X

Cliché ARTUR

Fig.16

35 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE

PORT-DE-ROCHE

Château

Pigeonnier (E), vue des trous de boulins

79.35.198 X

Cliché ARTUR

Fig.17



35 - SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE

PORT-DE-ROCHE

Château

Pigeonnier (E), vue de la coupole

79.35.197 X

Cliché ARTUR

Fig.18



35 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE

PORT-DE-ROCHE

Château

Pavillon des lieux d'aisance (F), vue générale

79.35.195 X

Cliché ARTUR

Fig.19

35 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE

PORT-DE-ROCHE

Château

Orangerie (G), vue générale

79.35.185 X

Cliché ARTUR

Fig.20

35 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE

PORT-DE-ROCHE
Château

Pierre armoriée apposée sur le logis

79.35.194 X
Cliché ARTUR

Fig.21