SITUATION: EN ECART

État de conservation:

Établi en 1982

PARTIES CONSTITUANTES: MAISON, FERME, CROIX MONUMENTALE

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: SCHISTE, GRES, APPAREIL MIXTE, MOELLON SANS

CHAINE EN PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT

LE LOUARN

par

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: 18E SIECLE ?

Le hameau s'étire le long d'un chemin suivant la ligne de rupture de pente de la colline gréseuse du Nord de la commune. Cette ligne correspond au tracé des affleurements des grès (S1) et des schistes d'Angers (S 2a) \mathbf{C} cf. carte géologique \mathbf{J} . Ceci explique l'utilisation mixte des matériaux pour le gros-oeuvre et les encadrements des baies (ceux-ci sont même pour certains en bois) (fig.1).


Entrelandes est situé dans une zone bocagère dense, entouré de nombreuses plantations et de bois de chênes et chataigniers. Il constitue le hameau le plus important, tant en taille qu'en chiffre de population de la commune.

Les édifices, pour la plupart des fermes, sont généralement disposés en longs alignements. On remarque une densité exceptionnelle (6) de logis remaniés ou reconstruits au début de ce siècle ou dans les années 1925-35 : leurs baies en arc segmentaire sont encadrées de briques provenant de la briqueterie de Durhay (Langon). De très nombreuses maisons sont actuellement des résidences secondaires.

Table des figures

- Pl.I. Extrait cadastral au 1/1000 avec localisation des maisons repérées et sélectionnées.
- Fig.1. Détail : mise en oeuvre mixte : grès beige et schistes marrons. par. 1444

79.35.144 X



35 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE

ENTRELANDES

Ecart

Détail : mise en oeuvre mixte : grès

beige et schistes marrons

79.35.144 X Cliché LAMANDE

Fig. 1

