

n° département
CLAIE(LA)

commune

lieu-dit
REDON

adresse

GRAND FOUGERAY(LE)

arrondissement

canton

edifice ou ensemble contenant

ATELIER

dénomination et titre de l'oeuvre

1Ae.000.2674

Coordonnées. LAMBERT2 X = 28806

Y = 31210

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1965

section : Y4

parcelle : 474

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation : MAUVAIS ETAT

Établi en 1982 par LE LOUARN

SITUATION: EN ECART

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: SCHISTE, MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE
TAILLE 2)COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: 1 ETAGE CARRE

COUVERTURE: TOIT EN PAVILLON

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: ATELIER D'ARTISAN; 19E SIECLE

I - HISTORIQUE : serait un ancien atelier de charron

II- DESCRIPTION :

1. Situation : édifice situé au centre du hameau de La Claie, au Sud de la route.
2. Composition d'ensemble : /
3. Matériaux : schistes noirs en petites dalles allongées. Linteaux des baies en bois.
4. Structure : petit pavillon de plan carré (4,00m de côté) à un étage carré et comble ; pièce unique à chaque niveau.
5. Elévations extérieures : au rez-de-chaussée, une porte rectangulaire décalée par rapport à l'axe de l'élévation Sud et une autre sur l'élévation Nord (à double linteau de bois) surmontée d'une niche à encadrement intérieur en bois (cf. fig.3). Porte identique aux précédentes, dans le mur Ouest du premier étage ; on y accédait par un escalier extérieur en maçonnerie (détruit) (cf. fig.2).
6. Couverture : toiture en ardoises en pavillon, à coyaux ; épi de faîtage en plomb sommé actuellement d'un casque de poilu de la guerre de 14. Toiture ruinée en grande partie. Charpente apparente (cf. fig.1).
7. Distribution intérieure : une cheminée engagée dans le mur Est des 1ers et 2èmes niveaux : dalles de schiste bleu en consoles, linteaux disparus.
Plancher effondré.

III-CONCLUSIONS : édifice unique dans la commune ; inquiétant par son état de ruines imminentes.

IV-DOCUMENTATION : /

V-ANNEXES : /

Table des figures

Pl.I. Extrait cadastral

Fig.1. Vue de l'élévation Sud	79.35.165 X
Fig.2. Vue des élévations Nord et Ouest	79.35.164 X
Fig.3. Détail linteaux et niche, élévation Nord	79.35.166 X

35 SAINT-ANNE-SUR-VILAINE

LA CLAIE - Atelier

Cad. 1979 Y 4 474


1/1000

Y



chemin Y4.1000.

départemental



LA CLAIE

Atelier d'artisan

Vue de l'élévation Sud

79.35.165 X

Cliché LAMANDE

Fig.1



LA CLAIE

Atelier d'artisan

Vue des élévations Nord et Ouest

79.35.164 X

Cliché LAMANDE

Fig.2



LA CLAIE


Atelier d'artisan

Détail linteau et niche, élévation
Nord

79.35.166 X

Cliché LAMANDE

Fig.3



LA CLAIE

Lucarne à pignon maçonné en schiste

79.35.163 X

Cliché LAMANDE

Fig.7

