

Département : 35
Aire d'étude : Vitré périphérie
Commune : Val d'Izé
Lieu-dit : La Nogrie
Dénomination : **ferme**

(1168)

JAC0007709

Canton : Vitré_ouest

Coordonnées : Lambert0 X = 0329070 Y = 2359740

Cadastre : 1984 D1 4

propriété privée

Dossier de inventaire topographique établi en 1979, 1983 par Ducouret Jean_Pierre

(c) Inventaire général, 1979

HISTORIQUE

ferme 17e siècle.

DESCRIPTION

SITUATION : en écart

MATERIAUX

Gros oeuvre : grès, granite, moellon sans chaîne en pierre de taille

Couverture : ardoise

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 étage carré

ELEVATIONS : élévation à travées

COUVERTURE : toit à longs pans, pignon couvert, noue

DISTRIBUTION : escalier hors oeuvre, escalier en vis sans jour, en charpente

TYPOLOGIE : Ferme de plan en équerre, tour d'escalier postérieure dans l'angle.

Description

En écart ; dépendances rapportées à l'ouest. Construction en moellons de grès sans chaîne en pierre de taille, baies en granite. Plan en équerre avec tour d'escalier postérieure dans l'angle ; rez-de-chaussée, étage carré et comble. Élévation sud à deux travées et porte centrale en plein cintre, sans ordonnance. Autres élévations aveugles sauf porte et fenêtre sur l'aile secondaire en élévation est. Toit à longs pans à pignons découverts ; le toit de l'aile nord forme noue à moindre hauteur avec le toit principal ; une souche de cheminée sur chaque pignon. Couverture en ardoise. Toit sur la tour d'escalier en appentis.

Le rez-de-chaussée du corps antérieur est divisé en deux pièces par une cloison, cheminée sur chaque pignon ; distribution semblable à l'étage mais sans cheminée à droite : ancienne pièce unique (?). L'aile secondaire a une pièce par étage : laiterie au rez-de-chaussée et pièce non chauffée à l'étage avec fenêtre dans le mur est. Plafond à poutres, solives, « terrasse » et parquet. Escalier dans une tour carrée (plan irrégulier) ; cage circulaire, en vis sans jour, tournant à droite, sans palier à l'étage, marches d'assemblage refaites. L'escalier dessert l'étage et le comble.

Une porte de l'étage porte un blason (trèfles).


Conclusions

Édifice de construction homogène, datant du XVII^e siècle.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1984, section AH, échelle 1/1000e.	
Pl.	II	Plan au rez-de-chaussée.	89 35 00098 P
Pl.	III	Plan à l'étage.	89 35 00099 P
Doc.	1	Cadastre ancien de 1813, section L2.	96 35 00504 X
Fig.	1	Vue générale sud-est.	80 35 00649 X
Fig.	2	Vue générale sud-est.	80 35 00648 X 97 35 00515 XA*
Fig.	3	Vue générale nord-ouest.	80 35 00651 X
Fig.	4	Vue générale ouest.	80 35 00650 X


* Cliché couleur disponible à la photothèque de l'Inventaire.



ferme

Pl.II Plan au rez-de-chaussée.

Ph. Inv. G. Artur/N. Lambart
89 35 0098 P




Plan au sol

ferme

PI.III Plan à l'étage.

Ph. Inv. G. Artur/N. Lambart
89 35 0099 P




Etage

ferme

Doc.1 Cadastre ancien de 1813, section L2.

Ph. Inv. G. Artur/N. Lambart
96 35 0504 X



ferme

Fig.1 Vue générale sud-est.

Ph. Inv. G. Artur/N. Lambart
80 35 0649 X

ferme

Fig.2 Vue générale sud-est.

Ph. Inv. G. Artur/N. Lambart
80 35 0648 X
97 35 0515 XA



ferme

Fig.3 Vue générale nord-ouest.

Ph. Inv. G. Artur/N. Lambart
80 35 0651 X
97 35 0515 XA



ferme

Fig.4 Vue générale ouest.

Ph. Inv. G. Artur/N. Lambart
80 35 0650 X
97 35 0515 XA

