

Département : 35
Aire d'étude : Vitré périphérie
Commune : Pocé les Bois
Lieu-dit : Gué_de_Prunelle
Dénomination : **manoir**

(1198)
JA00007739

Canton : Vitré_ouest

Coordonnées : Lambert0 X = 0334250 Y = 2351040

Cadastre : 1981 C2 194

propriété privée

Dossier de inventaire topographique établi en 1979, 1983 par Ducouret Jean_Pierre

(c) Inventaire général, 1979

HISTORIQUE

manoir 18e siècle.

DESCRIPTION

SITUATION : isolé

MATERIAUX

Gros oeuvre : schiste, grès, moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit partiel

Couverture : ardoise

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : sous sol, 1 étage carré

ELEVATIONS : élévation à travées

COUVERTURE : toit à longs pans, croupe, noue

DISTRIBUTION : escalier dans oeuvre, escalier tournant à retours sans jour

Description

Manoir isolé, orienté sud ; dépendances agricoles en alignement, plus récentes ; four détruit, puits écrêté.

Construction en moellons de schiste sans chaîne en pierre de taille, enduit partiel en élévation antérieure baies en grès.

Édifice de plan rectangulaire comportant deux corps de bâtiment accolés, l'un allongé dans le sens est-ouest, l'autre allongé dans le sens nord-sud. Sous-sol au centre, rez-de-chaussée, étage carré et comble ; cage d'escalier latérale à droite.

Élévation sud à travées sans ordonnance ; fenêtres du premier niveau à grilles, linteaux de bois.

Chaque corps de bâtiment est couvert d'un toit à longs pans à croupe, perpendiculaire l'un par rapport à l'autre selon l'implantation relative des deux corps de bâtiment. Souche de cheminée au point de contact des deux toits.

Les combles ne sont pas divisés et communiquent directement. Charpente : fermes composées d'une paire d'arbalétriers, un poinçon, un entrâit retroussé relié aux arbalétriers par des liens ; contreventement par une sous-faîtière reliée à la panne faîtière par un poteau de décharge ; goussets ; une panne faîtière et deux cours de pannes latérales ; enrayures sur les croupes (cf. photo de la charpente).

Cage d'escalier latérale entre le mur de croupe et une cloison en pan de bois et torchis ; elle occupe toute la profondeur du bâtiment ; escalier tournant à retours rampe sur rampe, repos et palier, balustres tournés, (cf. photo de détail), marches d'assemblage ; l'escalier dessert l'étage et le comble.


Une pièce par étage dans chaque corps de bâtiment ; chambres à l'étage.

Conclusions

Édifice XVIII^e siècle (1^{ère} moitié ou milieu du siècle). La dénomination manoir n'est pas attestée et incertaine.

TABLE DES ILLUSTRATIONS


Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1981, section C2, échelle 1/2500e.	
Doc.	1	Cadastre 1823, section C2.	96 35 00575 X
Fig.	1	Vue sud-est.	80 35 00676 X
Fig.	2	Vue sud.	80 35 00677 X
Fig.	3	Vue sud.	80 35 00678 X
Fig.	4	Escalier.	80 35 00609 X
Fig.	5	Détail des balustres.	80 35 00608 X
Fig.	6	Charpente.	80 35 00610 X



Manoir

Doc.1 Cadastre de 1823, section C2.

Ph. Inv.Artur/Lambart
96 35 0575 X



Manoir

Fig.1 Vue sud-est.

Ph. Inv.Artur/Lambart
80 35 0676 X

Manoir

Fig.2 Vue sud.

Ph. Inv. Artur/Lambart
80 35 0677 X



Manoir

Fig.3 Vue sud.

Ph. Inv. Artur/Lambart
80 35 0678 X

manoir

Fig.4 Escalier

Ph. Inv. G. Artur/N.Lambart
80 35 0609 X



Manoir

Fig.5 Escalier intérieur, détail des balustres.

Ph. Inv.Artur/Lambart
80 35 0608 X



Manoir

Fig.6 Vue de la charpente.

Ph. Inv.Artur/Lambart
80 35 0610 X

