

Département : 35
Aire d'étude : Vitré périphérie
Commune : Montreuil sous Pérouse
Lieu-dit : Le Bas Montlevrier
Dénomination : **ferme**

(1208)
JA 00007769

Canton : Vitré_ouest

Coordonnées : Lambert0 X = 0332200 Y = 2354920

Cadastre : 1974 D2 284

propriété privée

Etat de conservation : mauvais état

Dossier de inventaire topographique établi en 1979, 1983 par Ducouret Jean_Pierre

(c) Inventaire général, 1979

HISTORIQUE

Ferme 18e siècle, remaniée 19e siècle.

DESCRIPTION

SITUATION : en écart

MATERIAUX

Gros oeuvre : schiste, moellon sans chaîne en pierre de taille

Couverture : ardoise

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 étage carré, en rez de chaussée

COUVERTURE : toit à longs pans, pignon couvert


La ferme comprend deux corps de logis en alignement, un logis à pièce unique en rez-de-chaussée et un bâtiment à étage, avec étable au rez-de-chaussée ; à côté vers le sud-est, étable très remaniée. Logis moderne et fournil au sud. La ferme est désaffectée.

Construction en petits moellons de schiste (cf. photo) enduit en élévation antérieure, linteaux en bois.

Si la fonction de logis du corps de bâtiment de gauche est certaine, les fonctions de celui de droite sont multiples, étable au rez-de-chaussée, grenier et chambre à l'étage. La porte de service de droite au deuxième niveau est une fenêtre agrandie.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1974, section D2, échelle 1/2500e.	
Fig.	1	Vue sud-ouest.	80 35 00707 X
Fig.	2	Vue sud.	80 35 00708 X
Fig.	3	Détail de l'appareil du pignon.	80 35 00709 X



ferme

Fig.1 Vue sud-ouest.

Ph. Inv.G.Artur/N.Lambart
80 35 0707 X

Fig.2 Vue sud

Ph.Inv.G.Artur/N.Lambart
80 35 0708 X



ferme

Fig.3 Détail de l'appareil du pignon.

Ph. Inv.G.Artur/N.Lambart
80 35 0709 X