Département

: 35

Aire d'étude

: Vitré périphérie

Commune

: Montreuil sous Pérouse

Lieu-dit

: Les Feux

Dénomination

: manoir

Canton: Vitré\_ouest

Coordonnées : Lambert0

X = 0331920 Y = 2356640

Cadastre: 1982 D1 42

propriété privée

Dossier de inventaire topographique établi en 1979, 1983 par Ducouret Jean\_Pierre

(c) Inventaire général, 1979

#### **HISTORIQUE**

Logis 17e siècle, aile ouest 17e ou 18e siècle. Parties agricoles 19e siècle.

#### **DESCRIPTION**

SITUATION: en écart

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : colombier, parties agricoles, four à pain

MATERIAUX

Gros oeuvre : schiste, grès, moellon sans chaîne en pierre de taille

Couverture: ardoise

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 étage carré, sous sol

COUVERTURE: toit à longs pans, croupe, toit en pavillon, toit conique

DISTRIBUTION: escalier dans oeuvre, escalier tournant à retours avce jour

TYPOLOGIE: Manoir à cour ouverte, de plan allongé, de type ternaire à cage d'escalier centrale dans

oeuvre.

(1209 | TAOOOO 7750

### **Historique**

Manoir mentionné en 1427, aux seigneurs du Feu (Banéat) ; le mot feu vient de fagus, hêtre.

#### **Description**

Manoir situé en écart, comprenant un logis et un ensemble de dépendances d'époques différentes ; composition d'ensemble en équerre avec cour ouverte devant, du côté nord, ancienne tour devant le logis ; colombier à l'extrêmité est de l'aile est ; fournil derrière le logis ; au nord de cet ensemble, logis et dépendances fin XIX<sup>e</sup> ou XX<sup>e</sup> siècle.

Construction en moellons de schiste et grès sans chaîne en pierre de taille ; enduit sur l'élévation nord du logis, baie en grès.

Plan rectangulaire, sous-sol dans la partie ouest, rez-de-chaussée, étage carré et comble.

Élévation antérieure à deux travées latérales sur trois niveaux dont une lucarne, porte centrale à bossages ; corniche à modillons sous le toit. Élévation postérieure sud remaniée.

Sur le logis, toit à longs pans de forte pente, à croupes ; une souche de cheminée côté est. Toit à longs pans sur les dépendances de l'aile sud, toit conique sur le colombier. Toit à longs pans et croupe sur l'aile ouest et au bout de celle-ci toit en pavillon ; la tour devant le logis est couverte d'un toit conique.

Charpente du logis : arbalétriers cintrés dans le haut, poinçon et entrait retroussé, contreventement par une sous-faîtière et croix de Saint-André.

Distribution remaniée ; cheminées en pignon au rez-de-chaussée et à l'étage (cf. photo) ; escalier détruit, en vis dans oeuvre (renseignement oral).

## **DOCUMENTATION**


## **Bibliographie**

- BANÉAT, Paul, Le département d'Ille-et-Vilaine..., t. 2, p. 477.

# TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1982, section D1, échelle 1/2500e.	
Doc.	1	Cadastre 1813, section D1.	96 35 00495 X
Fig.	1	Vue d'ensemble est.	80 35 00706 X
Fig.	2	Vue d'ensemble nord-est.	80 35 00702 X
Fig.	3	Logis, façade nord.	80 35 00705 X
Fig.	4	Vue d'ensemble ouest.	80 35 00703 X
Fig.	5	Vue générale sud.	80 35 00704 X
Fig.	6	Cheminée de l'étage.	80 35 00504 X
Fig.	7	Charpente : vue générale.	80 35 00505 X
Fig.	8	Charpente, détail.	80 35 00506 X

Pl. I Cadastre 1982, D1, 1/2500e.



Doc.1 Cadastre de 1813, section D1

Ph. Inv.G.Artur/N.Lambart 96 35 0495 X



Fig.1 Vue d'ensemble est

Ph. Inv.G.Artur/N.Lambart 80 35 0706 X




Fig.2 Vue d'ensemble nord-est

Ph.Inv.G.Artur/N.Lambart 80 35 0702 X



Fig.3 Logis, élévation nord.

Ph. Inv.G.Artur/N.Lambart 80 35 0705 X




Fig.4 Vue d'ensemble ouest.

Ph. Inv.G.Artur/N.Lambart 80 35 0703 X



Fig.5 Vue d'ensemble sud.

Ph. Inv.G.Artur/N.Lambart 80 35 0704 X



Fig.6 Cheminée de l'étage.

Ph. Inv.G.Artur/N.Lambart 80 35 0504 X



Fig.7 Charpente, vue générale .

Ph.Inv.G.Artur/N.Lambart 80 35 0505 X




Fig.8 Charpente, détail.

Ph. Inv.G.Artur/N.Lambart 80 35 0506 X

