

Département : 35  
Aire d'étude : Vitré périphérie  
Commune : Mécé  
Lieu-dit : La Grafardière  
Dénomination : **manoir**

(1220)

IA00007761

---

Canton : Vitré\_ouest

Coordonnées : Lambert0 X = 0331080 Y = 2364770

Cadastre : 1934 C2 359

propriété privée

Dossier de inventaire topographique établi en 1979, 1983 par Ducouret Jean\_Pierre

(c) Inventaire général, 1979

---

## HISTORIQUE

Manoir 17e siècle, agrandi au 18e siècle. Parties agricoles 19e siècle.

## DESCRIPTION

SITUATION : isolé

### COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : colombier, parties agricoles, puits, vivier

### MATERIAUX

Gros oeuvre : grès, granite, moellon sans chaîne en pierre de taille

Couverture : ardoise

### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 étage carré

Couvrement : coupole

COUVERTURE : toit à longs pans, pignon couvert, toit en pavillon, extrados de voûte, toit conique

### DECOR

Technique : sculpture

Représentation : armoiries  
armoiries non identifiées.

TYPLOGIE : Manoir de plan allongé, à plusieurs pièces par étage.

Manoir mentionné en 1427 (Banéat). Édifice isolé, orienté sud. Colombier à 100 m au sud, plan circulaire, couvert d'une coupole en maçonnerie ajourée au centre. Parties agricoles plus récentes - Ancien vivier (?) au sud (parcelle n°349).

Construction en moellon de grès sans chaîne en pierre de taille ; baies en granite, grand appareil sauf deux portes à petits claveaux (cf. photo).

Plan rectangulaire allongé simple en profondeur, divisé par deux murs de refend ; un étage carré ; tour d'escalier postérieure sur le corps central, détruite. Le corps latéral gauche composé d'un sous-sol, un rez-de-chaussée surélevé, un étage et un comble.

Élévation irrégulière ; deux portes à arc en segment à petits claveaux, une porte en anse de panier à claveaux, sur le corps principal à droite, trois fenêtres à appui mouluré, celle de gauche, au 2<sup>e</sup> niveau, est ornée d'un blason dont les armes n'ont pas été identifiées. Collage entre le corps latéral gauche et le corps principal.

Sur le corps principal, toit à longs pans à pignon couvert ; sur le corps latéral gauche toit en pavillon. Le colombier est couvert d'un toit conique - Couverture en ardoise - Deux souches de cheminée, à bandeau, celle de droite en retrait sur le pignon.

Intérieur rénové ; au rez-de-chaussée, la pièce droite du corps principal est une dépendance agricole. Une cheminée, remaniée, porte un blason sur son linteau ; les armes (écartelées) ne sont pas identifiées.

Édifice non daté, construit en deux campagnes l'un datant du XVII<sup>e</sup> siècle (corps principal), l'autre semble plus récente : XVII<sup>e</sup> ou début XVIII<sup>e</sup> siècle. La présence d'une pièce d'usage agricole dans le corps de logis est exceptionnelle dans un manoir.

### **Note de synthèse**

Le manoir est attesté dès le début du XVe siècle. Les parties les plus anciennes, à droite, ne sont pas antérieures au début du XVIIe siècle ; à l'arrière de celles-ci, existait une tourelle d'escalier hors œuvre. Le corps de bâtiment couvert d'un toit en pavillon est un agrandissement du XVIIe siècle ; il comporte un sous-sol à demi enterré et deux étages d'habitation.

A proximité se trouve un colombier, aujourd'hui ruiné et menaçant de tomber, dont la coupole en pierre est ajourée d'une ouverture sommitale afin de laisser partir les pigeons. Sous l'Ancien Régime, le droit de colombier, en particulier le colombier sur pied, était un privilège de la noblesse. Un colombier pouvait abriter plusieurs centaines de pigeons, appréciés des propriétaires qui en faisaient leur ordinaire, détestés des paysans à cause des dommages qu'ils causaient aux récoltes.

## DOCUMENTATION


### **Bibliographie**

- BANÉAT, Paul. *Le département...*, t. 2, p. 362.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1934, section C2, échelle 1/2500e.	
Doc.	1	Cadastre de 1813, section C2.	96 35 00524 X
Fig.	1	Vue générale sud-ouest.	80 35 00557 X
Fig.	2	Vue générale sud.	80 35 00553 X 97 35 00717 XA*
Fig.	3	Élévation sud.	80 35 00554 X
Fig.	4	Élévation sud, détail d'une fenêtre armoriée.	80 35 00555 X
Fig.	5	Élévation sud, détail de la porte de la cave.	80 35 00556 X
Fig.	6	Vue générale nord.	80 35 00765 X
Fig.	7	Cheminée.	80 35 00549 X
Fig.	8	Colombier.	80 35 00764 X 97 35 00718 XA*
Fig.	9	Colombier.	80 35 00550 X
Fig.	10	Colombier, vue de la coupole.	80 35 00551 X
Fig.	11	Colombier, vue des boulins	80 35 00552 X


\* Clichés couleur disponibles à la photothèque de l'Inventaire.



Manoir

doc.1 Cadastre de 1813, section C2.

Ph. Inv. G. Artur/N. Lambart  
96 35 0524 X



## Manoir

Fig.1 Vue générale sud-ouest.

Ph. Inv. G. Artur/N. Lambart  
80 35 0557 X

Manoir

Fig.1 Vue générale sud

Ph.Inv.G.Artur/N.Lambart  
80 35 0553 X  
97 35 0717 XA



## Manoir

Fig.3 Elévation sud.

Ph. Inv. G. Artur/N. Lambart  
80 35 0554 X

## Manoir

Fig.4 Elévation sud : détail d'une fenêtre armoriée.

Ph. Inv. G. Artur/N. Lambart  
80 35 0555 X



## Manoir

Fig.5 Elévation sud : détail de la porte de la cave.

Ph. Inv. G. Artur/N. Lambart  
80 35 0556 X



## Manoir

Fig.6 Vue de situation nord.

Ph. Inv. J.-P. Ducouret  
80 35 0765 X

Manoir

Fig.7 Cheminée

Ph.Inv.G.Artur/N.Lambart  
80 35 0549 X



## Manoir

Fig.8

Colombier.

Ph. Inv. J.-P. Ducouret  
80 35 0764 X  
97 35 0718 XA




## Manoir

Fig.9 Colombier.

Ph. Inv. G. Artur/N. Lambart  
80 35 0550 X

## Manoir

Fig.10 Colombier, vue de la coupole.

Ph. Inv. G. Artur/N. Lambart  
80 35 0551 X

## Manoir

---

**Fig.11** Colombier, vue des boulines.**Ph. Inv. G. Artur/N. Lambart**  
**80 35 0552 X**