

35

n° département

SAINT PERN

commune



VILLE MARQUE(LA)

lieu-dit

adresse

JA.00008008

(1537)

RENNES

arrondissement

BECHEREL

canton

edifice ou ensemble contenant

FERME

dénomination et titre de l'oeuvre

Coordonnées. LAMBERT1 X = 27934 Y = 07458

Cadastre année : section : parcelle :
année : 1980 section : A2 parcelle : 418

Propriété : PRIVEE

Désignation actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1983-1984 par J.-J. RIOULT

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: LOGEMENT, FOUR A PAIN, ETABLE A VACHES

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANITE, QUARTZITE, CALCAIRE, MOELLON 2)
COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: EN REZ DE CHAUSSEE, 1 ETAGE CARRE

ELEVATION: ELEVATION A TRAVEES

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT

ESCALIERS: ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER EN EQUERRE

TYPLOGIE: LOGIS A FONCTIONS MULTIPLES SUPERPOSEES, HAUT SURCROIT, PORTE
HAUTE, ALIGNEMENT, ARMOIRE MURALE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: LOGIS 4E QUART 17E SIECLE; AUGMENTE A L'OUEST
D'UN LOGIS LIMITE 18E SIECLE 19E SIECLE; ETABLE AJOUTEE EN PISE A L'EST
2E MOITIE 19E SIECLE

Cet alignement, proche du village, orienté au midi est composé de trois unités : deux logis et une étable. Le logis le plus ancien, au centre a le caractère très simple de la fin du XVII^e siècle ou du début du XVIII^e siècle : les baies y sont encore de petite dimension mais elle ne comportent plus de chanfrein. En fait, à l'intérieur de ce logis, au rez-de-chaussée, les jambages moulurés sont visiblement plus anciens, sans doute du XVI^e siècle. En face de cette cheminée, l'arc de l'armoire-évier, de très grandes dimensions, est construit en calcaire du Quiou. En outre la pièce a conservé plusieurs niches. La porte au Nord a été percée au XIX^e siècle.


A l'Ouest de ce premier logis, un autre a été ajouté : ses baies plus grandes et alignées, sommées d'arcs segmentés clavés indiquent la fin du XVIII^e siècle ou le tout début du XIX^e siècle (de nombreux exemples similaires à Bécherel). Au rez-de-chaussée un couloir, peut-être postérieur, sépare la salle de l'escalier qui dessert à l'étage une chambre chauffée.

A l'Est enfin une étable surmontée d'un grenier ont été ajoutés en pisé dans la première moitié du XIX^e siècle.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

		<u>N°S CLICHÉS</u>
PL. I	CADASTRE 1980 A ² .	
- II	PLAN AU SOL.....	86.35.66 P
Doc. 1	CADASTRE 1825.	
FIG. 1	ALIGNEMENT DES LOGIS, VUE GÉNÉRALE PRISE DU S.-E.....	85.35.1813 X
- 2	- - MOITIÉ EST.....	85.35.1814 X
- 3	LOGIS À L'OUEST.....	85.35.1815 X
- 4	LOGIS OUEST, ESCALIER.....	85.35.1810 X
- 5	- - PORTE INTÉRIEURE, DÉTAIL.....	85.35.1811 X
- 6	LOGIS EST, VUE GÉNÉRALE DE LA DALLE.....	85.35.1816 X
- 7	- - VUE GÉNÉRALE DE LA CHEMINÉE.....	85.35.1808 X
- 8	CHARPENTE, VUE GÉNÉRALE.....	85.35.1812 X
- 9	ETABLES ET FOURNIL (EN RUINES), VUE GÉNÉRALE.....	85.35.1809 X
	LOGIS EST, VUE GÉNÉRALE DE LA DALLE.....	85.35.783 ZA*

* CLICHÉ DISPONIBLE À LA DIAPOTHÈQUE.



Pl.II Plan au sol

Cl.Inv.Artur/Lambart

86 35 66 P






Fig.1 Alignement des logis : vue Sud-Est

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 35 1813 X



Fig.2 Alignement des logis : partie Est

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 35 1814 X



Fig.3 Logis Ouest : vue générale

Cl. Inv. Artur/Lambart

85 35 1815 X



Fig.4 Logis Ouest : escalier

C1.Inv.Artur/Lambart

85 35 1810 X



Fig.5 Logis Ouest, porte intérieure : détail

C1.Inv.Artur/Lambart

85 35 1811 X



Fig.6 Logis Est : vue de la dalle

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 35 1816 X
85.35.783 ZA




Fig.7 Logis Est : vue de la cheminée

C1.Inv.Artur/Lambart

85 35 1808 X



Fig.8 Charpente : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 35 1812 X



Fig.9 Etable et fournil : vue générale

C1.Inv. Artur/Lambart

85 35 1809 X

