


Adresse : Verdun (rue de) 3
Aire d'étude : Belle-Ile-en-Mer
Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
Cadastre : 1968 AB 309
Commune : Le Palais
Coord. Lambert : 0185360 ; 2275280
Copyright : © Inventaire général, 1986
Couverture : toit à longs pans
Date bordereau : 1987 AVANT
Date Mistral : 1987 AVANT
Date protection : édifice non protégé MH
Dénomination : maison
Département : 56
Dossier : individuel
Élévation : élévation à travées ; élévation ordonnancée
Escaliers : escalier dans-oeuvre ; escalier tournant à retours sans jour
Étages : 2 étages carrés
Etude : inventaire fondamental
Implantation : en ville
INSEE : 56152
Localisation : Bretagne ; 56 ; Le Palais
Murs gros-oeuvre : schiste ; revêtement
REFERENCE : IA00008205
Région : Bretagne
sauvegarde Ref. : 00008205
Siècle : 4e quart 18e siècle
Siècle bis : 18e s.
Statut propriété : propriété privée
Titre courant : Maison
Toiture matériau : ardoise
Zone Lambert : Lambert2



Maison 3 rue de Verdun

LOCALISATION : 3 rue de Verdun

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1968 Section AB Parcelle 309

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Ansel, mère et fils Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : habitation

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le juillet 1973

Par G. Le Louarn

Qualité enquêteur

Revu le mai 1974

Par D. Moirez

Qualité rédacteur

Maison 3 rue de Verdun

DESCRIPTION

La maison actuelle, par ses lambris et son escalier peut témoigner d'une construction ou de remaniements à la fin du XVIII^e siècle. Son emplacement était cependant construit dès la fin du XVII^e siècle (plan Vauban, 1683).

De plan rectangulaire, avec petit côté sur la rue, double en profondeur. Elévation à trois niveaux, trois travées irrégulières comble refait (une lucarne à croupe supprimée). Escalier latéral en bois, rampe sur rampe, à deux noyaux, balustres découpés. Lambris de hauteur conservés dans la plupart des pièces :

- au premier étage, pièce Nord : lambris à cimaise et corniche, panneaux à chantournement symétrique. Placard d'angle Nord-Ouest convexe, à deux battants. Cheminée de marbre à linteau droit, piédroits à consoles cannelées à feuilles d'eau et griffes; hotte droite encadrée de pilastres à chapiteaux composites.

- au deuxième étage, côté Nord : lambris à cimaise et corniche placard d'angle convexe; cheminée de bois à piédroits en colonnettes toscanes, linteau, hotte droite encadrée de pilastres doriques; alcôve à baie rectangulaire, linteau chantourné à coquille centrale.

DOCUMENTATION

Plan du bourg du Palais et citadelle de Belle Isle, double du Plan Vauban de 1683 (Vincennes, fortif., art. 8, sect. 1, carton 1 n° 1²).

Plan en relief de la citadelle et de Palais, par Texier de Derville, 1704-1740 (Musée des Plans et reliefs).

Plan de la citadelle et du bourg de Belle Isle, 1716, par Robelin (Vincennes, Fortif., art. 8, sect. 1, carton 1), n° 9.


Plan de la citadelle et de ses ouvrages extérieurs, par Dubourg 1779 (Vincennes, Fortif., art. 8, sect. 1, carton 3, n° 28).

Photographie ancienne prise lors de la destruction de l'église, vers 1904, coll. Pressard, Le Palais.

PALAIS (16)

Maison, 3 rue de Verdun

Elevation Nord



PALAIS (1E)

Maison 3 rue de Verdun

Plan au troisième niveau




TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1- Pièce Nord, vue générale de la porte (A) du mur Ouest	73.56.536 X
2- Vue du placard du mur Est à gauche de la cheminée	73.56.537 X
3- Vue frontale de la cheminée	73.56.538 X
4- Vue générale du placard rond à gauche de la porte (B)	73.56.539 X
5- Vue de détail d'un chapiteau (au-dessus de la cheminée)	73.56.540 X
6- Pièce Sud : vue générale du placard du mur Nord à gauche de la porte	73.56.541 X
7- Pièce Sud : vue frontale de la boiserie entre la porte et fenêtre du mur Ouest	73.56.542 X
8- Vue générale du mur Nord	73.56.543 X
9- Vue générale du mur Sud (alcôve)	73.56.544 X
10- Vue de détail de la coquille au-dessus de la baie de l'alcôve	73.56.545 X
11- Vue frontale de la cheminée, mur Est	73.56.546 X
12- Vue générale du placard rond à gauche de la porte	73.56.547 X
13- Vue frontale du placard du mur Est	73.56.548 X
14- Vue d'une espagnolette (col de cygne)	73.56.549 X
15- Vue de l'escalier prise de l'angle entre deux portes du palier et volée montante	73.56.550 X

LE PALAIS 56

3, RUE DE VERDUN

Pièce Nord : Vue générale de la porte
(A) du mur Ouest.

Cliché DAGORN

73.56.536 X



3, RUE DE VERDUN

Vue du placard du mur Est à gauche de
la cheminée.

Cliché DAGORN

73.56.537 X



3, RUE DE VERDUN

Vue frontale de la cheminée.

Cliché DAGORN

73.56.538 X



LE PALAIS 56

3, RUE DE VERDUN

Vue générale du placard rond à gauche
de la porte (B).

Cliché DAGORN

73.56.539 X



3, RUE DE VERDUN

Vue de détail d'un chapiteau (au-dessus
de la cheminée).

Cliché DAGORN

73.56.540 X



LE PALAIS 56

3, RUE DE VERDUN

Pièce Sud : Vue générale du placard
du mur Nord à gauche de la porte.

Cliché DAGORN

73.56.541 X




3, RUE DE VERDUN

Pièce Sud : Vue frontale de la boiserie
entre la porte et fenêtre du mur Ouest.

Cliché DAGORN

73.56.542 X



LE PALAIS 56

3, RUE DE VERDUN

Vue générale du mur Nord.

Cliché DAGORN

73.56.543 X




LE PALAIS 56

3, RUE DE VERDUN

Vue générale du mur Sud (Alcôve).

Cliché DAGORN

73.56.544 X



3, RUE DE VERDUN

Vue de détail de la coquille au-dessus
de la baie de l'alcôve.

Cliché DAGORN

73.56.545 X



LE PALAIS 56

3, RUE DE VERDUN

Vue frontale de la cheminée, mur Est.

Cliché DAGORN

73.56.546 X



3, RUE DE VERDUN

Vue générale du placard rond à gauche
de la porte.

Cliché DAGORN

73.56.547 X



LE PALAIS 56

3, rue de VERDUN

Vue frontale du placard du mur Est

Cliché DAGORN

73.56.548 X



LE PALAIS 56

3, rue de VERDUN

Vue d'une espagnolette (col de cygne)
d'une fenêtre

Cliché DAGORN

73.56.549 X



3, RUE DE VERDUN

Vue de l'escalier prise de l'angle
entre deux portes du palier et volée
montante (

Cliché DAGORN

73.56.550 X

