Référence: IA00008252

Aire d'étude : Belle-lle-en-Mer

Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu

Cadastre : 1839 I4 55 Commune : Bangor

Coord. Lambert : 0180250 ; 2270550

Copyright : © Inventaire général, 1986

Couverture : toit à longs pans ; pignon découvert

Date bordereau : 1987 AVANT Date Mistral : 1987 AVANT

Date protection : édifice non protégé MH

Date(s) : 1859 Dénomination : maison Département : 56

Dossier : individuel

Escaliers : escalier de distribution extérieur ; escalier droit

Etages : en rez-de-chaussée Etude : inventaire fondamental

Implantation : en écart INSEE : 56009 Justif. datation : porte la date Lieu-dit : Domois

Localisation : Bretagne ; 56 ; Bangor Murs gros-oeuvre : schiste ; revêtement

REFERENCE : IA00008252 Région : Bretagne sauvegarde Ref. : 00008252

Siècle : 3e quart 19e siècle

Siècle bis : 19e s.

Statut propriété : propriété privée

Titre courant : Maison
Toiture matériau : ardoise
Zone Lambert : Lambert2

Revu le avril 1974

Par HAMON

Domois
D.C. HABITAT RURAL

SOUS—DOSSIER Nº 7

35.01

Qualité REDACTEUR

	(siludiane)	
	100 -	
LOCALISATION:		
REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :		
Carte E. M. Echelle 1/25.000	Feuille Belle-Ile	
1830	T 70 4	Y 270,55
Cadastre Ancien : année		
Revisé : année	Section	Parcelle
SITUATION DANS L'ÉDIFICE :		
PROPRIÉTAIRE N		
PROPRIÉTAIRE : Nom		Qualité
Adresse		
DESTINATION ACTUELLE :ferme_		
PROTECTION MH.		
Inscrit le		
Classé le		
DOSSIER		
Etabli le juillet 1973		
Par CASTEL TUGORES		Qualité ENQUETEURS

35.02 35.01

Domois

Ecart de sept feux.

Alignements Est-Ouest parallèles disposés perpendiculairement de part et d'autre du chemin. Depuis 1839, ont disparu les alignements orientés Nord-Sud. Dates relevées: 1859, 1871, 1881, 1886 (puits), 1887.

Maison

Datée I859 par la tradition orale.
Escalier extérieur plaqué contre le pignon avec crèche au-dessous. Intérieur divisé endeux par une cloison de bois à gauche, cuisine avec cheminée lambrissée à volets pare-feux, encadrée de placards dont le "drenech", ou "trou à lande"; à droite la chambre.


Ensemble mobilier


Contre le mur Est de la chambre.


Formée d'une armoire penderie à deux battants sans dormant, et traverse inférieure chantournée, encadrée de deux lits-alcôves dont l'encadrement rectangulaire forme ressauts aux angles supérieure; moulures rapportées sur l'encadrement; ferrures découpées; polychromie grise à moulures bleues.

Puits

Au centre du hameau: puits circulaire, mur de margelle fermé latéralement par une dalle de schiste. Support de la poulie en ferronnerie. Domois: maison datée 1859








Mur Est (

Domois


Bangor 1839 - 1/4 1/1000e



Bonza Donnois ARPEISTAGE Sansdate 9552
(Dornois)

hour copie Fontarine,

AD 35
C5171



- me hote à AD. 35

Domois D.C. HABITAT RURAL SOUS-DOSSIER nº 7

11.00

35.01

TABLE DES ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES

- Maison, restitution en perspective cliché 77.56.39 ${\tt V}$
- Mobilier cliché 77.56.20 P

56 BANGOR

Domois D.C. HABITAT RURAL SOUS-DOSSIER nº 7

35.02

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

Alignement au Nord	Ouest du village	73.56.1008 Z
Maison datée 1859.	Elévation antérieure	73.56.584 Z
Maison datée 1859.	Mobilier au pignon Est	73.56.585 Z
Puits au centre du	village	73.56.1007 Z


Domois

MAISON

RESTITUTION EN PERSPECTIVE

Cliché DAGORN


77.56.39 V



BANGOR
DAMOIS : MOBILIER
Cliché DAGORN
77.56. P

BANGOR / Belle - Ile -en - Mer / 56
Domois : mobilier

Le Goux / Thierry 1973



DOMOIS

Alignement au Nord-Ouest du village.

Cliché TUGORES

73.56.1008 Z



DOMOIS

Elévation antérieure

Cliché TUGORES

73.56.584 X



DOMOIS

Ensemble mobilier, lits alcôves et armoire de la chambre (rez-de-chaussée)

Cliché TUGORES

73.56.585 X



DOMOIS

Puits au centre du village

Cliché TUGORES

73.56.1007 Z

