

Aire d'étude : Belle-Ile-en-Mer
Collectifs : 5 étudié ; 54 repéré ; 459 bâti
Commune : Sauzon
Coord. multiples : 0178400 ; 0181800 ; 2278800 ; 2273350
Copyright : © Inventaire général, 1986
Couverture : toit à longs pans ; pignon découvert
Date bordereau : 1987 AVANT
Date Mistral : 1987 AVANT
Dénomination : maisons ; fermes
Département : 56
Dossier : collectif
Etude : inventaire fondamental
Historique : Edifices 17e, 18e, 19e siècles ; chronogrammes : 1617, 1741, 1761, 1766, 1798, 1806, 1819, 1821, 1825, 1836, 1837 (2 fois) , 1838 (2 fois) , 1839, 1840, 1842 (2 fois) , 1846, 1848, 1849 (2 fois) , 1850, 1852, 1853, 1860, 1861, 1863, 1866, 1882, 1883, 1888, 1889

INSEE : 56241
Localisation : Bretagne ; 56 ; Sauzon
Murs gros-oeuvre : schiste ; revêtement
REFERENCE : IA00008256
Région : Bretagne
sauvegarde Ref. : 00008256
Siècle : 1er quart 17e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle
Siècle bis : 17e s. ; 18e s. ; 19e s.
Statut propriété : propriété privée
Titre courant : Maisons, Fermes
Toiture matériau : ardoise
Zone Lambert : Lambert2

DOSSIER COLLECTIF HABITAT URBAIN

LES REPERES

Pour une meilleure lecture du dossier, les édifices repérés en milieu urbain et non sélectionnés ont été regroupés à la suite de la notice du dossier collectif Maisons-fermes et de cette introduction, classés les uns à la suite des autres par adresse.

A l'inverse des dossiers de repérage en milieu rural qui offrent une approche topographique parfois détaillée (note d'ensemble, arpentage, extrait cadastral, documents iconographiques concernant quasi-systématiquement chaque hameau ou village), la sobriété des données relatives à l'habitat urbain n'a pas invité à créer des notices individuelles « Maison (habitat urbain repéré) » et a considéré ces dossiers comme un ensemble.

- **place de l'Eglise**, Maisons n°1 et n°9
- **angle de la place de l'Eglise et de la rue du R.P. Le Gallen**, Maison n°2
- **rue du R.P. Le Gallen, côté ouest**, Groupe de maisons n°3
- **quai**, Alignement de maisons n°10, Maison n°13, n°14 (ancienne maison des phares et balises)
- **rampe des Glycines**, Maison n°15
- **rue Saint-Michel**, Maisons n°4 (presbytère), n°5, n°6, n°7, rue Saint-Michel, Groupe de maisons n°8
- **rue Saint-Nicolas**, Maison n°12, n°16
- **angle de la rue du Port et de la rue Saint-Nicolas**, Maison n°17

Maison n° 1

--	--

Maison n° 1

LOCALISATION : place de l'église, côté Sud

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1965 Section AC Parcelle 275

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : commerce

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le juillet 1973

Par M.M. TUGORES, D. MOIREZ Qualité enquêteurs

Revu le

Par Qualité

Maison, place de l'église (plan n°1)

Portée au cadastre de 1839.

Elévation principale à travées, à trois niveaux et comble à lucarnes. Elévation postérieure à deux niveaux; trois ouvertures visibles. Pignon Est aveugle. Les rampants des pignons fortement surélevés par rapport à la toiture semblent indiquer que cette maison a été couverte autrefois de chaume. Rez-de-chaussée aménagé en commerce, le reste de l'édifice non visité (propriétaires absents).

TABLE DES DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

Vue générale de l'élévation antérieure (Nord) 73.56.1047 Z

SAUZON 56


MAISON - PLACE DE L'EGLISE

Vue générale de l'élévation
antérieure - (Nord).

Cliché TUGORES

73.56.1047 Z





Maison n° 9

LOCALISATION : place de l'église

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastra Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1965 Section AC Parcelle 209

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le août 1973

Par M.M. TUGORES D. MOIREZ Qualité enquêteurs

Revu le

Par Qualité

Maisons à l'angle de la place de l'église
de la rue Saint-Nicolas et du quai (plan n°9).
Portée au Cadastre de 1839. Elévation à trois
niveaux, à travées.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

Vue générale de l'élévation Sud	73.56.1044 Z
Vue prise du Sud-Est	73.56.1045 Z

Archives de la Ville de Sauzon

SAUZON 56

MAISON

Elévation Sud.

Cliché TUGORES

73.56.1044 Z




SAUZON 56

MAISON


Vue prise du Sud-Est.

Cliché TUGORES

73.56.1045 Z



Maison n° 2



LOCALISATION : à l'angle de la place de l'église et de la rue du R.P. Le Gallen

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1965 Section AC Parcelle 276

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : commerce et habitation

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le juillet 1973

Par M.M. TUGORES

Qualité ENQUÊTEUR

Revu le

Par

Qualité

A l'angle de la place
de l'église et de la
rue du R.P. Le Gallen
DEMEURE

Maison n° 2

Maison place de l'Eglise et rue le Gallen
(plan n°2)

Maison transformée reconstruite en
grande partie au XIX^e. Sur une forte
déclivité Sud-Nord. Pierre datée 1617
remployée dans l'élévation Est, sans
ordonnance. Elévation Nord à travées,
ordonnée; crépi blanc, encadrement
des baies, chaînages et corniche en
pierre ou fausse pierre apparente.

TABLE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Maison Gallen - Plans et coupe

77.56.30 V

Vue générale de l'événement Nord

73.56.1046 Z


SAUZON

MAISON GALLEN

PLAN et COUPE

Cliché DAGORN

77.56.30 V



SAUZON 56

MAISON

Vue générale de l'élévation Nord.

Cliché MOIREZ

73.56.1046 Z



--	--

Groupe de maisons (n°3)

LOCALISATION : rue du R.P. Le Gallen, côté Ouest

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1965 Section AC Parcelle 271 (maison Sud)
272 -maison Nord-

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Établi le juillet 1973

Par M.M. TUGORES

Qualité ENQUÊTEUR

Revu le

Par

Qualité

Groupe de maisons, rue du R.P. Le Gallen
côté Ouest (n°3)

Alignement porté au Cadastre de 1839,
la parcelle 271 (actuelle) alors en ruine.
Maison Sud datée 1849, maison Nord datée
1821. Élévation à deux niveaux à travées.
Façades crépies, avec soubassement som-
bre; encadrement des ouvertures clair dans
la maison Nord. Escalier à deux volées
droites, rampe sur rampe, mur-noyau de
bois (maison Sud).

Groupe de maisons rue du R.P. LE Gallen
côté Ouest (n°3)

TABLE DES DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

Vue générale des élévations Est
prises du Nord Est

73.56.I053 Z

SAUZON

56

MAISONS

Vue générale prise du Nord Est.

Cliché TUGORES

73.56.1053 Z




SAUZON

Rue du R.P. Le Gallen
DEMEURE

35.01

COMMODE

61.04



LOCALISATION :Maison, parcelle 271 (n°3).....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X
Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :pièce du rez-de-chaussée.....

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli lejuillet 1973.....

ParM.M. TUGORES..... QualitéREDACTEUR.....

Revu leavril 1974.....

ParM.M. TUGORES..... QualitéREDACTEUR.....

I. DESCRIPTION

Commode située dans une pièce du rez-de-chaussée.

Bois. Technique de menuiserie.

Structure et état actuel

Commode à deux vantaux avec faux dormant. Pieds galbés formant montants; traverse inférieure chantournée; arêtes antérieures arrondies et décorées d'un petit panneau à découpe supérieure asymétrique. Deux vantaux à panneau à découpe supérieure surmontés de deux tiroirs juxtaposés encadrant un disque bombé. Panneau à table rentrante sur faces latérales.

II. CARACTERE REGIONAL ET STYLE

Meuble de style régional, proviendrait de Logonnet (même commune).

3. HISTORIQUE

Atelier régional

Début XIX^e siècle

pas d'inscriptions.

SAUZON

Commode

VI

Annexe.


Chantournement de la traverse inférieure.




Décorpe du panneau de vantaise.



contour des tiroirs



Groupe de maisons (n°10)



LOCALISATION : Quai, alignement Sud

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1965 Section AC Parcelle 199, 200, 201, 202

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : habitations

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le août 1973

Par M.M. TUGORES, D. MOIREZ Qualité enquêteurs

Revu le mai 1974

Par D. MOIREZ Qualité REDACTEUR

Maison sur le quai (plan n°10).

Alignement situé dans le prolongement de la maison dite "Gallen" et de construction postérieure à celle-ci (1741). Il apparaît au Cadastre de 1839. Comporte deux corps de bâtiments individualisés par les murs mitoyens et les toitures, abritant quatre maisons, comportant chacune une porte. Elévation à deux niveaux, combles à lucarnes modernes. Logis Est à élévation à travées, logis Ouest à élévations sans travées.

Documentation.

Documents de référence :

Belle Ile (Morbihan), port de Sauzon, carte postale ancienne, cl. Cormeray, XVI^e (A.D. Ille et Vilaine 7 Fe 241).

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

Vue générale de l'alignement

73.56.1048 Z

SAUZON

56

MAISONS

Vue générale de l'alignement, prise
du Sud-Est (10-11).

Cliché TUGORES

73.56.1048 Z



LOCALISATION : sur le quai (alignement aspecté à l'Est)

CADASTRE révisé : année 1965 Section AC Parcelle 185

DESTINATION ACTUELLE : commerce et habitation

DOSSIER

Etabli en août 1973
par M.M. TUGORES , D. MOIREZ

Qualité : Enquêteurs

Revu en mai 1974
par D. MOIREZ

Qualité : Rédacteur

Maisons sur le quai (plan n° 13).

Maisons d'angle accolées, construites sur le roc, en forte déclivité Est-Ouest (deux mètres). Elévation Est à mur goutte-reau, à trois niveaux. Elévation Nord à trois niveaux, à pignon, chaque versant abritant une maison. Dans le logis Est, escalier de bois à deux volées droites, à rampe sur rampe et mur-noyau de bois, précédé d'un degré taillé dans le roc.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1- Vue générale de l'élévation antérieure prise du Sud-Est	74.56.70 Z
2- Vue générale de l'élévation Nord	74.56.68 Z <i>annulé</i>
3- Vue prise du Nord-Est	74.56.71 Z
4- Vue générale prise du Nord-Est	74.56.64 Z
5- Elévation antérieure, vue générale	74.56.762XA

SAUZON 56

MAISONS

Vue générale prise du Sud-Est.

Cliché MOIREZ

74.56.70 Z



SAUZON 56

MAISONS

Vue prise du Nord-Est.

Cliché MOIREZ

73.56.71 Z



SAUZON 56

MAISONS

Vue générale prise du Nord-Est.

Cliché LE LOUARN

73.56.64 Z



SAUZON 56

MAISONS

Vue prise du Nord-Est

76 56 322 XA





Maison n° 14
 (ancienne maison des phares et balises)

LOCALISATION : sur le quai, au Sud-Ouest du phare

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X
 Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1965 Section AC Parcelle 182

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité
 Adresse

DESTINATION ACTUELLE : Ponts et Chaussées

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le mai 1974

Par G. LE LOUARN, D. MOIREZ Qualité enquêteurs

Revu le

Par Qualité

Ancienne Maison des Phares et Balises

Maison sur le quai, n° 14.

Construite en même temps que le phare, dont elle abritait les commandes (fin XIX^e siècle). Appartient actuellement aux Ponts et Chaussées. Un niveau, comble à surcroît. Élévation principale (à l'Est) à trois travées, ordonnancée. Pignon Nord à deux niveaux et unetravée; pignon Sud sans ordonnance. Façades crépies, encadrement des baies, chaînages (harpés) et corniche moulurée, en granite.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

Elévation antérieure (Est)	74.56.69 Z
Vue générale prise du Nord	74.56.29 X
Pignon Sud	74.56.72 Z

SAUZON 56

MAISON (anciennement Phares et Balises)

Élévation antérieure (Est)

Cliché MOIREZ

74.56.69 Z



SAUZON 56

MAISON (anciennement Phares et Balises)

Vue générale prise du Nord

Cliché ARTUR

74.56.29 X



SAUZON 56


MAISON (anciennement Phares et Balises)

Pignon Sud

Cliché MOIREZ

74.56.72 Z





MAISON N° 15

LOCALISATION : rampe des Glycines

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X
Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1965 Section AC Parcelle I81

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité
Adresse

DESTINATION ACTUELLE : habitation

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le mai 1974

Par G. Le Louarn, D. Moirez Qualité enquêteurs

Revu le

Par Qualité

MAISON N° 15

Maison , rampe des Glycines (plan
n° 15).

Plan simple en profondeur. Bâti-
ment construit sur une forte pente
Ouest-Est, comportant à l'Est un ni-
veau à demi-enterré, d'où un seul ni-
veau à l'Ouest, deux niveaux à l'Est,
comble à lucarne. Escalier tournant
(refait) à l'angle Nord-Ouest. Le
toit a pu être, autrefois, recouvert
de chaume. Contre le pignon Ouest,
anciennes écuries. Crépi blanc
généralisé.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

Elévation antérieure Sud 74.56.77 Z

Elévation Nord prise du Nord Est 74.56.73 Z

SAUZON 56

MAISON

Elévation antérieure Sud.

Cliché MOIREZ

74.56.77 Z



SAUZON

56


MAISON

Elévation Nord prise du Nord-Est.

Cliché MOIREZ

74.56.73 Z





Maison n° 4 (presbytère)

LOCALISATION : rue Saint-Michel

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1965 Section AC Parcelle 269

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Ncm Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le juillet 1973

Par M.M. TUGORES

Qualité ENQUÊTEUR

Revu le mai 1974

Par D. MOIREZ

Qualité REDACTEUR

Maison n° 4 (presbytère)

Maison, rue Saint Michel (plan n°4).
Presbytère. Porté au Cadastre de 1839.
Plan en T, comprenant deux logis dans l'alignement et un troisième en équerre à l'Est.
Situé dans un enclos avec portail d'accès au Nord-Ouest.

Le logis principal se compose de deux corps de bâtiments de hauteur différente, celui de l'Ouest à deux niveaux, à travées. Celui de l'Est, également à deux niveaux, sans travées. Façades crépies en blanc.

Dans le corps de bâtiment Ouest, escalier dans l'axe de la porte, à rampe sur rampe et à deux volées.

Maison n° 4 (presbytère)

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

Vue générale prise de l'Ouest 73.56.I054 Z

Vue de l'élévation Nord prise de l'entrée 73.56.I055 Z

Vue générale des bâtiments et de l'entrée
prise du Nord-Ouest 73.56.I056 Z

SAUZON 56

PRESBYTERE

Vue générale prise de l'Ouest.

Cliché TUGORES

73.56.1054 Z



SAUZON 56

PRESBYTERE

Elévation Nord prise de l'entrée.

Cliché TUGORES

73.56.1055 Z



SAUZON 56

PRESBYTERE


Vue générale prise du Nord-Ouest.

Cliché TUGORES

73.56.1056 Z



Maison n° 5



LOCALISATION : rue Saint Michel, côté Sud

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X
Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1965 Section AC Parcelle 254

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité
Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le août 1973

Par M.M. TUGORES Qualité enquêteurs

Revu le

Par Qualité

Maison n° 5

Maison rue Saint Michel (plan n° 5).

Datée 1848. Plan simple en profondeur.

Élévation à deux niveaux, à travées.

Parties hautes refaites.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

Elévation antérieure prise du Nord-Ouest 74.56.78 Z


SAUZON 56

MAISON


Élévation antérieure prise du
Nord-Ouest.

Cliché MOIREZ

73.56.78 Z



Maison n° 6



LOCALISATION : rue Saint Michel, côté Nord

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1965 Section AC Parcelle 223

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Ncm Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le août 1973

Par M. M. TIGORES

Qualité enquêteur

Revu le

Par

Qualité

Maison rue Saint-Michel (plan n° 6).
Datée 1849. Comble remanié. Elévation à
un niveau, sans ordonnance.

Table des illustrations photographiques

Vue générale de l'élévation antérieure (Sud) 73.56.1043 Z

SAUZON 56

MAISON


Vue générale de l'élévation antérieure Nord.

Cliché TUGORES

73.56.1043 Z



Maison n° 7



LOCALISATION : rue Saint-Michel, côté Sud

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1965 Section AC Parcelle 242

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : habitation

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le août 1973

Par M.M. TUGORES

Qualité enquêteur

Revu le

Par

Qualité

Maison rue Saint-Michel (plan n° 7).

Datée 1842. Élévation à deux niveaux,
de trois travées; comble brisé à lucar-
nes. Façade crépie en blanc, soubassement
noir.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

Elévation Nord prise du Nord-Est 74.56.66 Z

Elévation Nord prise du Nord-Est 74.56.67 Z

SAUZON 56

MAISON

Elévation Nord prise du Nord-Est.

Cliché LE LOUARN

74.56.66 Z



SAUZON 56

MAISON

Elévation Nord prise du Nord-Est.

Cliché LE LOUARN

74.56.67 Z



Groupe de maisons n°8

--	--

LOCALISATION : rue Saint Michel, côté Nord

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1965 Section AC Parcelle 228

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le août 1973

Par M.M. TUGORES

Qualité enquêteur

Revu le

Par

Qualité

Groupe de maisons n° 8

Maisons rue Saint-Michel (plan n°8).

Alignement de deux maisons présentant une trace de reprise verticale dans l'axe de la cheminée Est. Maison Est datée 1836. Plan simple en profondeur. Elévation à un niveau, crépie en blanc avec soubassement noir.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

Vue générale de l'élévation Sud prise du Sud-Est

74.56.65

SAUZON 56


MAISON

Élévation Sud prise du Sud-Est.

Cliché LE LOUARN

74.56.65 Z





Maison n°.12

LOCALISATION : rue Saint Nicolas (à l'Ouest), sur le quai (à l'Est).

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1965 Section AC Parcelle 196

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le août 1973

Par M.M. TUGORES

Qualité enquêteur

Revu le mai 1974

Par D. MOIREZ

Qualité rédacteur

Maison n° 12

Maison sur le quai (plan n° 12).

Plan simple en profondeur. Elévation Nord à deux niveaux, élévation Sud à trois niveaux, l'une et l'autre à trois travées, ordonnancées. Au Sud, le roc forme un soubassement saillant.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

Vue générale de l'élévation sur le quai
(à l'Est)

73.56.I050 Z

Vue générale de l'élévation Ouest, sur la
rue Saint-Nicolas, prise du Nord-Ouest

73.56.I051 Z

SAUZON 56

MAISON

Vue générale de l'élévation sur le
quai à l'Est.

Cliché TUGORES

73.56.1050 Z



SAUZON 56


MAISON

Elévation Ouest, sur la rue Saint-Nicolas, prise du Sud-Ouest.

Cliché TUGORES

73.56.1051 Z





Maison n° 16

LOCALISATION : rue Saint Nicolas, côté Ouest

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1965 Section AC Parcelle 120 121

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le août 1973

Par M.M. TUGORES

Qualité enquêteur

Revu le mai 1974

Par D. MOIREZ

Qualité rédacteur

Maison n° 16

Maison rue Saint Nicolas (plan n° 16).

Maison datée 1838. Logis simple en profondeur. Elevations à deux niveaux, à trois travées, ordonnancée. Comble refait.

Elève est 75.56.76 Z

SAUZON 56

MAISON


Vue générale - élévation Est.

Cliché MOIREZ

74.56.76 Z



Maison n° 17



LOCALISATION : à l'angle des rues du Port et de saint Nicolas

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1965 Section AC Parcelle 123

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Ncm M. LE FUR Qualité

Adresse Notre Dame de Lourdes

Rue du Calvaire

DESTINATION ACTUELLE : habitation

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le août 1973

Par M.M. TUGORES

Qualité enquêteur

Revu le mai 1974

Par D. MOIREZ

Qualité rédacteur

Maison à l'angle des rues Saint-Nicolas
et du Port (plan n° 17).

Maison datée 1766 (élévation Est). Plan
simple en profondeur. Elevations à deux
niveaux, sans travées; comble à surcroît.
Escalier à une volée tournante, dans l'axe
de la porte de l'élévation Nord. A l'étage,
cheminée lambrissée, avec panneaux à petit
cadre et table arasée. Charpente à fermes
à entrants retroussés; chantignolles
galbées.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

Vue générale prise du Nord-Est	74.56.75 Z
Pignon Est pris du Sud-Est	74.56.74 Z

SAUZON 56

MAISON N° 17

Vue générale prise du Nord-Est.

Cliché MOIREZ

74.56.75 Z



SAUZON 56

MAISON N° 17

Pignon Est pris du Sud-Est.

Cliché MOIREZ

74.56.74 Z



DOSSIER COLLECTIF HABITAT RURAL

LES REPERES

Pour une meilleure lecture du dossier, les édifices repérés en milieu rural et non sélectionnés ont été regroupés à la suite de la notice du dossier collectif Maisons-fermes et de cette introduction, classés les uns à la suite des autres, dans l'ordre alphabétique de lieux-dits, à la suite du dossier collectif Habitat urbain repéré.

Néanmoins, l'approche topographique parfois détaillée qu'offrait chacun de ces dossiers de repérage (note d'ensemble, arpentage, extrait cadastral, documents iconographiques concernant quasi-systématiquement chaque hameau ou village) a justifié le parti de créer autant de notices « Ecart (habitat rural repéré) » que nécessaire, afin de rendre possible la recherche, par l'indexation à l'écart :

- **IA56001929**, Borgroix, Ecart
- **IA56001930**, Bortifaouen, Ecart
- **IA56001936**, Kergostio, Ecart
- **IA56001931**, Kerguerch, Ecart
- **IA56001932**, Keroyan, Ecart
- **IA56001933**, Kerzo, Ecart
- **IA56001934**, Locqueltas, Ecart
- **IA56001935**, Magorlec, Ecart

(REPÈRE)

--	--

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X
 Y

● Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

● Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par Qualité

Revu le AVRIL 1974

Par F. HAMON Qualité Rédacteur