

56
n° département

LANGOELAN

commune



en ville

adresse ou lieu-dit

PONTIVY

arrondissement

Guémené-sur-Scorff

canton

PRESBYTERE

dénomination et titre de l'œuvre

35.01

matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle :

feuille :

Lambert : I x 185,50

y 062,20

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année :

section :

parcelle :

Propriétaire :

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 1967

par Pavis-Hermon

revu le : 1975

par F. Hamon

DESCRIPTION

SITUATION : édifice situé à 100 mètres Ouest/Sud-Ouest de l'église, en contrebas, devant un jardin entouré de murs.

PARTI GENERAL - PLAN - COUPE

Bâtiment rectangulaire allongé de l'Est à l'Ouest, orienté au Nord. Sur sa face Sud, côté Ouest, saillie d'un bâtiment de plan rectangulaire couvert d'une bâtière perpendiculaire à celle du corps principal, contenant l'escalier. Trois souches de cheminées dont une moderne à l'Ouest. Trois niveaux (rez-de-chaussée, étage, grenier) qui communiquent entre eux par un escalier à vis à marches de bois, *de l'étage au grenier et du rez-de-chaussée à l'étage* jusqu'à l'étage, puis de l'étage au grenier en granite.

Nombreuses transformations du plan dues à des cloisons modernes.

ELEVATIONS EXTERIEURES

* Façade Nord.

Moyen appareil de granite. Corniche concave à l'égoût du toit. Ouvertures aux deux premiers niveaux.

Rez-de-chaussée : 2 portes, 1 fenêtre entre les deux, 1 petite fenêtre à l'Ouest.

Etage : 3 fenêtres à égale distance les unes des autres, celle de l'Est à une base en saillie moulurée et un linteau orné d'un bandeau mouluré et d'un écusson.

* Pignons Ouest : une porte moderne.

* Façade Sud : à l'Est deux travées de fenêtres, puis, à l'Ouest, saillie de la cage d'escalier percée d'une fenêtre.

* Pignon Est : caché par un appenti .

DISTRIBUTION INTERIEURE

Intérieur modernisé.

Au rez-de-chaussée, corbeaux de granite en quart de rond qui soutenaient des solives.

Une seule cheminée ancienne, dans la cuisine, au rez-de-chaussée, contre le mur Est.

Cheminée engagée, consoles décorées d'un tore. Le manteau semble mutilé : sous un arc de décharge qui reportait le poids de la hotte sur les sommiers, le linteau s'est déchaussé et a disparu.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- Vue générale de la façade	67.56.1200 V
- Cheminée de la cuisine	67.56.1199 V
- Fragment de Vierge à l'Enfant	
- Fontaine du mur Nord du Presbytère	76.56.74 X

LANGOBLAN

PRESBYTERE

Vue Générale de la

Façade

Cliché ARTUR

67.56.1200V



LANGOUËAN

PRESTYTERE

Cheminée de la cuisine

Cliché DAGORN

67.56.1199 V

