

56

LIGNOL

n° département

commune



TREUZ ER LAN

adresse ou lieu-dit

PONTIVY

Guémené-sur-Scorff

arrondissement

canton

CHAPELLE

33.04

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Chapelle Saint Melan

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/50 000

feuille : Plouay

Lambert : I x 180,20

y 53,10

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : commune

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 7.1967

par Boissé

revu le : 11.1974

par J.P. Ducouret

I- HISTORIQUE ./.II- DESCRIPTION

Cf. photos 1, 2, 3.

1- Situation

Chapelle située au Sud Est du hameau de Trez er lan, sur un placître ouvert. Fontaine 100 mètres à l'Ouest, datée 1874.

2- Matériaux

Granite. Moyen et grand appareil régulier. Absence de revêtement extérieur. Revêtement intérieur. Sol en terre battue.

3- Parti général - Plan, coupes - Elévations intérieures -

Chapelle orientée, de petites dimensions, de plan rectangulaire à vaisseau unique et chevet plat; mur occidental à clocher; chœur liturgique limité par une balustrade de bois; couverture en charpente apparente.

Elévations intérieures.

Mur Ouest : porte axiale rectangulaire.

Mur Sud : porte en arc plein cintre et fenêtre en arc brisé donnant jour au chœur (ébrasement en cavet).

Mur Nord aveugle.

Mur Est aveugle; grande fenêtre axiale en arc brisé obturée; deux consoles de part et d'autre; à droite une crédence à arc en anse de panier surmonté d'une archivolte en accolade, pilastres latéraux, traverse.

4- Elévations extérieures

Façade Ouest.

Mur-pignon à clocher. Porte axiale en arc brisé à intrados mouluré et piédroits chanfreinés; clocher au nu du mur à souche cubique couronnée d'une corniche en doucine, chambre de cloche ajourée sur les quatre faces, couronnée d'une corniche en doucine, courte flèche octogonale cantonnée de boules.

Façade Sud.

Mur-gouttereau; porte en arc brisé mouluré et piédroits chanfreinés, archivolte en accolade surmontée d'un blason martelé. Fenêtre en arc brisé, ébrasée en cavet. Plinthe moulurée (cf. croquis).

Façade Nord. Aveugle. Plinthe moulurée.

Façade Est.

Aveugle; fenêtre obturée (cf. Elévations Intérieures)

Plinthe moulurée. Rampants assisés ornés de crochets, sommés d'un fleuron, pierres d'assise sculptées. (au Nord, un animal).

5- Combles et couvertures

Toit à deux versants. Pignons découverts. Couverture en fibro-ciment.

Charpente apparente : arbalétriers, poinçon, entrail retroussé, aisselier courbe, jambette.

III- NOTE DE SYNTHESE


Edifice hétérogène, non daté.

La première campagne se manifeste par les rampants à crochets du mur-pignon Est, la porte Sud à archivoltte en accolade, la crédence du chœur, la plinthe moulurée, éléments qui indiquent le XVI^e siècle et plus précisément la première moitié de ce siècle.

L'édifice fut ensuite remaniée : façade occidentale, fermeture de la maîtresse-vitre.

IV- DOCUMENTATION

V- ANNEXES ./.



56 Lignol

TREUZ ER LAN

Chapelle St Melan

plinthe




TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1- Vue générale Sud Ouest	67.56.863 V
2- Vue générale Sud Est	67.56.862 V
3- Vue intérieure vers l'Est	67.56.864 V
4- Statue de la Vierge à l'Enfant	67.56.865 V
5- Statue saint Melan	67.56.866 V
6- Statue de saint Nicodème	67.56.868 V
7- Statue d'évêque (saint Cornely?)	67.56.867 V

LIGNOL

CHAPELLE SAINT-MELAN

Vue Générale - Sud-ouest

Cliché DAGORN

67.56.863 V




LIGNOL

CHAPELLE SAINT-MELAN

Vue Générale - Sud-est

Cliché DAGORN

67.56.862 V



LIGNOL

CHAPELLE SAINT-MELAN

Intérieur : Vue Générale

d'ouest en est

Cliché DAGORN

67.56.864 V

