

56
n° département

LIGNOL
commune



KEROUALLAN

adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

Guémené-sur-Scorff

canton

MANOIR

dénomination et titre de l'œuvre

35.01

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/50 000 feuille : Plouay

Lambert : 2 X 183,50
Y 350,60

Cadastre année : section :
année : 1946 section : E 3

parcelle :
parcelle : 258

Propriétaire : Melle de KEROUALLAN Monique - Prat ar Vel - LANDERNEAU 29

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 8.1967 par Boissé
revu le : 11.1974 par J.E. Ducouret

I. HISTORIQUE1! EDIFICE(s) ANTERIEUR(s) ./.2! CONTEXTE HISTORIQUE

Manoir mentionné dès 1402 : Henry de KERMAR rend aveu pour le lieu de Kerouallan en 1478, Jean BOUTOUILLIC alors propriétaire, le vend à Philippe DANDO, dit de KEROUALLAN.

Dans le courant du 17^e siècle, le manoir sort de la famille des KEROUALLAN pour y revenir en 1687 : François de KEROUALLAN et Marguerite de BECMEUR son épouse, rachètent le domaine. Le 15 Prairial an II, le manoir est acheté par Jean Marie CADORET. En 1967 il est de nouveau aux de KEROUALLAN.

3! CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

Porte la date 1730.

4! DEGRADATIONS - RECONSTRUCTIONS - RESTAURATIONS - CHANGEMENT D'AFFECTATION ./.

II. DESCRIPTION

1. SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

Manoir situé sur une hauteur, à la limite occidentale d'un hameau.

2. MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

Granite - appareil irrégulier,
absence de revêtement.

3. PARTI GENERAL - PLAN - COUPES - ELEVATIONS INTERIEURES

Bâtiment à deux corps en retour d'équerre avec deux tours, l'une dans l'angle des deux corps en face antérieure, l'autre contenant un escalier, sur la face postérieure du corps principal.

* Plan.

Corps principal orienté au Sud, de plan rectangulaire, double en profondeur et en longueur; tour d'escalier de plan rectangulaire en trois-quarts hors-oeuvre sur l'angle Nord-Est; à l'Est bâtiment en appentis (remise).

Corps secondaire orienté à l'Est, se greffant sur l'angle Sud-Ouest du corps principal; plan rectangulaire simple en profondeur.

Dans l'angle Nord-Ouest des deux corps, bâtiment en appentis (étable).

Dans l'angle Sud-Est des deux corps, tour en demi hors-oeuvre (actuellement pièce de distribution).

* Coupes.

Corps principal à rez-de-chaussée, étage et comble à surcroît.
Corps secondaire à rez-de-chaussée et comble à surcroît.

4. ELEVATIONS EXTERIEURES

* Elevations antérieures.

Corps principal.

Elévation sans ordonnance comportant une travée sur trois niveaux, une travée sur deux niveaux, une porte.

- 1er niveau : une grande fenêtre rectangulaire à chanfrein incurvé, une grande porte rectangulaire chanfreinée surmontée d'un arc de décharge.

- 2ème niveau : fenêtre rectangulaire à chanfrein incurvé; fenêtre chanfreinée à linteau mouluré en accolade.

- 3ème niveau : deux lucarnes interrompant l'avant-toit, surmontées d'un petit fronton triangulaire.

* Tourelle.

Une travée à deux niveaux soulignés par des bandeaux; porte partiellement murée et fenêtre.

* Corps secondaire.

Une travée : porte et lucarne à fermette débordante et fenêtre pendante.

* Elévations postérieures.

Corps principal.

Une porte et trois fenêtres rectangulaires. A l'Est tour d'escalier ajourée de trois petites ouvertures. En avant-corps au centre de cette façade, latrines.

Corps secondaire : mur aveugle.

* Elévations latérales.

Corps principal.

Mur-pignon Est partiellement cadré par un bâtiment en appentis; aveugle.

Mur-pignon Ouest partiellement cadré par un bâtiment en appentis; petite fenêtre au niveau du comble.

Corps secondaire.

Murs-pignons aveugles.

5. COMBLES ET COUVERTURES

Toit à deux versants sur les deux corps; pignons couverts.

Toit en pavillon sur la tour Nord-Est.

Toit en poivrière sur la tour Sud.

Toit en appentis sur bâtiments annexes.

Couverture en ardoise.

Charpente.

- Corps principal : ferme à arbalétriers, entrain retroussé, poinçon, jambettes; contreventement par croix de saint-André (retombant sur les poinçons).

- Corps secondaire : ferme à arbalétriers, entrain retroussé, poinçon, aisseliers; contreventement par croix de saint-André (retombant sur les poinçons).

- Tour Nord-Est : deux fermes à arbalétriers et poinçon; contreventement par une croix de saint-André.

- Tour Sud : en poivrière; arbalétriers et poinçon axial moisé dans une enrayure (cf. photo).

6. DISTRIBUTION INTERIEURE

La distribution horizontale des deux corps se fait à partir de l'unique porte d'entrée, sur la façade Sud du corps principal; cette porte ouvre sur un couloir qui dessert au Nord, par deux portes jumelées, la cage d'escalier et le cellier Nord, à l'Ouest une grande pièce. De cette pièce on passe dans la tour Sud qui est une pièce de distribution desservant au Nord l'étable, à l'Ouest : le corps secondaire; à l'Est : le corps principal; une porte murée au Sud donnait sur l'extérieur.

La distribution des étages des deux corps se fait par la tour d'escalier Nord-Est, qui dessert deux pièces en enfilade et les latrines dans le corps principal ainsi que le comble du corps secondaire.


Escalier : cage de plan grossièrement circulaire; escalier de bois, tournant, suspendu, à une volée, rampe métallique.

III. NOTE DE SYNTHESE

Edifice daté 1730 par une inscription, remanié. Les appentis Nord-Ouest et Est sont des adjonctions; la tour Sud, qui a un rôle de distribution horizontale, devait contenir un escalier; les ouvertures sont remaniées. La présence de deux tours est exceptionnelle dans un manoir par ailleurs fort modeste.

IV. DOCUMENTATION

- A.D. 56 - série 0. vente de biens de deuxième origine. registre 26 bis; folio 17.
- A.D. 56 - GALLES - Dictionnaire des terre nobles.
- GALLES - les arrières-fiefs de Seigneurie de Guémené dans Bull. Soc. Polym. Morbihan. 1867. p. 125-133.



56. LIGNOL

Section E - 3^e feuille


1946

1/2000

KEROUALLAN 56 LISNOZ

Section E 3^e feuille

1/2000 1842



56 Lignol

KEROUALLAN
Demeure
Mauoir

plan-masse




TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- Vue générale Sud-Est	67.56.1280 V
- - - Sud	67.56.1278 V
- - - Ouest	67.56.1281 V
- - - Nord-Ouest	67.56.1279 V
- Rez-de-chaussée, couloir d'accès à l'escalier	67.56.1275 V
- Escalier, vue générale	67.56.1276 V
- Tour Sud, charpente, vue zénithale	67.56.1277 V

LIGNOL

KEROUALLAN


Manoir

Vue Générale : sud-est

Cliché ARTUR

67.56.1280 V

Etat 1999 : en restauration



LIGNOL

KEROUALLAN

Manoir

Vue Générale : face sud

Cliché ARTUR

67.56.1278 V



LIGNOL

KEROUALLAN

Manoir

Vue Générale : face ouest

Cliché ARTUR

67.56.1281 V



LIGNOL

KEROUALLAN

Manoir

Vue Générale : nord-ouest

Cliché ARTUR

67.56.1279 V



LIGNOL

KEROUALLAN

Manoir

Couloir d'accès à l'escalier

Cliché ARTUR

67.56.1275 V



LIGNOL

KEROUALLAN

Manoir

Escalier intérieur

Cliché ARTUR

67.56.1276 V



LIGNOL

KEROUALLAN

Manoir

Charpente de la tourelle

Cliché ARTUR

67.56.1277 V

