

56

LOCMALO

D.C. HABITAT RURAL

35.02

DEMEURE

35.01

--	--

LOCALISATION : au bourg

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle 1/50:000

Feuille Pontivy

Lambert X 188 70

Y 56 40

Cadastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année 1940

Section A 3

Parcelle 399 397

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom

Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : ferme

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 1967

Par HERMON

Qualité enquêteur

Revu le 1975

Par DUCOURET

Qualité rédacteur

Maisons

DESCRIPTION Cf. photos 3 à 7

MAISON (1)

(parcelle n°399)

Logis et dépendance alignés, rez-de-chaussée et comble, division par cloisons, deux cheminées en pignon, une porte et deux fenêtres au premier niveau, une lucarne retroussant le chaume, logis et dépendances couverts en chaume; le logis porte la date 18.1.

MAISON (2)

(parcelle n° 397)

Logis isolé, identique au logis de (1). Orientation à l'Est.

MAISON (3)

(parcelle 437)

Logis et dépendances alignés. Logis de plan allongé divisé par un mur de refend; deux niveaux carrés; une porte en plein cintre à trois claveaux ouvrant sur chaque logis, construction en moyen appareil de granite; élévation très irrégulière. Tour d'escalier en hors oeuvre sur la façade postérieure au droit du mur de refend, couverte par le prolongement du toit principal. Dépendance indépendante, couverte en chaume.

LOCMALO

CHAUMIERE

Route de Locmalo à Carac

Vue Générale de la face sud

Ferme "A"

Cliché HERMON

67.56.2088Z



LOCMALO

CHAUMIERE

Route de Locmalo à Carac

Vue Générale de la face Est

Ferme "B"

Cliché HERMON

67.56.2089 Z



LOCMALO

BOURG

Ferme 3

Vue Générale de la face sud

Cliché HERMON

67.56.2093 Z



LOCMALO


BOURG

Ferme

Vue Générale de la face nord

Cliché HERMON

67.56.2094 Z



LOCMALO

BOURG

Ferme

Vue Générale de la chaumière

Cliché HERMON

67.56.2095 Z

