56 — n° département

LOCMALO — commune

SAINT EUGENE — adresse ou lieu-dit

Pontivy — arrondissement

Guémené-sur-Scorff — canton

CHAPELLE — dénomination et titre de l'œuvre

33.04 — matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/50 000 feuille : Pontivy Lambert : 1 X 190,40 Y 057,00

Cadastre année : section : parcelle :

année : 1940 section : B 2 parcelle : 254

Propriétaire : Commune

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 7.1967 par Boissé

revu le : 2.1975 par J.P. Ducouret

IN 6 021306 0 73

I. HISTORIQUE

1. EDIFICE ANTERIEUR ./.

2. CONTEXTE HISTORIQUE ./.

3. CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

La façade occidentale et son clocher datés par le style du 16° siècle.

1663 - inscription de la porte Sud.

4. DEGRADATAIONS - RESTAURATIONS - RECONSTRUCTIONS - CHANGEMENT D'AFFECTATION

1898. Travaux (sans précision).

II. DESCRIPTION

1. SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

Chapelle isolée, en contrebas de la route de Locmalo à Cléguerec, accompagnée au Nord-Est d'une petite chapelle dédiée à St-Diboen (cf. dossier mobilier).

Les deux chapelles sont entourées au Nord, à l'Est et à l'Ouest d'un espace herbeux, clos par des arbres. Route au Sud.

Fontaine à 20 m au Sud-Ouest.

2. MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

- Granite, appareil régulier en façades Sud et Ouest,
  irrégulier en façades Est et Nord,
  absence de revêtement extérieur,
  sol en terre.

3. PARTI GENERAL - PLAN - COUPES - ELEVATIONS INTERIEURES

Chapelle orientée, de plan en croix latine, très étiré en longueur, à deux vaisseaux uniques se recoupant à même hauteur, couverts d'une charpente lambrissée en berceau; chevet plat partiellement caché par une sacristie; mur-pignon occidental à clocher; le choeur liturgique correspond au choeur architectural.

Elévations Intérieures.

Nef : mur Ouest ouvert d'une porte en plein-cintre.
mur Sud ouvert d'une porte en plein-cintre et d'une petite fenêtre à l'Ouest.
mur Nord aveugle.

Transept : bras Sud ouvert d'une porte sur le mur Ouest et d'une fenêtre sur le mur Sud.

Bras Nord aveugle.

Choeur : mur Est ouvert d'une fenêtre en arc mitré et d'une porte accédant à la sacristie; murs Nord et Sud aveugles.

4. ELEVATIONS EXTERIEURES

Façade Ouest. Mur-pignon à clocher, ouvert d'une porte axiale en plein-cintre; rampants assisés. Clocher à souche cubique au nu du mur, chambre de cloches ajourée sur chaque face d'une baie à linteau sur corbelets;

flèche octogonale cantonnée de pinacles sur les angles et de tympans aveugles sur les faces cardinales.

*Façade Sud.

Mur de la nef ouvert d'une petite fenêtre chanfreinée, en plein-cintre, protégée par un barreau rond et d'une porte en plein-cintre à trois claveaux : la clef porte la date de 1 6 6 3 .

Sur le mur Ouest du bras Sud du transept, porte en plein-cintre à trois claveaux, sur le mur Sud fenêtre en plein-cintre.

Mur du choeur aveugle.

Corniche en cavet sous l'égout du toit.

*Façade Nord aveugle.

*Façade Est. Mur-pignon partiellement caché par la sacristie, ouvert d'une fenêtre en arc mitré.

5. COMBLES ET COUVERTURES

Toits à deux versants se recoupant à même hauteur; croupe droite sur le toit du transept.

Couverture en ardoise.

Charpente non apparente.

6. DISTRIBUTION INTERIEURE

Sacristie de plan rectangulaire adossée au chevet.

III. NOTE DE SYNTHESE

Edifice hétérogène, partiellement daté.

Trois campagnes apparaissent : l'une concerne la façade occidentale et son clocher que leur style gothique flamboyant permet de dater du 16° siècle.

La seconde campagne est datée 1663 par une inscription (porte Sud nef).

Une troisième campagne eût probablement lieu au 18° siècle affectant le transept (toit à croupe) reconstruit ou remanié à cette époque.

La petite chapelle saint Diboen était peut-être une annexe d'une retraite pour contagieux; la large baie du mur Nord permettant l'assistance des malades de suivre l'office de l'extérieur, seuls le prêtre et le servant étant dans la chapelle (Notes Villeneuve 1939).

IV. DOCUMENTATION

A.P. LOCMALO. Notes de Villeneuve. 1939.

A.P. LOCMALO. Cahier de paroisse (1898).

56 Locmalo

Section B_2 de St Eugène

1/2000 1844

N



↑N

56. LOCMALO
Section B.
dite de Ste Eugène
2e feuille 1940
Echelle de 1/2000



TABLE DES DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

1- Vue de situation Nord-Ouest 67.56.549 V
2- Façade Sud 67.56.550 V

MOBILIER

3- Statue de la Vierge à l'Enfant, vue de face 67.56.547 V
4- Statue de la Vierge à l'Enfant, vue de trois quarts 0I0 V I727
5- Statue de la Vierge à l'Enfant, vue de trois quarts 0I0 V I728
6- Statue de la Vierge à l'Enfant, buste 0I0 V I729
6 bis - Statue de la Vierge à l'Enfant 75.56.II6 Z
7- Statue de Saint Vincent Ferrier, vue de face 67.56.548 V
8- Statue de Saint Vincent Ferrier, vue de face 0I0 V I725

LOCMALO

CHAPELLE St EUGENE

Vue de la Façade Ouest

Cliché DAGORN

67.56.549.V.



LOCMALO

CHAPELLE St EUGENE

Vue de la face Sud

Cliché DAGORN

67.56.550.V.

56 LOCMALO SAINT EUGENE
CHAPELLE 33.04

Chapelle St Diboen

LOCALISATION : Placitre de la chapelle

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille PONTIVY Lambert X 190,40
Y 57

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....

Revisé : année 1940 Section B 2 Parcelle 254

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom commune Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le 7.1967

Par BOISSE Qualité Enquêteur

Revu le 2. 1975

Par J.P. DUCOURET Qualité Rédacteur

DESCRIPTION

1. SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

Petit édifice situé sur le placitre de la chapelle Saint-Eugène, à 3 m au Sud-Est et parallèlement à celle-ci.

Dimensions : 4 x 5m.

2. MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

Granite, moyen appareil, absence de revêtement.

3. PARTI GENERAL - PLAN - COUPES - ELEVATIONS INTERIEURES

Plan rectangulaire, à un vaisseau couvert en charpente lambrissée en berceau; porte à l'Ouest, fenêtre au Sud, fenêtre au Nord à meneau de pierre, mur Est aveugle avec deux consoles engagées, l'une non sculptée, l'autre polygonale en cul de lampe renversé.

4. ELEVATIONS EXTERIEURES

Mur-pignon Ouest amorti d'une croix monolithe, porte en arc plein-cintre. Mur Sud ouvert d'une fenêtre à quatrefeuilles . Mur Nord fenêtre à linteau de bois et meneau de pierre en forme de pilastre, avec base et entablement, une fleur de lys sur le fut. Mur Est aveugle.

5. COMBLES ET COUVERTURES

Toit à deux versants couverts d'ardoise.
Charpente non apparente.

6. DISTRIBUTION INTERIEURE ./.

56 LOCMALO

SAINT EUGENE
CHAPELLE 33.04

FONTAINE 38.09

LOCALISATION : Saint Eugène - 20m au Nord-Ouest de la chapelle

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille PONTIVY Lambert X 190,40
Y 57

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....

Revisé : année 1940 Section B 2 Parcelle 642

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le 7.1967

Par BOISSE Qualité Enquêteur

Revu le 2. 1975

Par J.P. DUCOURET Qualité Rédacteur

DESCRIPTION

Située à environ 20 mètres de la Chapelle, au Nord-Ouest.

Bassin rectangulaire délimité par un muret au-dessus du niveau du terrain (environ 1 m de profondeur) on y accède à l'Est et à l'Ouest par deux escaliers (trois marches).

Le sol est dallé, creusé au Nord d'une piscine carrée d'environ 80x80 qui reçoit l'eau.

Contre l'escarpement un muret à fronton triangulaire dans lequel est creusé trois niches en cul-de-four, celle du centre plus haute surmontée d'un relief (coeur enflammé ceint d'une couronne d'épines).

Le fronton est sommé d'un pinacle.

Fontaine appareillée en granite.